

**A CARABETTI & CIA LTDA - POSTO 2000**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Cristiano Machado, 2.000 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**ABRAS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E AUTOMOVEIS LTDA - POSTO BR LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Dom Pedro II, 930 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**AGOSTINI & VIANINI COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PETRÓLEO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Tome Portes del Rei, 511 - São João del Rei/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**ALABASTRO POSTOS E SERVIÇOS LTDA - POSTO MANAUS LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Silviano Brandão, 1.785 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**ALCOA ALUMÍNIO S/A - UNIDADE DA PHELPS DODGE**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Avenida Alcoa, 5.801 - Poços de Caldas/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Metais, Cianetos, Fluoretos, Fenóis  
Clorados, Produtos da Refinação do  
Petróleo

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**ALMADA E CIA LTDA - POSTO 1 MIL**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Jacuí, 3880 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**ALMADA E CIA LTDA - POSTO 2 MIL**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Itauna, 557 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**ALMADA E CIA LTDA - POSTO 3 MIL**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Monsenhor Messias, 20 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**ALPHAVILLE A P COM. SERV. E REPRES LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Praça Presidentes Vargas, 01 - Carmo do Caujuru/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**ALVES RODRIGUES E CIA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Tereza Fontana, 681 - São Tomás de Aquino/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**ANDRADE VENDAS E SERVICOS LTDA - POSTO ANDRADE**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida do Contorno, 3.772 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**ANGLOGOLD ASHANTI MINERAÇÃO LTDA - DEPÓSITO DO GALO**

**Atividade:** Mineração

**Endereço:** Rua Dr. José Ribeiro da Fonseca, 71 - Nova Lima/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos, Dispersão atmosférica

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Arsênio

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**ANGLOGOLD ASHANTI MINERAÇÃO LTDA - DEPÓSITO DO ISOLAMENTO**

**Atividade:** Mineração

**Endereço:** Rua Dr. José Ribeiro da Fonseca, 71 - Nova Lima/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Arsênio

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**ANGLOGOLD ASHANTI MINERAÇÃO LTDA - DEPÓSITO FÁBRICA DE BALAS**

**Atividade:** Mineração

**Endereço:** Rua Dr. José Ribeiro da Fonseca, 71 - Nova Lima/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Arsênio

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**ANGLOGOLD ASHANTI MINERAÇÃO LTDA - DEPÓSITO MADEIRAS**

**Atividade:** Mineração

**Endereço:** Rua Dr. José Ribeiro da Fonseca, 71 - Nova Lima/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Arsênio

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**ANGLOGOLD ASHANTI MINERAÇÃO LTDA - DEPÓSITO MATADOURO**

**Atividade:** Mineração

**Endereço:** Rua Dr. José Ribeiro da Fonseca, 71 - Nova Lima/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Arsênio

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**ANGLOGOLD ASHANTI MINERAÇÃO LTDA - DEPÓSITO RESENDE**

**Atividade:** Mineração

**Endereço:** Rua Dr. José Ribeiro da Fonseca, 71 - Nova Lima/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Arsênio

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**ANGLOGOLD ASHANTI MINERAÇÃO LTDA - MINA BICALHO**

**Atividade:** Mineração

**Endereço:** Rua Dr. José Ribeiro da Fonseca, 71 - Nova Lima/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo

**Contaminantes:**

Arsênio

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**ANGLOGOLD ASHANTI MINERAÇÃO LTDA - MORRO DO GALO**

**Atividade:** Mineração

**Endereço:** Rua Dr. José Ribeiro da Fonseca, 71 - Nova Lima/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Arsênio

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**ANTUERPIA - ZULATO E FIGUEIREDO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua dos Astecas, 2.910 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**ANTUÉRPIA PETRÓLEO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Praça Tiradentes, 129 - Teófilo Otoni/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Não Removida

**ARAUJO COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - POSTO PATROPI LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Cristiano Machado, 70 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**ÁREA CONTAMINADA ORFÃ**

**Atividade:** -

**Endereço:** Estrada Descoberto-Serra da Grama, Km 11 - Descoberto/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Projeto de Intervenção

**Fonte de contaminação:** Garimpo

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Mercúrio

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**ATERRO SANITÁRIO (LIXÃO DO CINCO)**

**Atividade:** Aterro Sanitário

**Endereço:** Distrito Industrial de Ressaca - Contagem/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Chumbo, Cádmio

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

## **ATERRO SANITÁRIO ITABIRA**

**Atividade:** Aterro Sanitário

**Endereço:** Distrito de Ipoema Km 11,5 - Itabira/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

***Meios Impactados:***

Solo, Água Subterrânea

***Contaminantes:***

Alumínio, Bário, Chumbo, Cobre,  
Ferro, Manganês, Zinco, Antimônio,  
Cobalto, Cromo, Nitrato, Nitrito,  
Sulfito, Óleos e Graxas

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**ATERRO SANITÁRIO NOVA LIMA (LIXÃO DO GALO)**

**Atividade:** Aterro Sanitário

**Endereço:** Rodovia MG 30, Km 437 - Nova Lima/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Cádmio, Ferro, Alumínio, Arsênio,  
Bário, Chumbo, Cromo, Mercúrio,  
Níquel

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**AUTO POSTO 2M LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Getúlio Vargas, 1.316 - Uberlândia/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

## **AUTO POSTO ALIANÇA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia Fernão Dias, Km 820-6 - São Sebastião da Bela Vista/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**AUTO POSTO AUFOARA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida dos Pinheiros, 204 - Mutum/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**AUTO POSTO BIGUÁ LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida João Pessoa, 1.180 - Uberlândia/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**AUTO POSTO BOA VISTA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Elisio de Brito, 195 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

## **AUTO POSTO BRASÓPOLIS**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia MG 295, Km 17 - Brasópolis/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**AUTO POSTO CACHOEIRA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Prefeito João Belmiro da Costa, 120 - Cachoeira de Minas/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**AUTO POSTO CAMPEÃO (EX POSTO APEC)**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Tereza Cristina, 105 - Juiz de Fora/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**AUTO POSTO CAMPEAO LTDA - POSTO CAMPEAO**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Vilarinho, 2.300 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**AUTO POSTO CHEQUER LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Capitão João Pinto, 14 - Carlos Chagas/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

## **AUTO POSTO CURVELO**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Praça Cel. José Júlio Mascarenhas, 120 - Curvelo/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**AUTO POSTO DUPIM**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Governador Valadares, 393 – Marilac/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

## **AUTO POSTO FERRARI**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua João Batista Fortes, 34 - Ouro Preto/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

***Meios Impactados:***

Solo, Água Subterrânea

***Contaminantes:***

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

## **AUTO POSTO GERMAR**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Olavo Bilac, 709 - Juiz de Fora/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**AUTO POSTO HESPANHOL LTDA (POSTO VASCONCELLOS)**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia BR 040, Km 690 - Alfredo Vasconcelos/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**AUTO POSTO IRMÃOS COELHO**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia BR 369, Km 149 - Campos Gerais/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

## **AUTO POSTO ITAPOÃ**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Jequitinhonha, 95 - Itamarandiba/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**AUTO POSTO J K**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia Fernão Dias, Km 817 - Estiva/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

## AUTO POSTO LEÃO

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Heitor Clemente, 40 - Itapeva/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**AUTO POSTO MAGALHAES E CIA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Carlos Chagas, S/Nº - Ipatinga/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**AUTO POSTO MAQUINÉ LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia BR 262 KM 4, 4.300 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**AUTO POSTO MARQUES E LEMOS**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida José Evaristo Santana, 225 - Carmo do Rio Claro/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**AUTO POSTO MAX**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Vigário Paixão, 15 - Sacramento/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Não Removida

**AUTO POSTO MIRANTE LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia BR 116, Km 417, 960 m - Governador Valadares/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**AUTO POSTO NOSSA SENHORA DE LOURDES**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Niza Marques Guaritá, 88 - Uberaba/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**AUTO POSTO NOVA ERA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Presidente Tancredo Neves, 756 - Itajubá/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**AUTO POSTO PAPAGAIO LTDA (EX POSTO 2001)**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Presidente Juscelino Kubtschek, 5.553 A - Juiz de Fora/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

## **AUTO POSTO R C VEÍCULOS**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Senador Cupertino, 141 - Rio Casca/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**AUTO POSTO RIO DOCE**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Custódio Silva, 484 - Ponte Nova/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**AUTO POSTO RODO DE LEOPOLDINA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Praça Francisco Pinheiro Lacerda – Leopoldina/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**AUTO POSTO RODRIGO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Arthur da Silva Bernardes, 355 – Betim/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**AUTO POSTO ROSELANCHE**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia BR 040, km 694 – Barbacena/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**AUTO POSTO S C**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Sete de Setembro, 740 - Santa Clara/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**AUTO POSTO SÃO JOSÉ**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Alfredo Vargas, 1.061 - Tombos/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**AUTO POSTO SÃO JUDAS TADEU**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Magalhães Queiroz, 152 - Carangola/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**AUTO POSTO SILVEIRA DA ROCHA & CIA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Praça São Januário, 12 - Ubá/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

## **AUTO POSTO STAR II**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Rio Bahia (BR 116), Km 707 - Muriaé/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

***Meios Impactados:***

Solo, Água Subterrânea

***Contaminantes:***

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**AUTO POSTO TEOTE**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Presidente Vargas, 241 - Lajinha/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**AUTO POSTO TININHO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Deputado Esteves Rodrigues, 183 - Montes Claros/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

## **AUTO POSTO TRANSUL**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Princesa do Sul, 12 - Varginha/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

***Meios Impactados:***

Solo, Água Subterrânea

***Contaminantes:***

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**AUTO POSTO TRIANI**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua José Mucida, 36 - Pedro dos Ferros/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**AUTO POSTO V P**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Coronel Serafim, 391 - Cruzília/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**AUTO POSTO VALE LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Vilarinho, 78 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**AUTO POSTO VARELLA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Bueno Brandão, 33 - Virgínia/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**AUTO POSTO VERONA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia BR 262, Km 5,3 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**AUTO POSTO XODOZÃO**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia BR 116, Km 651 - Fervedouro/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**AUTO SERVIÇO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Augusto de Lima, 876 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**BARRABELA AUTO POSTO**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia BR 356, KM 7,5 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**BATISTA E BERNARDES DERIVADOS DE PETRÓLEO**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida João Siqueira, 144 - Conselheiro Pena/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**BEL POSTO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua das Princesas, 367 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**BETANIA ONIBUS LTDA (GARAGEM)**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Ursula Paulino, 1.603 Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

## BR METAIS FUNDIÇÕES

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Avenida André Pavalleli, 976 A - Matozinhos/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Bário, Alumínio, Cobalto e Chumbo

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**BR METAL USINAGEM E SERVIÇOS (POSTO PEDRA NEGRA COMERCIAL LTDA)**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Getúlio Vargas, 353 - Itaúna/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Não Removida

**BRETAS E FILHOS LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Queiroz Júnior, 253 - Itabirito/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Não Removida

**BULL PETRÓLEO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Wilson Borges, 605 - Araxá/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**CAPUL - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE UNAÍ**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Castelo Branco, S/N - Unaí/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**CASSIA SOARES BARBOSA - POSTO CATALAO - SERVACAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Presidente Carlos Luz, 102 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**CBMM - CIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERAÇÃO**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Córrego da Mata, S/N - Araxá/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Metais

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**CELSO DE CARVALHO E CIA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida XII de Dezembro, 198 - Senhora dos Remédios/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**CELT LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Dom Pedro I, 2.177 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**CENTRO AUTOMOTIVO FALCAO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida General Olímpio Mourão Filho, 835 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

## CERA INGLEZA

**Atividade:** Indústria Química

**Endereço:** Rua Estoril, 1.432 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**CHAPADÃO POSTO DE SERVIÇOS LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Silviano Brandão, 2.822 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**CIA SÃO GERALDO DE VIAÇÃO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida J K, 1.934 - Governador Valadares/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**CODERPE - POSTO FLAMINGO - PETROBRÁS DISTRIBUIDORA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Presidente Antônio Carlos, 4.250 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**CODERPE- COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - POSTO CARDEAL**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Dom Pedro I, 1.680 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**COELHO E ALVARENGA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Governador Milton Campos, 2.885 - Guanhães/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**COLETO ALDA E FILHOS - POSTO MOINHO**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Professor José Inácio de Souza, 361 - Uberlândia/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**COMBUSTIVEIS VALADARES LTDA - NORCOL NOVOS RUMOS COMÉRCIO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Presidente Carlos Luz, 2.600 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**COMERCIAL AUTOMOTIVO NAKANO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Amazonas, 8245 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**COMERCIAL DIAS VIEIRA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Pintor Renato Lima, 10 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**COMERCIAL DONA CLARA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Cristiano Machado, 8.665 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**COMERCIAL J R F LTDA - POSTO CAR WASH**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Cristiano Machado, 1547 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**COMERCIAL M W M LTDA - POSTO ITAPORE**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Presidente Antônio Carlos, 2.826 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**COMERCIAL MARCESOP LTDA - POSTO PIT STOP**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Amazonas, 5.234 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**COMERCIAL RACOL LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Piratini, 133 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**COMERCIAL SALQUER LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Geraldo Athayde, 112 - Montes Claros/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**COMÉRCIO COMBUSTÍVEL MONLEVADE (EX POSTO MACHADÃO)**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Armando Fajardo, 3.700 - João Monlevade/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS COSTA (POSTO 4 RODAS)**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia MG 409, Km 79 – Pavão/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS JACARÉ LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Marechal Floriano, 1.975 - Governador Valadares/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS MILENIO LTDA - POSTO DANIEL**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Padre Pedro Pinto, 2.745 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS POSTINHO LTDA (EX EMP. E PARTICIPAÇÕES DOMINGOS ZEMA)**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Alberto Martins Fontoura Borges, 502 - Uberaba/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**COMÉRCIO DE DERIV. DE PETR. MAJOR LTDA - POSTO MAJOR**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Sinfrônio Brochado, 506 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**COMETA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia MG 424, Km 04 - Sete Lagoas/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA - POOL DE BETIM**

**Atividade:** Base de armazenamento e distribuição de derivados de petróleo e álcool combustível

**Endereço:** Rodovia Fernão Dias - BR 381, Km 428,5 - Betim/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos, Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos, Chumbo

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Não Removida

**COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA - POOL DE IMBIRUÇU**

**Atividade:** Base de armazenamento e distribuição de derivados de petróleo e álcool combustível

**Endereço:** Rua José Gomes Ferreira, 1.020 - Betim/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

## COOAVEMIG

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Mem de Sá, 140 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

## COOAVEMIG

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Bonfim, 88 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**COOAVEMIG**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Doutor Álvaro Camargos, 1.900 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**COOAVEMIG**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Jacuí, 3.742 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**COOMOTAXI LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Primeiro de Julho, 10 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE RESPLENDOR**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Getúlio Vargas, 217 - Resplendor/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Não Removida

**COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Progresso, 60 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**COOPERVAP - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA VALE DO PARACATU**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Benedito Laboissiere, 160 - Paracatu/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**COPERVALE - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA VALE DO RIO GRANDE**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Leopoldino de Oliveira, 3.040 - Uberaba/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**COPETRANS - COOPERATIVA TRANSPORTADORA DE PETRÓLEO E DERIVADOS**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Dois, 387 - Betim/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**COSAN COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES S.A**

**Atividade:** Base de armazenamento e distribuição de derivados de petróleo e álcool combustível

**Endereço:** Avenida Leonel Berirão, 1.530 - Montes Claros/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**COSAN COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES S.A**

**Atividade:** Base de armazenamento e distribuição de derivados de petróleo e álcool combustível

**Endereço:** Rodovia BR 381, Km 427,5 - Betim/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos, Metais

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**CUNHA MELLO E CIA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia BR 153, km 149 - Campo Florido/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**DAMP ELETRIC**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Avenida B, 201 Distrito Industrial Simão da Cunha - Sabará/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Alumínio, Zinco e Hidróxido de amônia

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**DANTON LEONEL HOSTALACIO - POSTO TEREZA CRISTINA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Tereza Cristina, 820 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**DÉCIO AUTO POSTO BURITI**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia BR 050, Km 61 - Uberlândia/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Não Removida

**DIDIKAR VEICULOS LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Amazonas, 5.353 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**DIFERENCIAL COMÉRCIO LTDA - POSTO NIQUELINA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida do Contorno, 3.347 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

## DISTRIBUIDORA C Y LUBRIFICANTES

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Leite de Castro, 1.377 A - São João Del Rei/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Não Removida

**DOM CAVATI POSTO DE SERVIÇOS LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Washington Luiz, 559 - Dom Cavati/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**DUARTE E BRETAS LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Pará de Minas, 788 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**ECO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua dos Tupis, 1.774 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**ECO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MANDARIM LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Desembargador Paula Mota, 31 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**EMPREENDIMENTO SANTO EXPEDITO - POSTO MACHADÃO II**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Getúlio Vargas, 1.924 - João Monlevade/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**EMPREENDIMENTOS AGUIA LTDA - POSTO AGUIA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Silviano Brandão, 2.109 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**EMPREENDIMENTOS LAGUNA LTDA - POSTO SAVASSI**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Cristovão Colombo, 449 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**EMPREENDIMENTOS VIP LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Prudente de Moraes, 303 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**ESPOLIO DE EDUARDO COZAC- POSTO ZAHIE COZAC LTDA.**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Hermilio Alves, 22 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**EXXEL REVENDEDORA DE DERIVADOS LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Vereador Cicero Ildefonso, 539 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**F P AUTO POSTO - POSTO VEREDAS**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Praça Manoel Bertoldo da Silva, 148 - Comendador Gomes/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**FAMÍLIA RODELA - ORISMAR MOREIRA LEAO - SERVACAR COM SERV E REPR LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Bias Fortes, 914 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**FCA - FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A**

**Atividade:** Infra-estrutura de transporte

**Endereço:** Pátio da Estação, 12 - Corinto/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**FCA - FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A**

**Atividade:** Infra-estrutura de transporte

**Endereço:** Rua 101, 168 - Ibiá/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Não Removida

**FCA - FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A**

**Atividade:** Infra-estrutura de transporte

**Endereço:** Rua Barão de Cotegipe, 19 - Montes Claros/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**FCA - FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A**

**Atividade:** Infra-estrutura de transporte

**Endereço:** Rua Frederico Neto - Recreio/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos, Chumbo e Cromo

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**FCA - FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A (ACIDENTE DE UBERABA)**

**Atividade:** Transporte Ferroviário de Produtos Perigosos

**Endereço:** Km 1033 + 345 do trecho da Ferrovia Uberaba-Ibiá - Uberaba/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Acidente de transporte

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea e Água Superficial

**Contaminantes:**

Álcool (metanol, isobutanol e 2-etil-1-hexanol)

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**FCA - FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A (TRENS TURÍSTICOS)**

**Atividade:** Infra-estrutura de transporte

**Endereço:** Praça Cesário Alvim - Ouro Preto/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**FCA - FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A (UNIDADE DE DIVINÓPOLIS - ANTIGA ETEI)**

**Atividade:** Infra-estrutura de transporte

**Endereço:** Avenida Coronel Júlio R. Gontijo, 391 - Divinópolis/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Produtos da Refinação do Petróleo

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**FCA - FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A (UNIDADE DE DIVINÓPOLIS - REPAROS LEVES)**

**Atividade:** Infra-estrutura de transporte

**Endereço:** Avenida Coronel Júlio R. Gontijo, 391 - Divinópolis/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** -

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Produtos da Refinação do Petróleo

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**FCA - FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A (UNIDADE DE UBERABA)**

**Atividade:** Infra-estrutura de transporte

**Endereço:** Rua Espanha, 1.280 - Uberaba/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Não Removida

**FCA - FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A (UNIDADE ELDORADO)**

**Atividade:** Infra-estrutura de transporte

**Endereço:** Rua Jequitibá, 1.052 - Contagem/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** -

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Produtos da Refinação do Petróleo

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**FCA - FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A (UNIDADE ENGº BHERING -OFICINA LAVRAS)**

**Atividade:** Infra-estrutura de transporte

**Endereço:** Rodovia BR 265, Km 355 - Lavras/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** -

**Meios Impactados:**

Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**FCA - FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A (UNIDADE ENGº BHERING)**

**Atividade:** Infra-estrutura de transporte

**Endereço:** Rodovia BR 265, Km 355 - Lavras/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**FCA - FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A (UNIDADE OPERACIONAL VALE FÉRTIL)**

**Atividade:** Infra-estrutura de transporte

**Endereço:** Estrada da Cana Km 11 - Uberaba/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Vanádio, Cobre, Cromo e Cobalto

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**FCA - FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A (UNIDADE WILSON LOBATO)**

**Atividade:** Infra-estrutura de transporte

**Endereço:** Estrada José Leandro Ribeiro, S/N - Pedro Leopoldo/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Não Removida

**FELIPE JOSÉ TEIXEIRA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Praça Tancredo Neves, 10 - Pirapora/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**FERNANDO ANTONIO DE AZEVEDO GOMES - GERSILIO JOSE GOMES**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Amazonas, 4.808 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**FERREIRA E FIGUEIREDO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Coronel Teodolino Pereira de Araújo, 2.180 - Araguari/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**FRANCISCO FERREIRA MARTINS**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Governador Juscelino Kubitschek, 76 - Mercês/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**GERDAU AÇOMINAS S/A (ATERRO INDUSTRIAL)**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Rodovia MG 443, Km 07 - Barão de Cocais/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Disposição de Resíduos

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Alumínio, Bário, Cobre, Ferro,  
Manganês, Chumbo e Níquel

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**GERDAU AÇOMINAS S/A (DRI - DEPÓSITO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS)**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Rodovia MG 443, Km 7 - Ouro Branco/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**GERDAU AÇOMINAS S/A (POSTO DE ABASTECIMENTO DAS LOCOMOTIVAS)**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Rodovia MG 443, Km 7 - Ouro Branco/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos, Metais

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**GILBERTO PAULO DE SOUZA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Praça Miguel Couto, 32 – Aimorés/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**GILBO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - POSTO SEGURO**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Presidente Carlos Luz, 451 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**GNV LAGOAS**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Cristiano Machado, 11.600 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**H M F COMÉRCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Dom Pedro II, 1.408 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**HELly JONES BRITO ( POSTO IRMÃOS BRITO)**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Pinto Alves, 80 - Lagoa Santa/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

## IMPERIAL POSTÃO

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia BR 262 km 404 - Pará de Minas/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**INIPAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DERIVADOS LTDA**

**Atividade:** Distribuição de Lubrificantes

**Endereço:** Rua Padre Pedro Pinto, 20 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**IRMÃOS BRETAS, FILHOS E CIA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Praça Presidente Tancredo Neves, 120 - Montes Claros/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**J & S COMERCIAIS LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Getúlio Vargas, 535 – Divinópolis/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Não Removida

**J FABRIS E CIA. LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Afonso Vaz de Melo, 435 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**JOSÉ BARBOSA FILHO**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua José Isidoro da Cunha, 54 - Mendes Pimentel/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Não Removida

**JUÁ CENTER LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 476 - Januária/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**JUCA AUTO POSTO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia BR 040, Km 623 - Conselheiro Lafaiete/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**JUNQUEIRA E SÂMIA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Doutor Silvio Menicucci, 1.877 - Lavras/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**KEPLER COMÉRCIO E SERVICOS LTDA - POSTO KEPLER**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Kepler, 241 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**KLEBER VIEIRA DA COSTA E CIA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Coronel João Vieira, 23 – Gonçalves/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**L C EMPREENDIMENTOS LTDA - POSTO ATLANTIDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida dos Engenheiros, 1.620 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**LOUIS DREYFEUS COMMODITIES BIOENERGIA S/A**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Vila Luciânia (Zona Rural) - Lagoa da Prata/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**LUBRIFICANTES CUNHA LTDA - POSTO CUNHA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Dom Pedro II, 2.363 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**M M COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Grão Mogol, 953 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

## MABEPART

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Dom João Antônio dos Santos, 195 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MACEDO E SOUZA - DÉCIO BURITI**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia BR 365, Km 760 - Ituiutaba/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**MAGALHÃES E BARBOSA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Getúlio Vargas, 79 - Itabirinha de Mantena/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Projeto de intervenção

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Não Removida

**MANGELS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Rodovia Fernão Dias, Km 699 - Três Corações/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos, Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Metais, Hidrocarbonetos, Solventes Clorados

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MARIA JOSÉ SANTOS PENA - COMERCIAL PENA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Antônio Pereira Rocha, 448 - Santa Bárbara/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MARLIM AZUL COMÉRCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Praça Bagatelle, 204 B - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MARLIN EMPREENDIMENTOS**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Americo Vespuccio, 501 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MARTINS E PEREIRA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Alfredo Sá, 2.331 - Teófilo Otoni/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**MATOS E RIBEIRO LTDA (POSTO SÃO SEBASTIÃO)**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Coronel Randolpho Simões, 1.025 - Sete Lagoas/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**MAXDIESEL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Imbiara, 603 – Araxá/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**MENDONÇA E CIA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida José Cândido da Silveira, 3.252 - Sabará/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MENDONÇA E CIA LTDA - POSTO FAZENDA VELHA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Cristiano Machado, 2.570 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

## MODERNA AUTO POSTO

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Doutor Roscio, 250 - Martinho Campos/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**MOURA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Erê, 125 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MRS LOGÍSTICA S/A - P-1.7 POSTO DE ABASTECIMENTO DE LOCOMOTIVAS**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Pátio Cel. João Carlos Guedes, s/nº - São Brás do Suaçuí/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**MRS LOGÍSTICA S/A - UNIDADE DE MANUTENÇÃO DA OFICINA DE LOCOMOTIVAS**

**Atividade:** Transporte Ferroviário de Produtos Perigosos

**Endereço:** Rua Marechal Floriano Peixoto, s/n° - Conselheiro Lafaiete/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**NACIONAL EXPRESSO**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Natal, 545 – Ituiutaba/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**NOVELIS DO BRASIL LTDA - ATERRO DOMÉSTICO**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Avenida Américo Renne Giannetti, 521 - Ouro Preto/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Fluoreto, Cianeto

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**NOVELIS DO BRASIL LTDA - ATERRO INDUSTRIAL**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Avenida Américo Renne Giannetti, 521 - Ouro Preto/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Fluoreto, Cianeto

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**NOVELIS DO BRASIL LTDA - GALPÃO DE BARCELOS**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Avenida Américo Renne Giannetti, 521 - Ouro Preto/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Fluoreto, Cianeto

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**NOVELIS DO BRASIL LTDA - MORRO DO MINÉRIO**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Avenida Américo Renne Giannetti, 521 - Ouro Preto/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Fluoreto, Cianeto

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**NOVELIS DO BRASIL LTDA - PANIFICADORA**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Avenida Américo Renne Giannetti, 521 - Ouro Preto/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Fluoreto, Cianeto

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**ONOFRE CARNEIRO NAVES - POSTO NAVES**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Antônio Resende 740 - Santa Juliana/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**ORGANIZAÇÃO PETROMAR LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Mato Grosso, 212 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**ORGANIZACOES G T S LTDA - POSTO BARAO**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Barão Homem de Melo, 1.280 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**ORGANIZAÇÕES PEPITELLA TURISMO (POSTO CUPIM)**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia BR 040, Km 645 - Cristiano Otoni/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**ORISMAR MOREIRA LEAO - POSTO ALFA PAMPULHA - SERVACAR LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Presidente Antônio Carlos, 6.682 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**ORISMAR MOREIRA LEAO - POSTO PIT STOP**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Presidente Antônio Carlos, 400 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**P E L COMÉRCIO E COMBUSTÍVEIS - POSTO DO MERCADO**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Coronel Francisco José Souto, 13 - Montes Claros/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**PARIS AUTO POSTO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Santa Beatriz da Silva, 1.080 – Uberaba/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A - TEBET**

**Atividade:** Base de armazenamento e distribuição de derivados de petróleo e álcool combustível

**Endereço:** Rodovia Fernão Dias - BR 381, Km 427 - Betim/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**PETROBRÁS TRANSPORTE S/A - TRANSPETRO - TERMINAL DE UBERABA**

**Atividade:** Base de armazenamento e distribuição de derivados de petróleo e álcool combustível

**Endereço:** Avenida Rio Grande, 5.560 - Uberaba/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**PETROBRÁS TRANSPORTE S/A - TRANSPETRO - TERMINAL DE UBERLÂNDIA**

**Atividade:** Base de armazenamento e distribuição de derivados de petróleo e álcool combustível

**Endereço:** Rua da Prata, s/n° - Rodovia BR 49, Km 11 - Uberlândia/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**PETROFILTROS LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Perdões, 191 - Campo Belo/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - REGAP (CARTEIRA DE GASOLINA E DIESEL)**

**Atividade:** Indústria Química

**Endereço:** Rodovia Fernão Dias BR 381, Km 427 - Betim/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Chumbo, Antimônio, Manganês e Ferro

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - REGAP (DCAT - DEPÓSITO DE CATALISADOR GASTO)**

**Atividade:** Indústria Química

**Endereço:** Rua Treze s/nº - Ibitité/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos, Metais

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - REGAP (DRO DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS OLEOSOS)**

**Atividade:** Indústria Química

**Endereço:** Rodovia Fernão Dias BR 381, Km 427 - Betim/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos, Chumbo

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - REGAP (DUTO DE VENDA DA REGAP)**

**Atividade:** Dutos para transporte de produtos químicos e oleodutos

**Endereço:** Rua Sucupira, S/N - Betim/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - REGAP (TANCAGEM DE CLAROS)**

**Atividade:** Indústria Química

**Endereço:** Rodovia Fernão Dias BR 381, Km 427 - Betim/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** -

**Meios Impactados:**

Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - REGAP (TANCAGEM DE PETRÓLEO)**

**Atividade:** Indústria Química

**Endereço:** Rodovia Fernão Dias BR 381, Km 427 - Betim/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Chumbo, TPH

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**PETROLIM LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Praça Expedicionário Assunção, 12 - Nova Lima/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

## PETROVAZ

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Pedro Abrantes, 150 - Malacacheta/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**PETROVIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Prof. Telésforo Cândido de Resende, 817 - Conselheiro Lafaiete/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**PLANALTO POSTO DE SERVIÇOS LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Dr Cristiano Guimarães, 2.329 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POLIPETRO II DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Cristiano Machado, 10.260 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO A S MESQUITA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Rio de Janeiro, 2.370 - Divinópolis/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**POSTO AEROPORTO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Henrique Cabral, 19 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO ALBATROZ LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Afonso Pena, 2.122 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO AMARÍLIO E SILVA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia MG 238, Km 125 - Jequitibá/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**POSTO AMAZONAS LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Amazonas, 5.298 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO ANCHIETA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Presidente Carlos Luz, 710 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO ANGOLA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua do Rosário, 1.001 - Betim/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**POSTO ANTONIO MASSUD LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Araguari, 1.140 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO ANTUNES LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Portugal, 3.201 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO APOLO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Jacuí, 2.275 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO ARAUCARIA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Santa Terezinha, 426 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO ARAUCARIA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Silviano Brandão, 1.344 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO ASA BRANCA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Humaitá, 585 - Serro/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**POSTO ASSIS LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia BR 262, Km 26 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO ASTRAL LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, 1.025 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO ATLAS LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua General Osório, 117 - São João Del Rei/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**POSTO AVENIDA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Amazonas, 9.248 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO AVENIDA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Francisco Sá, 185 - Montes Claros/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**POSTO AVIEN LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia BR 381, Km 13 - Sabará/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**POSTO BAHAMAS LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Silviano Brandão, 796 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO BALUARTE LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia BR 262, KM 24,5 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO BARÃO DE MELO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Barão Homem de Melo, 827 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO BARBOSA DE UBERABA (CLAISSON RODRIGUES)**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Tonico dos Santos, 738 - Uberaba/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Não Removida

**POSTO BARRA LIMPA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia Fernão Dias S/N Km 35 - Igarapé/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**POSTO BARRAL LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Francisco Gaetani, 388 - Montes Claros/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**POSTO BATISTÃO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Desembargador Reis Alves, 880 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO BEIRA RIO III**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Paulo Lins, 56 - Formiga/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**POSTO BETANIA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Úrsula Paulino, 1.292 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO BH LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida dos Andradas, 1.350 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO BICAME**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Praça Dr. Ernani Ribeiro da Silva, 53 - Nova Lima/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**POSTO BIG BEM**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Dr. Guilherme de Castro, 1.330 - Santos Dumont/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Não Removida

**POSTO BOA ESTRELA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Presidente Tancredo Neves, 2.812 - Caratinga/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**POSTO BOLA CHEIA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Dorival Machado, 519 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO BOM BOM LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida do Contorno, 2.694 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

## POSTO BRASÃO

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Treze de Maio, 23 - Água Boa/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**POSTO BRASIL**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Dr. Fidelis Reis, 249 - Uberaba/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**POSTO BRASINHA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Pelotas, 36 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO BRUNATA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Anapurus, 21 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO C J LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Prudente de Moraes, 581 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO CABANA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia BR 040, Km 699 - Barbacena/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**POSTO CABRAL LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida do Contorno, 8.249 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO CANDANGO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Armênio Veloso, 30 - Montes Claros/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**POSTO CARIJÓ LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia BR 262, Km 4 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO CASSINO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Amazonas, 1.560 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO CASTELO ( LOGINEP - LOGÍSTICA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PETRÓLEO)**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia Fernão Dias BR 381, Km 674,9 - Ribeirão Vermelho/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**POSTO CHAVES LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Portugal, 2.061 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO CIDADE NOVA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Cristiano Machado, 1.383 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

***Meios Impactados:***

Solo, Água Subterrânea

***Contaminantes:***

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO CIDADE NOVA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Juiz Marco Túlio Isaac, 330 - Betim/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**POSTO CLEARGEL LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida das Palmeiras, 921 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO COLIBRI LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Presidente Antônio Carlos, 7.585 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO COLONIAL**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Júlia Kubistcheck, 629 - Congonhas/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**POSTO CURIANGO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia BR 262, Km 7 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

## POSTO CURVA DO RETIRO

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia BR 040, Km 548 - Nova Lima/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**POSTO DANÚBIO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Jacuí, 2.300 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

## POSTO DAS GARÇAS

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia Juiz de Fora, Km 106 - Ubá/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

## POSTO DELTA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua João dos Santos, 45 - Delta/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**POSTO DELTA (JACIR BRUM)**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Natal Rodrigues Pereira, 323 - Lajinha/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**POSTO DEMOISELLE**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia BR 040, Km 745 - Santos Dumont/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Não Removida

**POSTO DISA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Melo Viana, 390 - Manhuaçu/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**POSTO DO ELEFANTINHO SOCIEDADE LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Presidente Antônio Carlos, 1.400 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

## POSTO DO GUIDO

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, 1.041 - Itajubá/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**POSTO DO PAI LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Deputado Último de Carvalho, 1.275 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO DO PAPAI LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Flávio dos Santos, 459 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO DO PAPAI LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Pouso Alegre, 1.500 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO DOM PEDRO DE BETIM**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** BR 381, Km 438 - Betim/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

## POSTO DOM SILVÉRIO

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Nossa Senhora da Saúde, 91 - Dom Silvério/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Não Removida

## POSTO DOS CAMINHONEIROS

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia BR 381, Km 679 - Lavras/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

## POSTO DOURADÃO

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia BR 354, Km 452 - Iguatama/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**POSTO DOURADINHO**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Um, 05 - Iguatama/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**POSTO DRIVE AUTO SERVICOS LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Barão Homem de Melo, 1.755 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO DRIVE AUTO SERVICOS LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida do Contorno, 6.583 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO DUAS PATRIAS LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Álvares Maciel, 517 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO E CASA MUZZI**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia BR 381, Km 141 - Nova Era/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**POSTO E GARAGEM MADURO TOLEDO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Batista Luzardo, 305 - São Lourenço/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Não Removida

**POSTO ELEFANTINHO**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Saintchair Carvalho, 333 - Juiz de Fora/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**POSTO ELEVADO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua dos Tamoios, 1.171 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO ELLO**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Cardoso Saraiva, 22 - Matias Barbosa/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**POSTO ENTRADA OBRIGATORIA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Portugal, 4.260 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO FLORAMAR LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Cristiano Machado, 10.500 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO FÓRMULA BR LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Amazonas, 8.555 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO FRANCA E CAMPOS LTDA - PICA PAU**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Amazonas, 4.156 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO GALL LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Belmiro Braga, 1.078 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO GAMELEIRA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Amazonas, 7.605 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

## POSTO GARITÃO

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia Br 381, Km 691 - Lavras/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** SIm

**Situação:** Não Removida

**POSTO GLÓRIA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Deputado Cláudio Pinheiro Lima, 957 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO HERCULES LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Deputado Cláudio Pinheiro Lima, 276 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO ILAND LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Benedito Quintino, 347 - Jaboticatubas/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**POSTO IPÊ**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Amazonas, 1.340 - Betim/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**POSTO IPORANGA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua do Rosário, 564 - Bom Despacho/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**POSTO ITÁLIA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia BR 040, Km 770 - Juiz de Fora/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**POSTO ITAPOÃ LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Amazonas, 2.994 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO ITARUMA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Afonso Vaz de Melo, 1.025 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO J K LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Minas Gerais, 31 - Padre Paraíso/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**POSTO J L MOZZER (CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA)**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Olegário Maciel, 600 - Resplendor/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**POSTO JACINTO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua João Samaha, 1.250 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO JACUHY LTDA - POSTO SHELL**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Jacuí, 2798 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO JANAINA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Praça Chico Silveira, 156 - Lagoa Santa/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**POSTO JÉSSICA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Silva Lobo, 667 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO JOCA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Antônio José dos Santos, 609 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO JUPIÁ LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Praça Nossa Senhora da Penha, 330 - Rio Vermelho/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**POSTO LARA REIS**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Amazonas, 100 - Cássia/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**POSTO LILITO**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua José Ferreira, 195 - Taquaraçu de Minas/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

## POSTO LULU

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia BR 262, Km 108 - João Monlevade/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**POSTO MACEDO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Olinto Meireles, 2.375 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO MARCELLA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia BR 262, Km 364 - Betim/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**POSTO MARIA AMELIA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Maria Amélia Maia, 780 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

## POSTO MÁRIO MATOLA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia BR 116, Km 775 - Leopoldina/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**POSTO MARTE LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua jacuí, 1.712 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

## POSTO MARTINS

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Direita, 751 - Catas Altas/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**POSTO MG LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Lagoa da Prata, 415 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO MIGUEL LTDA - POSTO VIA DO MINERIO**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Waldir Soeiro Emrich, 2.050 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO MIRAGEM LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Amintas Jaques de Moraes, 2.015 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO MIRIM LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Governador Milton Campos, 2.532 - Guanhães/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

## POSTO MOINHO

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia Fernão Dias, Km 746 - São Gonçalo do Sapucaí/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**POSTO MONTES CLAROS LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Geraldo Athayde, 308 - Montes Claros/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

## POSTO MONTREAL

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida do Contorno, 10.040 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO MORADA NOVA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Santo Antônio, 15 - Nova Lima/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**POSTO MORAES LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Barão do Rio Branco, 964 - Juiz de Fora/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**POSTO MUSTANG LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Joaquim Murtinho, 9 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Saldanha Marinhos, 511 - Uberaba/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Marechal Deodoro, 519 - Poços de Caldas/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**POSTO NOVA CONTAGEM LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Tiradentes, 1.941 - Contagem/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**POSTO ODEON LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida do Contorno, 1.550 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO ONIX LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Joaquim de Figueiredo, 8 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO OURO FINO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Pium-i, 260 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO PADRE EUSTAQUIO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Amazonas, 1.800 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

***Meios Impactados:***

Solo, Água Subterrânea

***Contaminantes:***

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO PALHA VERDE LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia BR 262, KM 10 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO PALMEIRAS**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Francisco Vieira Martins, 807 - Ponte Nova/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**POSTO PAPAÍ NOEL**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rod Rio Bahia (Br 116), Km 137 - Ponto dos Volantes/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**POSTO PARAIBUNA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Américo Lobo, 720 - Juiz de Fora/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**POSTO PARIS LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Prudente de Moraes, 1.133 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO PASSARELA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Cristiano Machado, 3.525 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO PASTORIL LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Moacir Paleta, 965 - Governador Valadares/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**POSTO PAULISTINHA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Nossa Senhora de Fátima, 1.612 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO PHOENIX LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Platina, 999 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO PIAZZA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Dom Pedro II, 1.020 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO PINHEIRO E CARVALHO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Selim José de Sales, 505 - Ipatinga/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**POSTO PIONEIRO**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rod. BR 040, KM 356 - Felixlândia/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**POSTO PONTA DA LAPA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Mármore, 15 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO PONTE NOVA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Nossa Senhora do Carmo, 450 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO PRISMA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Vereador Cícero Ildfonso, 684 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

## POSTO PROGRESSO

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Pará de Minas, 1.080 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO PROSA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Coronel Vidal, 18 - Juiz de Fora/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**POSTO QUICK LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Belmiro Braga, 17 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO R B M LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Rio de Janeiro, 1.270 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

## POSTO RADIANTE

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia BR 040, Km 358 - Felixlândia/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**POSTO RAMADAS LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Platina, 789 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO REDE 1.000**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia MG 424, Km 15 - Pedro Leopoldo/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**POSTO RIEGERT LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Curitiba, 2.155 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO RODRIGUES LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Dom Pedro II, 1.537 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO ROMANALLI**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Silviano Brandão, 2.419 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO ROMUALDO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Barão do Rio Branco, 3.164 - Juiz de Fora/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**POSTO RRJ COMERCIAL LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida dos Bandeirantes, 741 - Betim/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

## POSTO RUMO CERTO

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Barbosa Lima, 113 - Juiz de Fora/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

## POSTO SABINO

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Olímpio Rocha de Oliveira, 397 - Piedade de Caratinga/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**POSTO SANTA CRUZ LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia MG 20, KM 16,2 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO SANTA MONICA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Presidente Antônio Carlos, 2.241 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO SANTO ANTÔNIO**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Praça Antônio Olímpio Sobrinho, 12 - Raul Soares/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**POSTO SÃO FRANCISCO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Benedito Valadares, 635 - Lagoa da Prata/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**POSTO SAO GERALDO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua dos Pampas, 275 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO SAO JOAO COMB. E LUBRIF. LTDA - POSTO CALAFATE**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Desembargador Barcelos, 196 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

## POSTO SÃO JOÃO DE MANTENINHA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Reginaldo Alves dos Santos, 191 - São João do Manteninha/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**POSTO SÃO JOSÉ LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Getúlio Vargas, 1.010 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO SÃO JOSÉ LTDA (COMERCIAL PETRÓLEO SÃO JOSÉ)**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua José Maria de Alkimin, 201 - Ribeirão das Neves/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**POSTO SÃO PAULO ATLANTIDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Heráclito Mourão de Miranda, 1.851 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO SÃO PEDRO DE MONTE SIÃO**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Getúlio Vargas, 275 - Monte Sião/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**POSTO SÃO SEBASTIÃO DE ALDEIA (POSTO IPIRANGA 51)**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Praça Manoel Saint Clair, 535 - Abaeté/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**POSTO SÃO SEBASTIAO LTDA - AUTO POSTO SILVIANO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Silviano Brandão, 662 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO SARAMENHA LTDA - POSTO ISMAEL JÚNIOR LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Saramenha, 1.062 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO SAYONARA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Dom Pedro II, 2.958 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO SERRANO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Abílio Machado, 3.123 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO SERVSUL 300**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia Fernão Dias (BR 381), Km 720 - Campanha/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**POSTO SHELL NOSSA SENHORA DO CARMO**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Francisco de Castro, 221 - Carmo de Minas/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**POSTO TATIANA LTDA - POSTO VIA BRASIL**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Dom Pedro I, 468 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO TEX KAR LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Sapucaí, 85 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO TIGRE LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Brasil, 401 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO TIROL LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Afonso Vaz de Melo, 2.270 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO TONINHO II LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Alcoa, 6.600 - Poços de Caldas/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Não Removida

**POSTO TRANQUILÃO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Espinosa, 20 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO TRANSABRIL SUL**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia BR 381, Km 744 - Três Corações/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**POSTO TREVO BETIM LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia BR 381, Km 17- Betim/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**POSTO TREZE JM LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia BR 262, Km 13 - Sabará/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**POSTO TUNEL LTDA - ANTIGO POSTO PITANGUI LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Nossa Senhora de Fátima, 71 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO UNIÃO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Dom Pedro I, 3.880 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO UNIVERSITÁRIO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida João Naves de Ávila, 2.152 - Uberlândia/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**POSTO URBANO FERRAZ LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Álvares Cabral, 780 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO VANORTE LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Martinica, 800 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO VENDA NOVA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Padre Pedro Pinto, 1.720 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO VERA CRUZ LTDA - POSTO I**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Niquelina, 546 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO VIA LIBERDADE**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Bias Fortes, 765 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO VILA FERNÃO DIAS (HALIM COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA)**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia BR 381, Km 42 – Betim/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**POSTO VILA N. SRA. FÁTIMA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2.401 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO VILARINHO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Vilarinho, 1.691 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO WAP LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Dom Pedro II, 4.091 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**POSTO WILSON PIAZZA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Professor Estêvão Pinto, 768 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

## RECOLUB REPRESENTAÇÕES

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Praça da Inconfidência, 38 - Bom Despacho/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**REDE CUNHA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Osvaldo Cruz, 342 - Montes Claros/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**REDE GEFS POSTO DE SERVIÇOS - POSTO ÁGUA MINERAL**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia Rio Bahia (BR-116), Km 416 - Governador Valadares/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**REDE GEFS POSTO DE SERVIÇOS - POSTO BOA VIAGEM**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida J K, 1.792 - Governador Valadares/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**REZENDE E MORAIS**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Coronel Igomer de Barros, 720 - Cláudio/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**RODAP COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA.**

**Atividade:**

**Endereço:** Rua Doutor Pedro Ruela, 766 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:**

**Meios Impactados:**

--

**Contaminantes:**

--

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**RODRIGUES E CIA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Prefeito José Serra, 139 - Ouro Fino/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**ROL COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida dos Andradas, 3.520 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA - POSTO ROMA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Francisco Sá, 990 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**SANTA ROSA AUTO POSTO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Sebastião de Brito, 330 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**SÃO PAULO MINAS COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO (POSTO SANTO ANTÔNIO)**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Dr. João Carlos, 87 - Guaxupé/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**SARITUR - SANTA RITA TRANSPORTE URBANO**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida João Pinheiro, 1.989 - Caeté/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**SBEL - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ELETRÓLISE LTDA**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Rua Casa Branca, S/N - Conselheiro Lafaiete/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Metais

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**SHELL BRASIL LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Praça Bagatelle, 204 B - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**SHELL BRASIL LTDA (BASE DE ARMAZENAMENTO)**

**Atividade:** Base de armazenamento e distribuição de derivados de petróleo e álcool combustível

**Endereço:** Rodovia Fernão Dias, Km 428 - Betim/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**SHELL BRASIL S/A - POSTO LEGAL**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua André Cavalcanti, 214 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**SOCIEDADE COMERCIAL CANAA LTDA - AUTO POSTO JOCKEY**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia Prefeito Américo Gianetti, KM 16 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**SOCIEDADE PRODUTOS DO OESTE LTDA (POSTO UBERDIESEL)**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Arlindo de Melo, 1.675 - Uberaba/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**SUPRICEL COMBUSTIVEIS BELO HORIZONTE LTDA - POSTO PANORAMA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia BR 040 KM 01, 800 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**TEXAS POSTO DE SERVIÇOS E ABASTECIMENTO LTDA - TRANSPORTES PARGON**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua dos Tupis, 1.376 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**TIC TAC DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - POSTO TIC TAC**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida do Contorno, 9.461 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**TRIÂNGULO METAIS BATERIAS LTDA**

**Atividade:** Reciclagem de pilhas, baterias e acumuladores

**Endereço:** Rodovia BR 497, Km 12,5 - Uberlândia/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos, Dispersão atmosférica

**Meios Impactados:**

Solo

**Contaminantes:**

Chumbo

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**TUPI REVENDEDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - POSTO DOM CABRAL**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Vereador Cícero Ildfonso, 539 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

## UNIÃO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Israel Pinheiro, 320 - Paracatu/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**USIMINAS - USINAS SID. DE MINAS GERAIS (EST. DE TRAT. DE ÁGUA E VAPORES ORGÂNICOS)**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Rodovia BR 458 - Santana do Paraíso/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Ácidos, Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**USIMINAS - USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS (ÁREA DE CARBOQUÍMICOS)**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Avenida Pedro Linhares Gomes, 5.431 - Ipatinga/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**USIMINAS - USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS (CLUBE ACIARIA)**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Avenida Pedro Linhares Gomes, 5.431 - Ipatinga/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Projeto de Intervenção

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos Policíclicos  
Aromáticos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**USIMINAS - USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS (PÁTIO DE CARVÃO)**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Avenida Pedro Linhares Gomes, 5.431 - Ipatinga/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**USIMINAS - USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS (POÇO REDONDO)**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Avenida Pedro Linhares Gomes, 5.431 - Ipatinga/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Água Subterrânea

**Contaminantes:**

BTEX, Alumínio, Chumbo, Cromo,  
Níquel e Zinco

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**V & M DO BRASIL S/A (DEPÓSITO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS)**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Avenida Olinto Meireles, 65 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo

**Contaminantes:**

Metais

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**V & M DO BRASIL S/A (ESCORIAL)**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Avenida Olinto Meireles, 65 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo

**Contaminantes:**

Metais

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**V & M DO BRASIL S/A (TREFILARIA)**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Avenida Olinto Meireles, 65 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo

**Contaminantes:**

Ácidos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**VALE (PÁTIO DA ESTRADA DE FERRO VITÓRIA A MINAS EM GOVERNADOR VALADARES)**

**Atividade:** Infra-estrutura de transporte

**Endereço:** Praça João Paulo Pinheiro - Governador Valadares/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Projeto de Intervenção

**Fonte de contaminação:** -

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Produtos da Refinação do Petróleo

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Não Removida

**VALE (PÁTIO DE LABOREAUX)**

**Atividade:** Infra-estrutura de transporte

**Endereço:** Estrada de Ferro Vitória-Minas - Ramal Itabira, Km 533 - Itabira/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** -

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Produtos da Refinação do Petróleo

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Não Removida

**VALE (PÁTIO DESEMBARGADOR DRUMMOND CENTRAL)**

**Atividade:** Infra-estrutura de transporte

**Endereço:** Rodovia BR 381, Km 86 - Nova Era/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** -

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Produtos da Refinação do Petróleo,  
Fenóis

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**VALE FERTILIZANTES S/A - TANCAGEM DE ÁCIDO SULFÚRICO (EX BUNGE FERTILIZANTES S/A)**

**Atividade:** Mineração

**Endereço:** Avenida Arafertil, 5.000 - Araxá/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo

**Contaminantes:**

Ácidos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**VALE FERTILIZANTES S/A (ÁREA INDUSTRIAL)**

**Atividade:** Indústria Química

**Endereço:** Estrada da Cana, Km 11 - Uberaba/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Arsênio, Berílio, Chumbo, Cobre,  
Cromo, Níquel, Selênio, Sulfato e  
Nitrito

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**VALE FERTILIZANTES S/A (PILHA DE FOSFOGESSO)**

**Atividade:** Indústria Química

**Endereço:** Estrada da Cana, Km 0 - Uberaba/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Sulfeto, Nitrogênio Amoniacal

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**VALE FERTILIZANTES S/A (POSTO DE ABASTECIMENTO)**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Estrada da Cana, Km 11 - Uberaba/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

## VEREDAS DERIVADOS DE PETROLEO

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida do Contorno, 8.485 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

## VIAÇÃO COMETA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida João Pinheiro, 1.777 - Poços de Caldas/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**VIAÇÃO PROGRESSO E TURISMO S/A**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Carlos Herculano Couto, 58 - Juiz de Fora/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

## VIAÇÃO RIO DOCE

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia BR 116, Km 536 - Caratinga/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

## VIAÇÃO SANTA EDWIGES

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Espírito Santo, 655 - Betim/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** sim

**Situação:** Em processo de remoção

## VIAÇÃO SERTANEJA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua D. Alda Vianna, 340 - Abaeté/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**VIAÇÃO ÚTIL S/A**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Tietê, 185 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**VITÓRIA ORGANIZAÇÕES EM PETRÓLEO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Rio de Janeiro, 1.612 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**VOTORANTIM METAIS ZINCO S/A - UNIDADE MORRO AGUDO (ANTIGA BACIA DA ETE)**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Rodovia MG 702, Km 68,5 - Paracatu/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Projeto de Intervenção

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Cádmio, Chumbo e Zinco

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**VOTORANTIM METAIS ZINCO S/A - UNIDADE MORRO AGUDO (BARRAGEM VELHA)**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Rodovia MG 702, Km 68,5 - Paracatu/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Projeto de Intervenção

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Cádmio, Chumbo, Zinco, Arsênio

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**VOTORANTIM METAIS ZINCO S/A - UNIDADE MORRO AGUDO (BRITAGEM)**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Rodovia MG 702, Km 68,5 - Paracatu/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Projeto de Intervenção

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Cádmio, Chumbo e Zinco

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**VOTORANTIM METAIS ZINCO S/A - UNIDADE MORRO AGUDO (ETE INDUSTRIAL)**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Rodovia MG 702, Km 68,5 - Paracatu/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Projeto de Intervenção

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Cádmio, Chumbo e Zinco

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**VOTORANTIM METAIS ZINCO S/A - UNIDADE MORRO AGUDO (GALPÃO DE RESÍDUOS CLASSE I)**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Rodovia MG 702, Km 68,5 - Paracatu/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Projeto de Intervenção

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Cádmio, Chumbo e Zinco

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**VOTORANTIM METAIS ZINCO S/A - UNIDADE MORRO AGUDO (HOMOGENEIZAÇÃO)**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Rodovia MG 702, Km 68,5 - Paracatu/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Projeto de Intervenção

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Cádmio, Chumbo e Zinco

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**VOTORANTIM METAIS ZINCO S/A - UNIDADE MORRO AGUDO (POÇO DE VENTILAÇÃO NORTE)**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Rodovia MG 702, Km 68,5 - Paracatu/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Projeto de Intervenção

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Cádmio, Chumbo e Zinco

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**VOTORANTIM METAIS ZINCO S/A - UNIDADE MORRO AGUDO (POÇO DE VENTILAÇÃO SUL)**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Rodovia MG 702, Km 68,5 - Paracatu/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Projeto de Intervenção

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Cádmio, Chumbo, Zinco, Arsênio

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**VOTORANTIM METAIS ZINCO S/A - UNIDADE MORRO AGUDO (USINA)**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Rodovia MG 702, Km 68,5 - Paracatu/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Projeto de Intervenção

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Cádmio, Chumbo e Zinco

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**VOTORANTIM METAIS ZINCO S/A (ANTIGO PH 9)**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Rodovia BR 040, Km 284 - Três Marias/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo

**Contaminantes:**

Metais, Sulfatos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**VOTORANTIM METAIS ZINCO S/A (ÁREA INDUSTRIAL/ANTIGOS DEPÓSITOS)**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Rodovia BR 267, Km 119 - Juiz de Fora/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Metais, Sulfatos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**VOTORANTIM METAIS ZINCO S/A (ÁREA INDUSTRIAL/BARRAGEM VELHA)**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Rodovia BR 040, Km 284 - Três Marias/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea e Sedimento

**Contaminantes:**

Metais, Sulfatos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**VOTORANTIM METAIS ZINCO S/A (BACIA DOS CÓRREGOS CONSCIÊNCIA E BARREIRO GRANDE)**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Rodovia BR 040, Km 284 - Três Marias/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Projeto de Intervenção

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos, Lançamento de efluentes

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea, Água Superficial e Sedimento

**Contaminantes:**

Metais, Sulfatos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**VOTORANTIM METAIS ZINCO S/A (BARRAGEM DO CÓRREGO DA LAVAGEM)**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Rodovia BR 040, Km 284 - Três Marias/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Projeto de Intervenção

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea e Água Superficial

**Contaminantes:**

Metais, Sulfatos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**VOTORANTIM METAIS ZINCO S/A (CLUBE PIRAQUARA)**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Rodovia BR 040, Km 284 - Três Marias/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Metais, Sulfatos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**W R SIMONE COMERCIAL LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Barão Homem de Melo, 3.000 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**WEC EMPREENDIMENTOS LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Dr. Ary Teixeira, 990 - Vespasiano/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**XODÓ COMERCIAL - ÁREA DO POSTO XODÓ**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia BR 354, Km 476 - Arcos/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Não Removida

**XODÓ COMERCIAL - SÍTIO BOCA DA MATA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia BR 354, Km 476 - Arcos/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida