

**MUNICÍPIO: ABAETÉ**

**POSTO SÃO SEBASTIÃO DE ALDEIA (POSTO IPIRANGA 51)**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Praça Manoel Saint Clair, 535 - Abaeté/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** ABAETÉ

**VIAÇÃO:** SERTANEJA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua D. Alda Vianna, 340 - Abaeté/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** ÁGUA BOA

**POSTO BRASÃO**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Treze de Maio, 23 - Água Boa/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** AIMORÉS

**GILBERTO PAULO DE SOUZA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Praça Miguel Couto, 32 – Aimorés/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** ALFREDO VASCONCELOS

**AUTO POSTO HESPANHOL LTDA (POSTO VASCONCELLOS)**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia BR 040, Km 690 - Alfredo Vasconcelos/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** ARAGUARI

**FCA - FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A (UNIDADE ARAGUARI)**

**Atividade:** Infra-estrutura de transporte

**Endereço:** Avenida Espírito Santo, s/n° - Sewa - Araguari/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** ARAGUARI

**FERREIRA E FIGUEIREDO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Coronel Teodolino Pereira de Araújo, 2.180 - Araguari/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** ARAXÁ

**BULL PETRÓLEO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Wilson Borges, 605 - Araxá/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**MUNICÍPIO:** ARAXÁ

**CBMM - CIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERAÇÃO**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Córrego da Mata, S/N - Araxá/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Metais

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** ARAXÁ

**MAXDIESEL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Imbiara, 603 – Araxá/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**MUNICÍPIO:** ARAXÁ

**REPE COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Damaso Drummond, 475 - Recanto dos Ipês - Araxá/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**MUNICÍPIO:** ARAXÁ

**VALE FERTILIZANTES S/A - TANCAGEM DE ÁCIDO SULFÚRICO (EX BUNGE FERTILIZANTES S/A)**

**Atividade:** Mineração

**Endereço:** Avenida Arafertil, 5.000 - Araxá/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo

**Contaminantes:**

Ácidos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** ARCOS

**CSN - COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Rodovia MG 170 KM 70 - Arcos/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Disposição de Resíduos

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Cobalto, Manganês, Cromo

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** ARCOS

**FCA - FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A (UNIDADE ARCOS)**

**Atividade:** Infra-estrutura de transporte

**Endereço:** Rod. Fernão Dias - Br 381 KM 427 - Arcos/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** ARCOS

**XODÓ COMERCIAL - ÁREA DO POSTO XODÓ**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia BR 354, Km 476 - Arcos/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Não Removida

**MUNICÍPIO:** ARCOS

**XODÓ COMERCIAL - SÍTIO BOCA DA MATA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia BR 354, Km 476 - Arcos/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**MUNICÍPIO:** BARÃO DE COCAIS

**GERDAU AÇOMINAS S/A (ATERRO INDUSTRIAL)**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Rodovia MG 443, Km 07 - Barão de Cocais/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Disposição de Resíduos

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Alumínio, Bário, Cobre, Ferro,  
Manganês, Chumbo e Níquel

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** BARÃO DE COCAIS

**GERDAU AÇOS LONGOS (PÁTIO DE RESÍDUOS)**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Avenida Getúlio Vargas, 1555 – Vila Operária - Barão de Cocais/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Disposição de Resíduos

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Al, Ba, Co, Fe, Mn, Pb, e Ni

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** BARBACENA

**APEC VEÍCULOS (PELICANO II)**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Sena Madureira, 310 - Pontilhão - Barbacena/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**MUNICÍPIO:** BARBACENA

**AUTO POSTO** ROSELANCHE

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia BR 040, km 694 – Barbacena/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**MUNICÍPIO: BARBACENA**

**POSTO CABANA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia BR 040, Km 699 - Barbacena/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**A CARABETTI & CIA LTDA - POSTO 2000**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Cristiano Machado, 2.000 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**ABRAS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E AUTOMOVEIS LTDA - POSTO BR LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Dom Pedro II, 930 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**ALABASTRO POSTOS E SERVIÇOS LTDA - POSTO MANAUS LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Silviano Brandão, 1.785 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**ALMADA E CIA LTDA - POSTO 1 MIL**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Jacuí, 3880 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**ALMADA E CIA LTDA - POSTO 2 MIL**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Itauna, 557 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**ALMADA E CIA LTDA - POSTO 3 MIL**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Monsenhor Messias, 20 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**ANDRADE VENDAS E SERVICOS LTDA - POSTO ANDRADE**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida do Contorno, 3.772 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**ANTUERPIA - ZULATO E FIGUEIREDO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua dos Astecas, 2.910 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**ARAUJO COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - POSTO PATROPI LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Cristiano Machado, 70 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**AUTO POSTO:** BOA VISTA LTDA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Elisio de Brito, 195 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**AUTO POSTO CAMPEAO LTDA - POSTO CAMPEAO**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Vilarinho, 2.300 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**AUTO POSTO:** MAQUINÉ LTDA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia BR 262 KM 4, 4.300 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**AUTO POSTO VALE LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Vilarinho, 78 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**AUTO POSTO:** VERONA LTDA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia BR 262, Km 5,3 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**AUTO SERVIÇO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Augusto de Lima, 876 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**BARRABELA AUTO POSTO**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia BR 356, KM 7,5 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**BEL POSTO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua das Princesas, 367 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**BETANIA ONIBUS LTDA (GARAGEM)**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Ursula Paulino, 1.603 Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE**

**CASSIA SOARES BARBOSA - POSTO CATALAO - SERVACAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Presidente Carlos Luz, 102 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**CELT LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Dom Pedro I, 2.177 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**CENTRO AUTOMOTIVO FALCAO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida General Olímpio Mourão Filho, 835 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**CERA INGLEZA**

**Atividade:** Indústria Química

**Endereço:** Rua Estoril, 1.432 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**CHAPADÃO POSTO DE SERVICOS LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Silviano Brandão, 2.822 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**CODERPE - POSTO FLAMINGO - PETROBRÁS DISTRIBUIDORA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Presidente Antônio Carlos, 4.250 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**CODERPE-** COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - POSTO CARDEAL

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Dom Pedro I, 1.680 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**COMBUSTIVEIS VALADARES LTDA - NORCOL NOVOS RUMOS COMÉRCIO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Presidente Carlos Luz, 2.600 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**COMERCIAL AUTOMOTIVO NAKANO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Amazonas, 8245 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**COMERCIAL DIAS VIEIRA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Pintor Renato Lima, 10 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**COMERCIAL DONA CLARA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Cristiano Machado, 8.665 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**COMERCIAL J R F LTDA - POSTO CAR WASH**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Cristiano Machado, 1547 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**COMERCIAL M W M LTDA - POSTO ITAPORE**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Presidente Antônio Carlos, 2.826 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE**

**COMERCIAL MARCESOP LTDA - POSTO PIT STOP**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Amazonas, 5.234 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**COMERCIAL RACOL LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Piratini, 133 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE**

**COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS MILENIO LTDA - POSTO DANIEL**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Padre Pedro Pinto, 2.745 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**COMÉRCIO DE DERIV. DE PETR. MAJOR LTDA - POSTO MAJOR**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Sinfrônio Brochado, 506 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**COOAVEMIG**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Mem de Sá, 140 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**COOAVEMIG**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Bonfim, 88 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**COOAVEMIG**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Doutor Álvaro Camargos, 1.900 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**COOAVEMIG**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Jacuí, 3.742 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**COOMOTAXI LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Primeiro de Julho, 10 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Progresso, 60 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**DANTON LEONEL HOSTALACIO - POSTO TEREZA CRISTINA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Tereza Cristina, 820 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**DIDIKAR VEICULOS LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Amazonas, 5.353 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**DIFERENCIAL COMÉRCIO LTDA - POSTO NIQUELINA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida do Contorno, 3.347 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**DUARTE E BRETAS LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Pará de Minas, 788 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**ECO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua dos Tupis, 1.774 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**ECO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MANDARIM LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Desembargador Paula Mota, 31 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**EMPREENDIMENTOS** AGUIA LTDA - POSTO AGUIA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Silviano Brandão, 2.109 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**EMPREENDIMENTOS** LAGUNA LTDA - POSTO SAVASSI

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Cristovão Colombo, 449 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**EMPREENDIMENTOS** VIP LTDA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Prudente de Moraes, 303 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**ESPOLIO DE EDUARDO COZAC- POSTO ZAHIE COZAC LTDA.**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Hermilio Alves, 22 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**EXXEL REVENDEDORA DE DERIVADOS LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Vereador Cicero Ildefonso, 539 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**FAMÍLIA RODELA - ORISMAR MOREIRA LEAO - SERVACAR COM SERV E REPR LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Bias Fortes, 914 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**FERNANDO ANTONIO DE AZEVEDO GOMES - GERSILIO JOSE GOMES**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Amazonas, 4.808 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**GILBO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - POSTO SEGURO**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Presidente Carlos Luz, 451 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE**

**GNV LAGOAS**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Cristiano Machado, 11.600 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**H M F COMÉRCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Dom Pedro II, 1.408 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**INIPAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DERIVADOS LTDA**

**Atividade:** Distribuição de Lubrificantes

**Endereço:** Rua Padre Pedro Pinto, 20 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**J FABRIS E CIA. LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Afonso Vaz de Melo, 435 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**KEPLER COMÉRCIO E SERVICOS LTDA - POSTO KEPLER**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Kepler, 241 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**L C EMPREENDIMENTOS LTDA - POSTO ATLANTIDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida dos Engenheiros, 1.620 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**LUBRIFICANTES CUNHA LTDA - POSTO CUNHA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Dom Pedro II, 2.363 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**M M COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Grão Mogol, 953 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**MABEPART**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Dom João Antônio dos Santos, 195 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**MARLIM AZUL COMÉRCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Praça Bagatelle, 204 B - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** intervenção/remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**MARLIN EMPREENDIMENTOS**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Americo Vespucio, 501 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**MENDONÇA E CIA LTDA - POSTO FAZENDA VELHA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Cristiano Machado, 2.570 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**MOURA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Erê, 125 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**ORGANIZAÇÃO:** PETROMAR LTDA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Mato Grosso, 212 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**ORGANIZACOES G T S LTDA - POSTO BARAO**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Barão Homem de Melo, 1.280 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

***Meios Impactados:***

Solo, Água Subterrânea

***Contaminantes:***

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**ORISMAR MOREIRA LEAO - POSTO ALFA PAMPULHA - SERVACAR LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Presidente Antônio Carlos, 6.682 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE**

**ORISMAR MOREIRA LEAO - POSTO PIT STOP**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Presidente Antônio Carlos, 400 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**PLANALTO POSTO DE SERVIÇOS LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Dr Cristiano Guimarães, 2.329 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POLIPETRO II DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Cristiano Machado, 10.260 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO AEROPORTO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Henrique Cabral, 19 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO** ALBATROZ LTDA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Afonso Pena, 2.122 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO** AMAZONAS LTDA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Amazonas, 5.298 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO ANCHIETA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Presidente Carlos Luz, 710 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO** ANTONIO MASSUD LTDA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Araguari, 1.140 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO** ANTUNES LTDA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Portugal, 3.201 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO** APOLO LTDA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Jacuí, 2.275 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO** ARAUCARIA LTDA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Santa Terezinha, 426 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO** ARAUCARIA LTDA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Silviano Brandão, 1.344 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO ASSIS LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia BR 262, Km 26 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO** ASTRAL LTDA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, 1.025 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO** AVENIDA LTDA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Amazonas, 9.248 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO** BAHAMAS LTDA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Silviano Brandão, 796 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO** BALUARTE LTDA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia BR 262, KM 24,5 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO BARÃO DE MELO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Barão Homem de Melo, 827 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO** BATISTÃO LTDA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Desembargador Reis Alves, 880 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO** BETANIA LTDA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Úrsula Paulino, 1.292 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO** BH LTDA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida dos Andradas, 1.350 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO BOLA CHEIA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Dorival Machado, 519 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO BOM BOM LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida do Contorno, 2.694 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO BRASINHA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Pelotas, 36 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO BRUNATA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Anapurus, 21 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO** C J LTDA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Prudente de Moraes, 581 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO CABRAL LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida do Contorno, 8.249 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO CARIJÓ LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia BR 262, Km 4 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** intervenção/remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO CASSINO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Amazonas, 1.560 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO CHAVES LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Portugal, 2.061 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO** CIDADE NOVA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Cristiano Machado, 1.383 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO:** CLEARGEL LTDA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida das Palmeiras, 921 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO CURIANGO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia BR 262, Km 7 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO DANÚBIO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Jacuí, 2.300 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO DO ELEFANTINHO SOCIEDADE LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Presidente Antônio Carlos, 1.400 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO DO PAI LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Deputado Último de Carvalho, 1.275 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO DO PAPAÍ LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Flávio dos Santos, 459 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO DO PAPAÍ LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Pouso Alegre, 1.500 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO DRIVE AUTO SERVICOS LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Barão Homem de Melo, 1.755 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO DRIVE AUTO SERVICOS LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida do Contorno, 6.583 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO DUAS PATRIAS LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Álvares Maciel, 517 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO ELEVADO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua dos Tamoios, 1.171 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO ENTRADA OBRIGATORIA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Portugal, 4.260 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO FLORAMAR LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Cristiano Machado, 10.500 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO FÓRMULA BR LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Amazonas, 8.555 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO FRANCA E CAMPOS LTDA - PICA PAU**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Amazonas, 4.156 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO GALL LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Belmiro Braga, 1.078 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO GAMELEIRA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Amazonas, 7.605 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

***Meios Impactados:***

Solo, Água Subterrânea

***Contaminantes:***

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO** GLÓRIA LTDA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Deputado Cláudio Pinheiro Lima, 957 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO** HERCULES LTDA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Deputado Cláudio Pinheiro Lima, 276 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO** ITAPOÃ LTDA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Amazonas, 2.994 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO** ITARUMA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Afonso Vaz de Melo, 1.025 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO JACINTO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua João Samaha, 1.250 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO JACUHY LTDA - POSTO SHELL**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Jacuí, 2798 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO JOCA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Antônio José dos Santos, 609 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO** MACEDO LTDA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Olinto Meireles, 2.375 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO** MARIA AMELIA LTDA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Maria Amélia Maia, 780 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO MARTE LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua jacuí, 1.712 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO MG LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Lagoa da Prata, 415 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO MIGUEL LTDA - POSTO VIA DO MINERIO**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Waldir Soeiro Emrich, 2.050 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO** MIRAGEM LTDA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Amintas Jaques de Moraes, 2.015 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO MUSTANG LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Joaquim Murtinho, 9 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO ODEON LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida do Contorno, 1.550 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO ONIX LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Joaquim de Figueiredo, 8 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO OURO FINO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Pium-i, 260 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO PADRE EUSTAQUIO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Amazonas, 1.800 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO** PALHA VERDE LTDA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia BR 262, KM 10 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO** PARIS LTDA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Prudente de Moraes, 1.133 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO** PASSARELA LTDA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Cristiano Machado, 3.525 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO PAULISTINHA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Nossa Senhora de Fátima, 1.612 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO PHOENIX LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Platina, 999 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO** PIAZZA LTDA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Dom Pedro II, 1.020 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO PONTA DA LAPA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Mármore, 15 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO PONTE NOVA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Nossa Senhora do Carmo, 450 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO PRISMA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Vereador Cícero Ildfonso, 684 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO PROGRESSO**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Pará de Minas, 1.080 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO QUICK LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Belmiro Braga, 17 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO** R B M LTDA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Rio de Janeiro, 1.270 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO RAMADAS LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Platina, 789 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO REM (ANTIGO POSTO MONTREAL)**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida do Contorno, 10.040 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO RIEGERT LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Curitiba, 2.155 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO** RODRIGUES LTDA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Dom Pedro II, 1.537 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO ROMANALLI**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Silviano Brandão, 2.419 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO** SANTA CRUZ LTDA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia MG 20, KM 16,2 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO SANTA MONICA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Presidente Antônio Carlos, 2.241 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO** SAO GERALDO LTDA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua dos Pampas, 275 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO SAO JOAO COMB. E LUBRIF. LTDA - POSTO CALAFATE**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Desembargador Barcelos, 196 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO** SÃO JOSÉ LTDA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Getúlio Vargas, 1.010 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO** SÃO PAULO ATLANTIDA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Heráclito Mourão de Miranda, 1.851 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO SÃO SEBASTIAO LTDA - AUTO POSTO SILVIANO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Silviano Brandão, 662 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE**

**POSTO SARAMENHA LTDA - POSTO ISMAEL JÚNIOR LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Saramenha, 1.062 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO SAYONARA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Dom Pedro II, 2.958 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO SERRANO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Abílio Machado, 3.123 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO** TATIANA LTDA - POSTO VIA BRASIL

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Dom Pedro I, 468 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO** TEX KAR LTDA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Sapucaí, 85 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO TIGRE LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Brasil, 401 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO** TIROL LTDA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Afonso Vaz de Melo, 2.270 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO TRANQUILÃO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Espinosa, 20 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO TUNEL LTDA - ANTIGO POSTO PITANGUI LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Nossa Senhora de Fátima, 71 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO UNIÃO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Dom Pedro I, 3.880 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO URBANO FERRAZ LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Álvares Cabral, 780 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO VANORTE LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Martinica, 800 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO VENDA NOVA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Padre Pedro Pinto, 1.720 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO VERA CRUZ LTDA - POSTO I**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Niquelina, 546 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO VIA LIBERDADE**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Bias Fortes, 765 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO VILA N. SRA. FÁTIMA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2.401 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO VILARINHO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Vilarinho, 1.691 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO WAP LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Dom Pedro II, 4.091 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**POSTO WILSON PIAZZA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Professor Estêvão Pinto, 768 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**RODAP COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Doutor Pedro Ruela, 766 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**ROL COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida dos Andradas, 3.520 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA - POSTO ROMA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Francisco Sá, 990 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**SANTA ROSA AUTO POSTO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Sebastião de Brito, 330 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**SHELL BRASIL LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Praça Bagatelle, 204 B - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**SHELL BRASIL S/A - POSTO LEGAL**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua André Cavalcanti, 214 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**SOCIEDADE COMERCIAL CANAA LTDA - AUTO POSTO JOCKEY**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia Prefeito Américo Gianetti, KM 16 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**SUPRICEL COMBUSTIVEIS BELO HORIZONTE LTDA - POSTO PANORAMA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia BR 040 KM 01, 800 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**TEXAS POSTO DE SERVIÇOS E ABASTECIMENTO LTDA - TRANSPORTES PARGON**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua dos Tupis, 1.376 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**TIC TAC DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - POSTO TIC TAC**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida do Contorno, 9.461 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** -

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**TUPI REVENDEDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - POSTO DOM CABRAL**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Vereador Cícero Ildfonso, 539 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE**

**V & M DO BRASIL S/A (DEPÓSITO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS)**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Avenida Olinto Meireles, 65 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo

**Contaminantes:**

Metais

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**V & M DO BRASIL S/A (ESCORIAL)**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Avenida Olinto Meireles, 65 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo

**Contaminantes:**

Metais

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**V & M DO BRASIL S/A (TREFILARIA)**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Avenida Olinto Meireles, 65 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo

**Contaminantes:**

Ácidos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**VEREDAS DERIVADOS DE PETROLEO**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida do Contorno, 8.485 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**VIAÇÃO ÚTIL S/A**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Tietê, 185 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**VITÓRIA ORGANIZAÇÕES EM PETRÓLEO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Rio de Janeiro, 1.612 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE

**W R SIMONE COMERCIAL LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Barão Homem de Melo, 3.000 - Belo Horizonte/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

**MUNICÍPIO:** BETIM

**AUTO POSTO** RODRIGO LTDA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Arthur da Silva Bernardes, 355 – Betim/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO: BETIM**

**COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA - POOL DE BETIM**

**Atividade:** Base de armazenamento e distribuição de derivados de petróleo e álcool combustível

**Endereço:** Rodovia Fernão Dias - BR 381, Km 428,5 - Betim/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos, Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos, Chumbo

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**MUNICÍPIO: BETIM**

**COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA - POOL DE IMBIRUÇU**

**Atividade:** Base de armazenamento e distribuição de derivados de petróleo e álcool combustível

**Endereço:** Rua José Gomes Ferreira, 1.020 - Betim/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**MUNICÍPIO: BETIM**

**COPETRANS - COOPERATIVA TRANSPORTADORA DE PETRÓLEO E DERIVADOS**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Dois, 387 - Betim/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO: BETIM**

**MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A**

**Atividade:** Indústria de Produtos Minerais Não-Metálicos

**Endereço:** Avenida Amazonas, 2148 - Centro - Betim/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo

**Contaminantes:**

Cromo, Chumbo, Bário, HPA

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** BETIM

**PENTÁGONO AUTO POSTO**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia Fernão Dias KM 428,5 - Imbiruçu - Betim/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**MUNICÍPIO: BETIM**

**PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A - TEBET**

**Atividade:** Base de armazenamento e distribuição de derivados de petróleo e álcool combustível

**Endereço:** Rodovia Fernão Dias - BR 381, Km 427 - Betim/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** BETIM

**PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - REGAP (CARTEIRA DE GASOLINA E DIESEL)**

**Atividade:** Indústria Química

**Endereço:** Rodovia Fernão Dias BR 381, Km 427 - Betim/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos, Chumbo,  
Antimônio, Manganês e Ferro

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO: BETIM**

**PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - REGAP (DRO DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS OLEOSOS)**

**Atividade:** Indústria Química

**Endereço:** Rodovia Fernão Dias BR 381, Km 427 - Betim/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos, Chumbo

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** BETIM

**PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - REGAP (DUTO DE VENDA DA REGAP)**

**Atividade:** Dutos para transporte de produtos químicos e oleodutos

**Endereço:** Rua Sucupira, S/N - Betim/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**MUNICÍPIO:** BETIM

**PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - REGAP (TANCAGEM DE CLAROS)**

**Atividade:** Indústria Química

**Endereço:** Rodovia Fernão Dias BR 381, Km 427 - Betim/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**MUNICÍPIO:** BETIM

**PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - REGAP (TANCAGEM DE PETRÓLEO)**

**Atividade:** Indústria Química

**Endereço:** Rodovia Fernão Dias BR 381, Km 427 - Betim/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Chumbo, Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO: BETIM**

**PETRÓLEO BRASILEIRO S/A (EDTI - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE DEJETOS INDUSTRIAIS**

**Atividade:** Base de armazenamento e distribuição de derivados de petróleo e álcool combustível

**Endereço:** Rodovia BR 381, Km 427 - Betim/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Chumbo, Manganês, Níquel, e Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** BETIM

**POSTO** ANGOLA LTDA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua do Rosário, 1.001 - Betim/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**MUNICÍPIO:** BETIM

**POSTO CIDADE NOVA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Juiz Marco Túlio Isaac, 330 - Betim/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**MUNICÍPIO:** BETIM

**POSTO DOM PEDRO DE BETIM**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** BR 381, Km 438 - Betim/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**MUNICÍPIO:** BETIM

**POSTO** IPÊ

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Amazonas, 1.340 - Betim/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** BETIM

**POSTO** MARCELLA LTDA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia BR 262, Km 364 - Betim/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** BETIM

**POSTO RRJ COMERCIAL LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida dos Bandeirantes, 741 - Betim/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** BETIM

**POSTO TREVO BETIM LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia BR 381, Km 17- Betim/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**MUNICÍPIO: BETIM**

**POSTO VILA FERNÃO DIAS (HALIM COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA)**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia BR 381, Km 42 – Betim/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO: BETIM**

**RAÍZEN (COSAN COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES S.A)**

**Atividade:** Base de armazenamento e distribuição de derivados de petróleo e álcool combustível

**Endereço:** Rodovia BR 381, Km 427,5 - Betim/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos, Metais

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO: BETIM**

**RAÍZEN (SHELL BRASIL LTDA - BASE DE ARMAZENAMENTO)**

**Atividade:** Base de armazenamento e distribuição de derivados de petróleo e álcool combustível

**Endereço:** Rodovia Fernão Dias, Km 428 - Betim/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**MUNICÍPIO: BETIM**

**VIAÇÃO SANTA EDWIGES**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Espírito Santo, 655 - Betim/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** sim

**Situação:** Em processo de remoção

**MUNICÍPIO:** BOM DESPACHO

**POSTO** IPORANGA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua do Rosário, 564 - Bom Despacho/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**MUNICÍPIO:** BOM DESPACHO

**RECOLUB REPRESENTAÇÕES**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Praça da Inconfidência, 38 - Bom Despacho/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Não Removida

**MUNICÍPIO:** BRASÓPOLIS

**AUTO POSTO:** BRASÓPOLIS

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia MG 295, Km 17 - Brasópolis/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**MUNICÍPIO:** CACHOEIRA DE MINAS

**AUTO POSTO:** CACHOEIRA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Prefeito João Belmiro da Costa, 120 - Cachoeira de Minas/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO: CAETÉ**

**SARITUR - SANTA RITA TRANSPORTE URBANO**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida João Pinheiro, 1.989 - Caeté/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** CAMPANHA

**POSTO SERVSUL 300**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia Fernão Dias (BR 381), Km 720 - Campanha/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**MUNICÍPIO:** CAMPO BELO

**PETROFILTROS LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Perdões, 191 - Campo Belo/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** CAMPO FLORIDO

**CUNHA MELLO E CIA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia BR 153, km 149 - Campo Florido/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** CAMPOS GERAIS

**AUTO POSTO** IRMÃOS COELHO

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia BR 369, Km 149 - Campos Gerais/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**MUNICÍPIO:** CANA VERDE

**PETROSANTOS**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia BR 354 KM 581 - Cana Verde/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO: CARANGOLA**

**AUTO POSTO SÃO JUDAS TADEU (AUTO POSTO VEREDAS DE MIRAI)**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Magalhães Queiroz, 152 - Carangola/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** CARATINGA

**POSTO BOA ESTRELA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Presidente Tancredo Neves, 2.812 - Caratinga/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** CARATINGA

**VIAÇÃO:** RIO DOCE

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia BR 116, Km 536 - Caratinga/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**MUNICÍPIO:** CARLOS CHAGAS

**AUTO POSTO CHEQUER LTDA (POSTO ARRUMADÃO)**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Capitão João Pinto, 14 - Carlos Chagas/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**MUNICÍPIO:** CARMO DE MINAS

**POSTO SHELL NOSSA SENHORA DO CARMO**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Francisco de Castro, 221 - Carmo de Minas/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** CARMO DO CAJURU

**ALPHAVILLE A P COM. SERV. E REPRES LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Praça Presidentes Vargas, 01 - Carmo do Cajuru/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** CARMO DO RIO CLARO

**AUTO POSTO MARQUES E LEMOS (JUSSARA LOURENÇO DE CARVALHO E FILHO**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida José Evaristo Santana, 225 - Carmo do Rio Claro/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**MUNICÍPIO: CÁSSIA**

**POSTO LARA REIS**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Amazonas, 100 - Cássia/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**MUNICÍPIO:** CATAS ALTAS

**POSTO** MARTINS

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Direita, 751 - Catas Altas/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**MUNICÍPIO: CLÁUDIO**

**REZENDE E MORAIS**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Coronel Igomer de Barros, 720 - Cláudio/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** COMENDADOR GOMES

**F P AUTO POSTO - POSTO VEREDAS**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Praça Manoel Bertoldo da Silva, 148 - Comendador Gomes/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**MUNICÍPIO:** CONFINS

**INFRAERO - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA**

**Atividade:** Aeroporto

**Endereço:** Aeroporto Internacional Tancredo Neves - Rodovia LMG 800 KM 7,9 - Confins/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Projeto de Intervenção

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Cromo, Alumínio, Chumbo, cobalto,  
manganês

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO: CONGONHAS**

**POSTO COLONIAL**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Júlia Kubistcheck, 629 - Congonhas/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** CONSELHEIRO LAFAIETE

**JUCA AUTO POSTO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia BR 040, Km 623 - Conselheiro Lafaiete/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** CONSELHEIRO LAFAIETE

**MRS LOGÍSTICA S/A - UNIDADE DE MANUTENÇÃO DA OFICINA DE LOCOMOTIVAS**

**Atividade:** Transporte Ferroviário de Produtos Perigosos

**Endereço:** Rua Marechal Floriano Peixoto, s/nº - Conselheiro Lafaiete/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**MUNICÍPIO:** CONSELHEIRO LAFAIETE

**PETROVIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Pref. Telésforo Cândido de Resende, 817 - Conselheiro Lafaiete/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** CONSELHEIRO LAFAIETE

**SBEL - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ELETRÓLISE LTDA**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Rua Casa Branca, S/N - Conselheiro Lafaiete/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Projeto de Intervenção

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Metais

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** CONSELHEIRO PENA

**BATISTA E BERNARDES DERIVADOS DE PETRÓLEO**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida João Siqueira, 144 - Conselheiro Pena/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**MUNICÍPIO: CONTAGEM**

**FCA - FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A (UNIDADE ELDORADO)**

**Atividade:** Infra-estrutura de transporte

**Endereço:** Rua Jequitibá, 1.052 - Contagem/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**MUNICÍPIO: CONTAGEM**

**LIXÃO DO CINCO**

**Atividade:** Depósito de Resíduos Sólidos Urbanos

**Endereço:** Distrito Industrial de Ressaca - Contagem/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Chumbo, Cádmio

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO: CONTAGEM**

**POSTO ESCOLA DE CONTAGEM**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Praça Louis Enschede, 40 - Cidade Industrial - Contagem/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO: CONTAGEM**

**POSTO NOVA CONTAGEM LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Tiradentes, 1.941 - Contagem/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO: CORINTO**

**FCA - FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A (UNICADE CORINTO)**

**Atividade:** Infra-estrutura de transporte

**Endereço:** Pátio da Estação, 12 - Corinto/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** CÓRREGO DANTAS

**POSTO** ANDREA MORAES

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia BR 262 KM 565 - Córrego Dantas/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**MUNICÍPIO:** CRISTIANO OTONI

**ORGANIZAÇÕES** PEPITELLA TURISMO (POSTO CUPIM)

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia BR 040, Km 645 - Cristiano Otoni/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** CRISTINA

**COMERCIAL** CLÁUDIO EVARISTO MOTA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Olegário Maciel, 32 - Centro - Cristina/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** CRUZÍLIA

**AUTO POSTO** VP

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Coronel Serafim, 391 - Cruzília/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** CURVELO

**AUTO POSTO:** CURVELO

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Praça Cel. José Júlio Mascarenhas, 120 - Curvelo/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** CURVELO

**AUTO POSTO** VIANA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Antônio Olinto, 475 - Centro - Curvelo/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** DELTA

**POSTO** DELTA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua João dos Santos, 45 - Delta/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** DESCOBERTO

**ÁREA CONTAMINADA** ORFÃ

**Atividade:** Mineração

**Endereço:** Estrada Descoberto-Serra da Grama, Km 11 - Descoberto/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Projeto de Intervenção

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Mercúrio

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** DIVINÓPOLIS

**AUTO POSTO S C**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Sete de Setembro, 740 - Santa Clara/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** DIVINÓPOLIS

**FCA - FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A (UNIDADE DE DIVINÓPOLIS - ANTIGA ETEI)**

**Atividade:** Infra-estrutura de transporte

**Endereço:** Avenida Coronel Júlio R. Gontijo, 391 - Divinópolis/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**MUNICÍPIO:** DIVINÓPOLIS

**FCA - FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A (UNIDADE DE DIVINÓPOLIS - REPAROS LEVES)**

**Atividade:** Infra-estrutura de transporte

**Endereço:** Avenida Coronel Júlio R. Gontijo, 391 - Divinópolis/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**MUNICÍPIO:** DIVINÓPOLIS

**J & S COMERCIAIS LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Getúlio Vargas, 535 – Divinópolis/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**MUNICÍPIO:** DIVINÓPOLIS

**POSTO A S MESQUITA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Rio de Janeiro, 2.370 - Divinópolis/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**MUNICÍPIO: DOM CAVATI**

**DOM CAVATI POSTO DE SERVIÇOS LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Washington Luiz, 559 - Dom Cavati/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**MUNICÍPIO:** DOM SILVÉRIO

**POSTO** DOM SILVÉRIO

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Nossa Senhora da Saúde, 91 - Dom Silvério/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**MUNICÍPIO:** ESPINOSA

**JULIANO OLIVEIRA COM. DE COMB (POSTO SANTANA)**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Minas Gerais, 824 – Panorama - Espinosa/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** ESTIVA

**AUTO POSTO** J K

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia Fernão Dias, Km 817 - Estiva/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**MUNICÍPIO:** FELIXLÂNDIA

**POSTO RADIANTE (POSTO PIONEIRO)**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia BR 040, Km 358 - Felixlândia/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**MUNICÍPIO:** FERVEDOURO

**AUTO POSTO** XODOZÃO

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia BR 116, Km 651 - Fervedouro/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** FORMIGA

**POSTO BEIRA RIO III**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Paulo Lins, 56 - Formiga/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** GONÇALVES

**KLEBER VIEIRA DA COSTA E CIA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Coronel João Vieira, 23 – Gonçalves/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**MUNICÍPIO:** GOVERNADOR VALADARES

**CIA SÃO GERALDO DE VIAÇÃO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida J K, 1.934 - Governador Valadares/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** GOVERNADOR VALADARES  
**COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS JACARÉ LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Marechal Floriano, 1.975 - Governador Valadares/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO: GOVERNADOR VALADARES**

**IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO**

**Atividade:** Base de armazenamento e distribuição de derivados de petróleo e álcool combustível

**Endereço:** Rua Coronel Roberto Soares Ferreira - Vila Bretas

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos, Chumbo

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** GOVERNADOR VALADARES

**POSTO PASTORIL LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Moacir Paleta, 965 - Governador Valadares/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**MUNICÍPIO: GOVERNADOR VALADARES**

**REDE GEFS POSTO DE SERVIÇOS - POSTO ÁGUA MINERAL**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia Rio Bahia (BR-116), Km 416 - Governador Valadares/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO: GOVERNADOR VALADARES**

**REDE GEFS POSTO DE SERVIÇOS - POSTO BOA VIAGEM**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida J K, 1.792 - Governador Valadares/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO: GOVERNADOR VALADARES**

**VALE (PÁTIO DA ESTRADA DE FERRO VITÓRIA A MINAS)**

**Atividade:** Infra-estrutura de transporte

**Endereço:** Praça João Paulo Pinheiro - Governador Valadares/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Projeto de Intervenção

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Não Removida

**MUNICÍPIO:** GUANHÃES

**COELHO E ALVARENGA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Governador Milton Campos, 2.885 - Guanhães/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** GUANHÃES

**POSTO:** MIRIM LTDA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Governador Milton Campos, 2.532 - Guanhães/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO: GUAXUPÉ**

**SÃO PAULO MINAS COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO (POSTO SANTO ANTÔNIO)**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Dr. João Carlos, 87 - Guaxupé/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**MUNICÍPIO:** IBIÁ

**FCA - FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A (UNIDADE IBIÁ)**

**Atividade:** Infra-estrutura de transporte

**Endereço:** Rua 101, 168 - Ibiá/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Não Removida

**MUNICÍPIO:** IBIRITÉ

**PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - REGAP (DCAT - DEPÓSITO DE CATALISADOR GASTO)**

**Atividade:** Indústria Química

**Endereço:** Rua Treze s/nº - Ibitité/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos, Metais

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** IGARAPÉ

**POSTO BARRA LIMPA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia Fernão Dias S/N Km 35 - Igarapé/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**MUNICÍPIO:** IGUATAMA

**POSTO DOURADÃO**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia BR 354, Km 452 - Iguatama/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** IGUATAMA

**POSTO DOURADINHO**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Um, 05 - Iguatama/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** IPATINGA

**AUTO POSTO:** MAGALHAES E CIA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Carlos Chagas, S/Nº - Ipatinga/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** IPATINGA

**POSTO** PINHEIRO E CARVALHO LTDA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Selim José de Sales, 505 - Ipatinga/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**MUNICÍPIO:** IPATINGA

**USIMINAS - USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS (ÁREA DE CARBOQUÍMICOS)**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Avenida Pedro Linhares Gomes, 5.431 - Ipatinga/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**MUNICÍPIO:** IPATINGA

**USIMINAS - USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS (CLUBE ACIARIA)**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Avenida Pedro Linhares Gomes, 5.431 - Ipatinga/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**MUNICÍPIO:** IPATINGA

**USIMINAS - USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS (PÁTIO DE CARVÃO)**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Avenida Pedro Linhares Gomes, 5.431 - Ipatinga/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**MUNICÍPIO:** IPATINGA

**USIMINAS - USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS (POÇO REDONDO)**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Avenida Pedro Linhares Gomes, 5.431 - Ipatinga/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos, Alumínio, Chumbo, Cromo, Níquel e Zinco

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**MUNICÍPIO:** ITABIRA

**ATERRO DE ITABIRA**

**Atividade:** Depósito de Resíduos Sólidos Urbanos

**Endereço:** Distrito de Ipoema Km 11,5 - Itabira/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

***Meios Impactados:***

Solo, Água Subterrânea

***Contaminantes:***

Alumínio, Bário, Chumbo, Cobre,  
Ferro, Manganês, Zinco, Antimônio,  
Cobalto, Cromo, Nitrato, Nitrito,  
Sulfito

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** ITABIRA

**POSTO CAMPESTRE** ITABIRA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Brasil, 270 - JK

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** ITABIRA

**VALE (PÁTIO DE LABOREAUX)**

**Atividade:** Infra-estrutura de transporte

**Endereço:** Estrada de Ferro Vitória-Minas - Ramal Itabira, Km 533 - Itabira/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Não Removida

**MUNICÍPIO:** ITABIRINHA DE MANTENA

**MAGALHÃES E BARBOSA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Getúlio Vargas, 79 - Itabirinha de Mantena/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Projeto de intervenção

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Não Removida

**MUNICÍPIO:** ITABIRITO

**BRETAS E FILHOS LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Queiroz Júnior, 253 - Itabirito/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**MUNICÍPIO:** ITAJUBÁ

**AUTO POSTO:** NOVA ERA LTDA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Presidente Tancredo Neves, 756 - Itajubá/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** ITAJUBÁ

**POSTO DO GUIDO**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, 1.041 - Itajubá/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** ITAJUBÁ

**SOCIEDADE DOS MOTORISTAS DO SUL DE MINAS**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Pe. Lourenço da Costa Moreira, 409 - São Sebastião - Itajuba/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** ITAMARANDIBA

**AUTO POSTO** ITAPOÃ

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Jequitinhonha, 95 - Itamarandiba/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**MUNICÍPIO:** ITAPEVA

**AUTO POSTO LEÃO**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Heitor Clemente, 40 - Itapeva/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** ITAÚNA

**ARCELOR MITTAL - ITAÚNA SIDERURGICA (ANTIGO PÁTIO DE SUCATA EXTERNO)**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Rua Clara Chaves, 150 - São Judas Tadeu - Itaúna/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos, Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Bário, Cobalto, Ferro, Manganês

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** ITAÚNA

**ARCELOR MITTAL - ITAÚNA SIDERURGICA (ANTIGO PÁTIO DE SUCATA INTERNO)**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Rua Clara Chaves, 150 - São Judas Tadeu

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos, Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Bário, Cobalto

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** ITAÚNA

**ARCELOR MITTAL - ITAÚNA SIDERURGICA (DECATADOR DE CAREPA)**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Rua Clara Chaves, 150 - São Judas Tadeu - Itaúna/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Bário, Cobalto, Manganês

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** ITAÚNA

**ARCELOR MITTAL - ITAÚNA SIDERURGICA (GALPÃO DE EXPEDIÇÃO)**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Rua Clara Chaves, 150 - São Judas Tadeu - Itaúna/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos, Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Cobalto, Tório

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** ITAÚNA

**ARCELOR MITTAL - ITAÚNA SIDERURGICA (GALPÃO DE MATÉRIA PRIMA)**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Rua Clara Chaves, 150 - São Judas Tadeu - Itaúna/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos, Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Bário, Cobalto, Tálcio

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** ITAÚNA

**ARCELOR MITTAL - ITAÚNA SIDERURGICA (MARGEM ESQUERDA DO RIO SÃO JOÃO)**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Rua Clara Chaves, 150 - São Judas Tadeu - Itaúna/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos, Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Bário, Manganês, Tálcio

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** ITAÚNA

**ARCELOR MITTAL - ITAÚNA SIDERURGICA (PÁTIO DE REFUGOS)**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Rua Clara Chaves, 150 - São Judas Tadeu - Itaúna/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos, Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Alumínio, Manganês, Molibdênio,  
Níquel, Tálcio

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** ITAÚNA

**BR METAL USINAGEM E SERVIÇOS (POSTO PEDRA NEGRA COMERCIAL LTDA)**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Getúlio Vargas, 353 - Itaúna/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**MUNICÍPIO:** ITUIUTABA

**MACEDO E SOUZA - DÉCIO BURITI**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia BR 365, Km 760 - Ituiutaba/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**MUNICÍPIO:** ITUIUTABA

**NACIONAL EXPRESSO**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Natal, 545 – Ituiutaba/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**MUNICÍPIO:** JABOTICATUBAS

**POSTO** ILAND LTDA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Benedito Quintino, 347 - Jaboticatubas/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** JANUÁRIA

**JUÁ CENTER LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 476 - Januária/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**MUNICÍPIO:** JEQUITIBÁ

**POSTO AMARÍLIO E SILVA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia MG 238, Km 125 - Jequitibá/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** JOANÉSIA

**POSTO W ARAÚJO (POSTO JOANÉSIA)**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Joaquim Dias de Moura Km 5 - Centro - Joanésia/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** JOÃO MONLEVADE

**COMÉRCIO COMBUSTÍVEL MONLEVADE (EX POSTO MACHADÃO)**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Armando Fajardo, 3.700 - João Monlevade/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**MUNICÍPIO:** JOÃO MONLEVADE

**EMPREENDIMENTO** SANTO EXPEDITO - POSTO MACHADÃO II

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Getúlio Vargas, 1.924 - João Monlevade/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**MUNICÍPIO:** JOÃO MONLEVADE

**POSTO** LULU

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia BR 262, Km 108 - João Monlevade/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** JUIZ DE FORA

**AUTO POSTO CAMPEÃO (EX POSTO APEC)**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Tereza Cristina, 105 - Juiz de Fora/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**MUNICÍPIO:** JUIZ DE FORA

**AUTO POSTO:** GERMAR

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Olavo Bilac, 709 - Juiz de Fora/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**MUNICÍPIO:** JUIZ DE FORA

**AUTO POSTO PAPAGAIO LTDA (EX POSTO 2001)**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Presidente Juscelino Kubtschek, 5.553 A - Juiz de Fora/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**MUNICÍPIO:** JUIZ DE FORA

**POSTO** ELEFANTINHO

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Saintchair Carvalho, 333 - Juiz de Fora/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** JUIZ DE FORA

**POSTO** ITÁLIA LTDA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia BR 040, Km 770 - Juiz de Fora/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**MUNICÍPIO:** JUIZ DE FORA

**POSTO MORAES LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Barão do Rio Branco, 964 - Juiz de Fora/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**MUNICÍPIO:** JUIZ DE FORA

**POSTO PARAIBUNA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Américo Lobo, 720 - Juiz de Fora/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**MUNICÍPIO:** JUIZ DE FORA

**POSTO PROSA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Coronel Vidal, 18 - Juiz de Fora/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** JUIZ DE FORA

**POSTO ROMUALDO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Barão do Rio Branco, 3.164 - Juiz de Fora/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**MUNICÍPIO:** JUIZ DE FORA

**POSTO RUMO CERTO**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Barbosa Lima, 113 - Juiz de Fora/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**MUNICÍPIO:** JUIZ DE FORA

**VIAÇÃO:** PROGRESSO E TURISMO S/A

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Carlos Herculano Couto, 58 - Juiz de Fora/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**MUNICÍPIO:** JUIZ DE FORA

**VOTORANTIM METAIS ZINCO S/A**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Rodovia BR 267, Km 119 - Juiz de Fora/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Metais, Sulfatos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** LAGOA DA PRATA

**LOUIS DREYFEUS COMMODITIES BIOENERGIA S/A**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Vila Luciânia (Zona Rural) - Lagoa da Prata/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** LAGOA DA PRATA

**POSTO** JANAINA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Praça Chico Silveira, 156 - Lagoa Santa/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** LAGOA DA PRATA

**POSTO** SÃO FRANCISCO LTDA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Benedito Valadares, 635 - Lagoa da Prata/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**MUNICÍPIO:** LAGOA SANTA

**HELY JONES BRITO ( POSTO IRMÃOS BRITO)**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Pinto Alves, 80 - Lagoa Santa/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** LAJINHA

**AUTO POSTO:** TEOTE

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Presidente Vargas, 241 - Lajinha/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**MUNICÍPIO:** LAJINHA

**POSTO DELTA (JACIR BRUM)**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Natal Rodrigues Pereira, 323 - Lajinha/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** LAVRAS

**FCA - FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A (UNIDADE ENGº BHERING -OFICINA LAVRAS)**

**Atividade:** Infra-estrutura de transporte

**Endereço:** Rodovia BR 265, Km 355 - Lavras/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** LAVRAS

**FCA - FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A (UNIDADE ENGº BHERING)**

**Atividade:** Infra-estrutura de transporte

**Endereço:** Rodovia BR 265, Km 355 - Lavras/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** LAVRAS

**JUNQUEIRA E SÂMIA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Doutor Silvio Menicucci, 1.877 - Lavras/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**MUNICÍPIO:** LAVRAS

**POSTO DOS CAMINHONEIROS**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia BR 381, Km 679 - Lavras/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**MUNICÍPIO:** LAVRAS

**POSTO GARITÃO**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia Br 381, Km 691 - Lavras/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** SIm

**Situação:** Em processo de remoção

**MUNICÍPIO:** LEOPOLDINA

**AUTO POSTO RODO DE LEOPOLDINA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Praça Francisco Pinheiro Lacerda – Leopoldina/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**MUNICÍPIO:** LEOPOLDINA

**POSTO MÁRIO MATOLA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia BR 116, Km 775 - Leopoldina/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**MUNICÍPIO:** MALACACHETA

**PETROVAZ**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Pedro Abrantes, 150 - Malacacheta/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**MUNICÍPIO:** MANHUAÇU

**AUTO POSTO:** MANHUAÇU

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Salime Nacif, 789 - Centro - Manhuaçu/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** MANHUAÇU

**POSTO DISA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Melo Viana, 390 - Manhuaçu/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**MUNICÍPIO: MARIANA**

**FCA - FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A (UNIDADE TRENS TURÍSTICOS MARIANA)**

**Atividade:** Infra-estrutura de transporte

**Endereço:** Rodovia BR 040, Km 461 s/n – Mariana/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** MARILAC

**AUTO POSTO:** DUPIM

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Governador Valadares, 393 – Marilac/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** MARTINHO CAMPOS

**MODERNA AUTO POSTO**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Doutor Roscio, 250 - Martinho Campos/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Não Removida

**MUNICÍPIO: MATIAS BARBOSA**

**POSTO ELLO**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Cardoso Saraiva, 22 - Matias Barbosa/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO: MATOZINHOS**

**BR METAIS FUNDIÇÕES**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Avenida André Pavalleli, 976 A - Matozinhos/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Bário, Alumínio, Cobalto e Chumbo

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** MENDES PIMENTEL

**JOSÉ BARBOSA FILHO**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua José Isidoro da Cunha, 54 - Mendes Pimentel/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**MUNICÍPIO:** MERCÊS

**FRANCISCO FERREIRA MARTINS**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Governador Juscelino Kubitschek, 76 - Mercês/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**MUNICÍPIO:** MONTE SIÃO

**POSTO SÃO PEDRO DE MONTE SIÃO**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Getúlio Vargas, 275 - Monte Sião/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** MONTES CLAROS

**AUTO POSTO:** TININHO LTDA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Deputado Esteves Rodrigues, 183 - Montes Claros/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**MUNICÍPIO:** MONTES CLAROS

**COMERCIAL:** SALQUER LTDA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Geraldo Athayde, 112 - Montes Claros/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**MUNICÍPIO:** MONTES CLAROS

**COSAN COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES S.A**

**Atividade:** Base de armazenamento e distribuição de derivados de petróleo e álcool combustível

**Endereço:** Avenida Leonel Berirão, 1.530 - Montes Claros/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**MUNICÍPIO: MONTES CLAROS**

**FCA - FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A (UNIDADE MONTES CLAROS)**

**Atividade:** Infra-estrutura de transporte

**Endereço:** Rua Barão de Cotegipe, 19 - Montes Claros/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** MONTES CLAROS

**IRMÃOS BRETAS, FILHOS E CIA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Praça Presidente Tancredo Neves, 120 - Montes Claros/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**MUNICÍPIO:** MONTES CLAROS

**P E L COMÉRCIO E COMBUSTÍVEIS - POSTO DO MERCADO**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Coronel Francisco José Souto, 13 - Montes Claros/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**MUNICÍPIO:** MONTES CLAROS

**POSTO** AVENIDA LTDA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Francisco Sá, 185 - Montes Claros/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** MONTES CLAROS

**POSTO BARRAL LTDA (AUTO POSTO MAJOR)**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Francisco Gaetani, 388 - Montes Claros/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** MONTES CLAROS

**POSTO CANDANGO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Armênio Veloso, 30 - Montes Claros/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**MUNICÍPIO:** MONTES CLAROS

**POSTO** MONTES CLAROS LTDA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Geraldo Athayde, 308 - Montes Claros/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**MUNICÍPIO:** MONTES CLAROS

**REDE CUNHA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Osvaldo Cruz, 342 - Montes Claros/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** MURIAÉ

**AUTO POSTO:** MAX

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** BR 166 KM706 - Bela Vista - Muriaé/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**MUNICÍPIO:** MURIAÉ

**AUTO POSTO:** STAR II

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Rio Bahia (BR 116), Km 707 - Muriaé/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**MUNICÍPIO:** MURIAÉ

**POSTO BARRA DE MURIAÉ**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Rio Bahia, 5.245 - Barra - Muriaé/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** MUTUM

**AUTO POSTO AUFOARA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida dos Pinheiros, 204 - Mutum/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**MUNICÍPIO:** NOVA ERA

**POSTO E CASA MUZZI**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia BR 381, Km 141 - Nova Era/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**MUNICÍPIO:** NOVA ERA

**VALE (PÁTIO DESEMBARGADOR DRUMMOND CENTRAL)**

**Atividade:** Infra-estrutura de transporte

**Endereço:** Rodovia BR 381, Km 86 - Nova Era/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos, Fenóis

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**MUNICÍPIO:** NOVA LIMA

**ANGLOGOLD ASHANTI MINERAÇÃO LTDA - DEPÓSITO DO GALO**

**Atividade:** Mineração

**Endereço:** Rua Galo Novo, s/n, Bairro Galo – Nova Lima/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos, Dispersão atmosférica

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Arsênio

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** NOVA LIMA

**ANGLOGOLD ASHANTI MINERAÇÃO LTDA - DEPÓSITO DO ISOLAMENTO**

**Atividade:** Mineração

**Endereço:** Fazenda Califórnia, s/n, Bairro Matadouro - Nova Lima/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Arsênio

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** NOVA LIMA

**ANGLOGOLD ASHANTI MINERAÇÃO LTDA - DEPÓSITO FÁBRICA DE BALAS**

**Atividade:** Mineração

**Endereço:** Rua Antônio Jardim, 71, Centro - Nova Lima/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Arsênio

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** NOVA LIMA

**ANGLOGOLD ASHANTI MINERAÇÃO LTDA - DEPÓSITO MADEIRAS**

**Atividade:** Mineração

**Endereço:** Rua Dr. José Ribeiro da Fonseca, 71 - Nova Lima/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Arsênio

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** NOVA LIMA

**ANGLOGOLD ASHANTI MINERAÇÃO LTDA - DEPÓSITO MATADOURO**

**Atividade:** Mineração

**Endereço:** Areião do Matadouro, s/n, Bairro Matadouro - Nova Lima/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Arsênio

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** NOVA LIMA

**ANGLOGOLD ASHANTI MINERAÇÃO LTDA - DEPÓSITO RESENDE**

**Atividade:** Mineração

**Endereço:** Praça da Bíblia, s/n, Centro - Nova Lima/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Arsênio

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** NOVA LIMA

**ANGLOGOLD ASHANTI MINERAÇÃO LTDA - MINA BICALHO**

**Atividade:** Mineração

**Endereço:** Mina Bicalho, s/n, Bairro Honório Bicalho - Nova Lima/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo

**Contaminantes:**

Arsênio

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** NOVA LIMA

**ANGLOGOLD ASHANTI MINERAÇÃO LTDA - MORRO DO GALO**

**Atividade:** Mineração

**Endereço:** Rodovia MG-030, s/n, Bairro Galo - Nova Lima/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Arsênio

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** NOVA LIMA

**LIXÃO DO GALO**

**Atividade:** Depósito de Resíduos Sólidos Urbanos

**Endereço:** Rodovia MG 30, Km 437 - Nova Lima/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

***Meios Impactados:***

Solo, Água Subterrânea

***Contaminantes:***

Cádmio, Ferro, Alumínio, Arsênio,  
Bário, Chumbo, Cromo, Mercúrio,  
Níquel

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** NOVA LIMA

**PETROLIM LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Praça Expedicionário Assunção, 12 - Nova Lima/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**MUNICÍPIO:** NOVA LIMA

**POSTO BICAME**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Praça Dr. Ernani Ribeiro da Silva, 53 - Nova Lima/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** NOVA LIMA

**POSTO CURVA DO RETIRO**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia BR 040, Km 548 - Nova Lima/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**MUNICÍPIO:** NOVA LIMA

**POSTO MORADA NOVA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Santo Antônio, 15 - Nova Lima/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**MUNICÍPIO:** OURO BRANCO

**GERDAU AÇOMINAS S/A (DRI - DEPÓSITO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS)**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Rodovia MG 443, Km 7 - Ouro Branco/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO: OURO BRANCO**

**GERDAU AÇOMINAS S/A (POSTO DE ABASTECIMENTO DAS LOCOMOTIVAS)**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Rodovia MG 443, Km 7 - Ouro Branco/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos, Metais

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** OURO FINO

**RODRIGUES E CIA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Prefeito José Serra, 139 - Ouro Fino/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** OURO PRETO

**ALTA VISTA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodvia BR 040 KM 595 - Ouro Preto/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** OURO PRETO

**AUTO POSTO:** FERRARI

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua João Batista Fortes, 34 - Ouro Preto/MG

**Classificação:** AR - Área Reabilitada para o uso declarado

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** OURO PRETO

**AUTO POSTO:** SARAMENHA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Geraldo Laercio, 497 - Saramenha - Ouro Preto/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** OURO PRETO

**FCA - FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A (UNIDADE TRENS TURÍSTICOS OURO PRETO)**

**Atividade:** Infra-estrutura de transporte

**Endereço:** Praça Cesário Alvim - Ouro Preto/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** OURO PRETO

**NOVELIS DO BRASIL LTDA - ATERRO DOMÉSTICO**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Acesso estrada Ouro Preto/Ouro Branco, KM 521.

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Fluoreto, Cianeto

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** OURO PRETO

**NOVELIS DO BRASIL LTDA - ATERRO INDUSTRIAL**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Acesso estrada Ouro Preto/Ouro Branco, KM 521

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Fluoreto, Cianeto

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** OURO PRETO

**NOVELIS DO BRASIL LTDA - GALPÃO DE BARCELOS**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Estrada de Ouro Branco/Ouro Preto a 2 Km da BR 356

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Fluoreto, Cianeto

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** OURO PRETO

**NOVELIS DO BRASIL LTDA - MORRO DO MINÉRIO**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Acesso R. Geraldo Laércio - Tavares

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Fluoreto, Cianeto

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** OURO PRETO

**NOVELIS DO BRASIL LTDA - PANIFICADORA**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Rua José Barbosa da Silva, nº 100 - Bauxita

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Fluoreto, Cianeto

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** PADRE PARAÍSO

**POSTO** J K LTDA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Minas Gerais, 31 - Padre Paraíso/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** PARÁ DE MINAS

**IMPERIAL POSTÃO**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia BR 262 km 404 - Pará de Minas/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Não Removida

**MUNICÍPIO:** PARACATU

**COOPERVAP - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA VALE DO PARACATU**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Benedito Laboissiere, 160 - Paracatu/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**MUNICÍPIO:** PARACATU

**UNIÃO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Israel Pinheiro, 320 - Paracatu/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO: PARACATU**

**VOTORANTIM METAIS ZINCO S/A - UNIDADE MORRO AGUDO (ANTIGA BACIA DA ETE)**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Rodovia MG 702, Km 68,5 - Paracatu/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Projeto de Intervenção

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Cádmio, Chumbo e Zinco

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** PARACATU

**VOTORANTIM METAIS ZINCO S/A - UNIDADE MORRO AGUDO (BARRAGEM VELHA)**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Rodovia MG 702, Km 68,5 - Paracatu/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Projeto de Intervenção

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Cádmio, Chumbo, Zinco, Arsênio

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** PARACATU

**VOTORANTIM METAIS ZINCO S/A - UNIDADE MORRO AGUDO (BRITAGEM)**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Rodovia MG 702, Km 68,5 - Paracatu/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Projeto de Intervenção

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Cádmio, Chumbo e Zinco

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** PARACATU

**VOTORANTIM METAIS ZINCO S/A - UNIDADE MORRO AGUDO (ETE INDUSTRIAL)**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Rodovia MG 702, Km 68,5 - Paracatu/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Projeto de Intervenção

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Cádmio, Chumbo e Zinco

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** PARACATU

**VOTORANTIM METAIS ZINCO S/A - UNIDADE MORRO AGUDO (GALPÃO DE RESÍDUOS CLASSE I)**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Rodovia MG 702, Km 68,5 - Paracatu/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Projeto de Intervenção

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Cádmio, Chumbo e Zinco

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** PARACATU

**VOTORANTIM METAIS ZINCO S/A - UNIDADE MORRO AGUDO (HOMOGENEIZAÇÃO)**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Rodovia MG 702, Km 68,5 - Paracatu/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Projeto de Intervenção

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Cádmio, Chumbo e Zinco

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO: PARACATU**

**VOTORANTIM METAIS ZINCO S/A - UNIDADE MORRO AGUDO (POÇO DE VENTILAÇÃO NORTE)**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Rodovia MG 702, Km 68,5 - Paracatu/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Projeto de Intervenção

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Cádmio, Chumbo e Zinco

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** PARACATU

**VOTORANTIM METAIS ZINCO S/A - UNIDADE MORRO AGUDO (POÇO DE VENTILAÇÃO SUL)**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Rodovia MG 702, Km 68,5 - Paracatu/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Projeto de Intervenção

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Cádmio, Chumbo, Zinco, Arsênio

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** PARACATU

**VOTORANTIM METAIS ZINCO S/A - UNIDADE MORRO AGUDO (USINA)**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Rodovia MG 702, Km 68,5 - Paracatu/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Projeto de Intervenção

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

***Meios Impactados:***

Solo, Água Subterrânea

***Contaminantes:***

Cádmio, Chumbo e Zinco

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** PATOS DE MINAS

**POSTO** ÁGUA LIMPA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Major Gote, 112 - Centro - Patos de Minas/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** PAVÃO

**COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS COSTA (POSTO 4 RODAS)**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia MG 409, Km 79 – Pavão/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** PEDRO DOS FERROS

**AUTO POSTO** TRIANI

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua José Mucida, 36 - Pedro dos Ferros/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**MUNICÍPIO:** PEDRO LEOPOLDO

**FCA - FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A (UNIDADE WILSON LOBATO)**

**Atividade:** Infra-estrutura de transporte

**Endereço:** Estrada José Leandro Ribeiro, S/N - Pedro Leopoldo/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Não Removida

**MUNICÍPIO:** PEDRO LEOPOLDO

**PETROLUB INDUSTRIAL DE LUBRIFICANTES**

**Atividade:** Rerrefino de óleo lubrificante usado

**Endereço:** Rodovia MG 424 - Pedro Leopoldo/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo

**Contaminantes:**

Arsênio, Bário

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** PEDRO LEOPOLDO

**POSTO REDE 1.000**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia MG 424, Km 15 - Pedro Leopoldo/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**MUNICÍPIO:** PIEDADE DE CARATINGA

**POSTO** SABINO

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Olímpio Rocha de Oliveira, 397 - Piedade de Caratinga/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**MUNICÍPIO:** PIRAPORA

**FELIPE JOSÉ TEIXEIRA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Praça Tancredo Neves, 10 - Pirapora/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** POÇOS DE CALDAS

**ALCOA ALUMÍNIO S/A - UNIDADE DA PHELPS DODGE**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Avenida Alcoa, 5.801 - Poços de Caldas/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Metais, Cianetos, Fluoretos, Fenóis  
Clorados, Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** POÇOS DE CALDAS

**POSTO** NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Marechal Deodoro, 519 - Poços de Caldas/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**MUNICÍPIO:** POÇOS DE CALDAS

**POSTO** TONINHO II LTDA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Alcoa, 6.600 - Poços de Caldas/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Não Removida

**MUNICÍPIO:** POÇOS DE CALDAS

**VIAÇÃO:** COMETA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida João Pinheiro, 1.777 - Poços de Caldas/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**MUNICÍPIO:** POMPÉU

**LC & CIA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Padre João Porto, 84 - Centro - Pompéu/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** PONTE NOVA

**AUTO POSTO:** RIO DOCE

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Custódio Silva, 484 - Ponte Nova/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** PONTE NOVA

**AUTO POSTO:** VITÓRIA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Doutor José Grossi, 175 - Guarapiranga - Ponte Nova/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** PONTE NOVA

**POSTO** PALMEIRAS

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Francisco Vieira Martins, 807 - Ponte Nova/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** PONTO DOS VOLANTES

**POSTO:** PAPAÍ NOEL

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rod Rio Bahia (Br 116), Km 137 - Ponto dos Volantes/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** RAUL SOARES

**POSTO** SANTO ANTÔNIO

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Praça Antônio Olímpio Sobrinho, 12 - Raul Soares/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** RECREIO

**FCA - FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A (UNIDADE RECREIO)**

**Atividade:** Infra-estrutura de transporte

**Endereço:** Rua Frederico Neto - Recreio/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos, Chumbo e Cromo

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** RESPLENDOR

**COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE RESPLENDOR**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Getúlio Vargas, 217 - Resplendor/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**MUNICÍPIO:** RESPLENDOR

**POSTO** J L MOZZER (CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA)

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Olegário Maciel, 600 - Resplendor/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**MUNICÍPIO:** RIBEIRÃO DAS NEVES

**NOVO POSTO RIBEIRÃO DAS NEVES**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua José Maria Alkimin, 201 - Ribeirão das Neves/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**MUNICÍPIO:** RIBEIRÃO DAS NEVES

**POSTO SÃO JOSÉ LTDA (COMERCIAL PETRÓLEO SÃO JOSÉ)**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua José Maria de Alkimin, 201 - Ribeirão das Neves/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**MUNICÍPIO: RIBEIRÃO VERMELHO**

**POSTO CASTELO ( LOGINEP - LOGÍSTICA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PETRÓLEO)**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia Fernão Dias BR 381, Km 674,9 - Ribeirão Vermelho/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** RIO CASCA

**AUTO POSTO R C VEÍCULOS**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Senador Cupertino, 141 - Rio Casca/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**MUNICÍPIO:** RIO VERMELHO

**POSTO:** JUPIÁ LTDA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Praça Nossa Senhora da Penha, 330 - Rio Vermelho/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**MUNICÍPIO:** SABARÁ

**DAMP** ELETRIC

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Avenida B, 201 Distrito Industrial Simão da Cunha - Sabará/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Alumínio, Zinco e Hidróxido de amônia

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** SABARÁ

**MENDONÇA E CIA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida José Cândido da Silveira, 3.252 - Sabará/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** SABARÁ

**POSTO AVIEN LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia BR 381, Km 13 - Sabará/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** SABARÁ

**POSTO** TREZE JM LTDA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia BR 262, Km 13 - Sabará/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** SABARÁ

**VIANEL TRANSPORTE LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia BR 381 KM 13,5 - Sabará/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**MUNICÍPIO: SACRAMENTO**

**AUTO POSTO MAX (GRUPO CINQUENTÃO SACRAMENTO COM DE COMB)**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Vigário Paixão, 15 - Sacramento/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**MUNICÍPIO:** SANTA BÁRBARA

**MARIA JOSÉ SANTOS PENA - COMERCIAL PENA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Antônio Pereira Rocha, 448 - Santa Bárbara/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** SANTA JULIANA

**ONOFRE CARNEIRO NAVES - POSTO NAVES**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Antônio Resende 740 - Santa Juliana/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**MUNICÍPIO:** SANTANA DO PARAÍSO

**USIMINAS - USINAS SID. DE MINAS GERAIS (EST. DE TRAT. DE ÁGUA E VAPORES ORGÂNICOS)**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Rodovia BR 458 - Santana do Paraíso/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Ácidos, Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO: SANTOS DUMONT**  
**POSTO 747 (EX POSTO BIG BEM)**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Dr. Guilherme de Castro, 1.330 - Santos Dumont/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**MUNICÍPIO: SANTOS DUMONT**

**POSTO DEMOISELLE**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia BR 040, Km 745 - Santos Dumont/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**MUNICÍPIO: SANTOS DUMONT**

**POSTO PEROBÃO**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** BR 040 KM 735,5 - Santos Dumont/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ

**MRS LOGÍSTICA S/A - P-1.7 POSTO DE ABASTECIMENTO DE LOCOMOTIVAS**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Pátio Cel. João Carlos Guedes, s/nº - São Brás do Suaçuí/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ**

**POSTO MOINHO**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia Fernão Dias, Km 746 - São Gonçalo do Sapucaí/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** SÃO JOÃO DEL REI

**AGOSTINI & VIANINI COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PETRÓLEO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Tome Portes del Rei, 511 - São João del Rei/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** SÃO JOÃO DEL REI

**DISTRIBUIDORA C Y LUBRIFICANTES**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Leite de Castro, 1.377 A - São João Del Rei/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Não Removida

**MUNICÍPIO:** SÃO JOÃO DEL REI

**FCA - FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A (UNIDADE TRENS TURÍSTICOS SÃO JOÃO DEL REI)**

**Atividade:** Infra-estrutura de transporte

**Endereço:** Rodovia MG 424 - São João Del Rei/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** SÃO JOÃO DEL REI

**POSTO ATLAS LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua General Osório, 117 - São João Del Rei/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**MUNICÍPIO:** SÃO JOÃO DO MANTENINHA

**POSTO** SÃO JOÃO DE MANTENINHA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Reginaldo Alves dos Santos, 191 - São João do Manteninha/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** SÃO JOSÉ DA LAPA

**POSTO** LAPENCE

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Idalina Alves, 231 - Centro - São José da Lapa/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** SÃO LOURENÇO

**POLI & TOLEDO COM. DE COMB. (EX POSTO E GARAGEM MADURO TOLEDO LTDA)**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Batista Luzardo, 305 - São Lourenço/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Não Removida

**MUNICÍPIO:** SÃO TOMÁS DE AQUINO

**ALVES RODRIGUES E CIA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Tereza Fontana, 681 - São Tomás de Aquino/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**MUNICÍPIO:** SEBASTIÃO DA BELA VISTA

**AUTO POSTO** ALIANÇA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia Fernão Dias, Km 820-6 - São Sebastião da Bela Vista/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** SENHORA DOS REMÉDIOS

**CELSO DE CARVALHO E CIA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida XII de Dezembro, 198 - Senhora dos Remédios/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** SERRO

**POSTO** ASA BRANCA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Humaitá, 585 - Serro/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** SETE LAGOAS

**COMETA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia MG 424, Km 04 - Sete Lagoas/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO: SETE LAGOAS**

**MATOS E RIBEIRO LTDA (POSTO SÃO SEBASTIÃO)**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Coronel Randolpho Simões, 1.025 - Sete Lagoas/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**MUNICÍPIO: SETE LAGOAS**

**PETROLUB INDUSTRIAL DE LUBRIFICANTES**

**Atividade:** Rerrefino de óleo lubrificante usado

**Endereço:** Rodovia BR 040, Km 461 s/n – Sete Lagoas/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo

**Contaminantes:**

Cobalto

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** TAQUARAÇU DE MINAS

**POSTO** LILITO

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua José Ferreira, 195 - Taquaraçu de Minas/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**MUNICÍPIO:** TEÓFILO OTONI

**ANTUÉRPIA PETRÓLEO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Praça Tiradentes, 129 - Teófilo Otoni/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Não Removida

**MUNICÍPIO:** TEÓFILO OTONI

**MARTINS E PEREIRA LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Alfredo Sá, 2.331 - Teófilo Otoni/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**MUNICÍPIO:** TOMBOS

**AUTO POSTO** SÃO JOSÉ

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Alfredo Vargas, 1.061 - Tombos/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**MUNICÍPIO:** TRÊS CORAÇÕES

**MANGELS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Rodovia Fernão Dias, Km 699 - Três Corações/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos, Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Metais, Hidrocarbonetos, Solventes  
Clorados

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** TRÊS CORAÇÕES

**POSTO** TRANSABRIL SUL

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia BR 381, Km 744 - Três Corações/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** TRÊS MARIAS

**VOTORANTIM METAIS ZINCO S/A (ANTIGO PH 9)**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Rodovia BR 040, Km 284 - Três Marias/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Solo

**Contaminantes:**

Metais, Sulfatos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** TRÊS MARIAS

**VOTORANTIM METAIS ZINCO S/A (ÁREA INDUSTRIAL/BARRAGEM VELHA)**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Rodovia BR 040, Km 284 - Três Marias/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

***Meios Impactados:***

Solo, Água Subterrânea e Sedimento

***Contaminantes:***

Metais, Sulfatos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO: TRÊS MARIAS**

**VOTORANTIM METAIS ZINCO S/A (BACIA DOS CÓRREGOS CONSCIÊNCIA E BARREIRO GRANDE)**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Rodovia BR 040, Km 284 - Três Marias/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos, Lançamento de efluentes

***Meios Impactados:***

Solo, Água Subterrânea, Água Superficial e Sedimento

***Contaminantes:***

Metais, Sulfatos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** TRÊS MARIAS

**VOTORANTIM METAIS ZINCO S/A (BARRAGEM DO CÓRREGO DA LAVAGEM)**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Rodovia BR 040, Km 284 - Três Marias/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

***Meios Impactados:***

Solo, Água Subterrânea e Água Superficial

***Contaminantes:***

Metais, Sulfatos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** TRÊS MARIAS

**VOTORANTIM METAIS ZINCO S/A (CLUBE PIRAQUARA)**

**Atividade:** Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

**Endereço:** Rodovia BR 040, Km 284 - Três Marias/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Metais, Sulfatos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** UBÁ

**AUTO POSTO** SILVEIRA DA ROCHA & CIA LTDA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Praça São Januário, 12 - Ubá/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**MUNICÍPIO:** UBÁ

**POSTO DAS GARÇAS**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia Juiz de Fora, Km 106 - Ubá/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**MUNICÍPIO:** UBERABA

**AUTO POSTO NOSSA SENHORA DE LOURDES**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Niza Marques Guaritá, 88 - Uberaba/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** UBERABA

**COPERVALE - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA VALE DO RIO GRANDE**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Leopoldino de Oliveira, 3.040 - Uberaba/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** UBERABA

**FCA - FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A (ACIDENTE DE UBERABA)**

**Atividade:** Transporte Ferroviário de Produtos Perigosos

**Endereço:** Km 1033 + 345 do trecho da Ferrovia Uberaba-Ibiá - Uberaba/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea e Água Superficial

**Contaminantes:**

Álcool (metanol, isobutanol e 2-etil-1-hexanol)

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** UBERABA

**FCA - FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A (UNIDADE DE UBERABA)**

**Atividade:** Infra-estrutura de transporte

**Endereço:** Rua Espanha, 1.280 - Uberaba/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**MUNICÍPIO:** UBERABA

**FCA - FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A (UNIDADE OPERACIONAL VALE FÉRTIL)**

**Atividade:** Infra-estrutura de transporte

**Endereço:** Estrada da Cana Km 11 - Uberaba/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Vanádio, Cobre, Cromo e Cobalto

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** UBERABA

**PARIS AUTO POSTO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Santa Beatriz da Silva, 1.080 – Uberaba/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO: UBERABA**

**PETROBRÁS TRANSPORTE S/A - TRANSPETRO - TERMINAL DE UBERABA**

**Atividade:** Base de armazenamento e distribuição de derivados de petróleo e álcool combustível

**Endereço:** Avenida Rio Grande, 5.560 - Uberaba/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**MUNICÍPIO:** UBERABA

**POSTO BARBOSA DE UBERABA (CLAISSON RODRIGUES)**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Tonico dos Santos, 738 - Uberaba/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Não Removida

**MUNICÍPIO:** UBERABA

**POSTO BRASIL**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Dr. Fidelis Reis, 249 - Uberaba/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**MUNICÍPIO:** UBERABA

**POSTO LITRO (COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS POSTINHO LTDA)**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Alberto Martins Fontoura Borges, 502 - Uberaba/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** UBERABA

**POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Saldanha Marinhos, 511 - Uberaba/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** UBERABA

**SOCIEDADE PRODUTOS DO OESTE LTDA (POSTO UBERDIESEL)**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Arlindo de Melo, 1.675 - Uberaba/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**MUNICÍPIO:** UBERABA

**VALE FERTILIZANTES S/A (ÁREA INDUSTRIAL)**

**Atividade:** Indústria Química

**Endereço:** Estrada da Cana, Km 11 - Uberaba/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

**Meios Impactados:**

Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Arsênio, Berílio, Chumbo, Cobre,  
Cromo, Níquel, Selênio, Sulfato e  
Nitrito

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** UBERABA

**VALE FERTILIZANTES S/A (PILHA DE FOSFOGESSO)**

**Atividade:** Indústria Química

**Endereço:** Estrada da Cana, Km 11 - Uberaba/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos

***Meios Impactados:***

Solo, Água Subterrânea

***Contaminantes:***

Sulfeto, Nitrogênio Amoniacal

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** UBERABA

**VALE FERTILIZANTES S/A (POSTO DE ABASTECIMENTO)**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Estrada da Cana, Km 11 - Uberaba/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** UBERLÂNDIA

**AUTO POSTO** 2M LTDA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Getúlio Vargas, 1.316 - Uberlândia/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**MUNICÍPIO:** UBERLÂNDIA

**AUTO POSTO:** BIGUÁ LTDA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida João Pessoa, 1.180 - Uberlândia/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** UBERLÂNDIA

**COLETO ALDA E FILHOS - POSTO MOINHO**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Professor José Inácio de Souza, 361 - Uberlândia/MG

**Classificação:** AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** UBERLÂNDIA

**DÉCIO AUTO POSTO BURITI**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rodovia BR 050, Km 61 - Uberlândia/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Monitoramento

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**MUNICÍPIO: UBERLÂNDIA**

**PETROBRÁS TRANSPORTE S/A - TRANSPETRO - TERMINAL DE UBERLÂNDIA**

**Atividade:** Base de armazenamento e distribuição de derivados de petróleo e álcool combustível

**Endereço:** Rua da Prata, s/nº - Rodovia BR 49, Km 11 - Uberlândia/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** UBERLÂNDIA

**POSTO UNIVERSITÁRIO LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida João Naves de Ávila, 2.152 - Uberlândia/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** Removida

**MUNICÍPIO:** UBERLÂNDIA

**TRIÂNGULO METAIS BATERIAS LTDA**

**Atividade:** Reciclagem de pilhas, baterias e acumuladores

**Endereço:** Rodovia BR 497, Km 12,5 - Uberlândia/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Disposição de resíduos, Dispersão atmosférica

**Meios Impactados:**

Solo

**Contaminantes:**

Chumbo

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO: UNAÍ**

**CAPUL - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE UNAÍ**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Castelo Branco, S/N - Unaí/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Intervenção/Remediação

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Sim

**Situação:** Em processo de remoção

**MUNICÍPIO:** UNAÍ

**POSTO MELO E MELO**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Governador Valadares, 873 - Centro - Unaí/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** VARGINHA

**AUTO POSTO:** TRANSUL

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Avenida Princesa do Sul, 12 - Varginha/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** VESPASIANO

**WEC EMPREENDIMENTOS LTDA**

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Dr. Ary Teixeira, 990 - Vespasiano/MG

**Classificação:** AI - Área Contaminada sob Investigação

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Confirmatória

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -

**MUNICÍPIO:** VIRGÍNIA

**AUTO POSTO:** VARELLA

**Atividade:** Posto de Combustível

**Endereço:** Rua Bueno Brandão, 33 - Virgínia/MG

**Classificação:** ACI - Área Contaminada sob Intervenção

**Etapa de Gerenciamento:** Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

**Fonte de contaminação:** Vazamento ou Infiltração

**Meios Impactados:**

Solo, Água Subterrânea

**Contaminantes:**

Hidrocarbonetos

**Presença de Fase Livre:** Não

**Situação:** -