

A CARABETTI & CIA LTDA - POSTO 2000

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Cristiano Machado, 2.000 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

ABRAS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E AUTOMOVEIS LTDA - POSTO BR LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Dom Pedro II, 930 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

AGOSTINI & VIANINI COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PETRÓLEO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Tome Portes del Rei, 511 - São João del Rei/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

ALABASTRO POSTOS E SERVIÇOS LTDA - POSTO MANAUS LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Silviano Brandão, 1.785 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

ALCOA ALUMÍNIO S/A - UNIDADE DA PHELPS DODGE

Atividade: Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

Endereço: Avenida Alcoa, 5.801 - Poços de Caldas/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Metais, Cianetos, Fluoretos, Fenóis
Clorados, Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

ALMADA E CIA LTDA - POSTO 1 MIL

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Jacuí, 3880 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

ALMADA E CIA LTDA - POSTO 2 MIL

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Itauna, 557 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

ALMADA E CIA LTDA - POSTO 3 MIL

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Monsenhor Messias, 20 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

ALPHAVILLE A P COM. SERV. E REPRES LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Praça Presidentes Vargas, 01 - Carmo do Caujuru/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

ALTA VISTA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodvia BR 040 KM 595 - Ouro Preto/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

ALVES RODRIGUES E CIA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Tereza Fontana, 681 - São Tomás de Aquino/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

ANDRADE VENDAS E SERVICOS LTDA - POSTO ANDRADE

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida do Contorno, 3.772 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

ANGLOGOLD ASHANTI MINERAÇÃO LTDA - DEPÓSITO DO GALO

Atividade: Mineração

Endereço: Rua Galo Novo, s/n, Bairro Galo – Nova Lima/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos, Dispersão atmosférica

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Arsênio

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

ANGLOGOLD ASHANTI MINERAÇÃO LTDA - DEPÓSITO DO ISOLAMENTO

Atividade: Mineração

Endereço: Fazenda Califórnia, s/n, Bairro Matadouro - Nova Lima/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Arsênio

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

ANGLOGOLD ASHANTI MINERAÇÃO LTDA - DEPÓSITO FÁBRICA DE BALAS

Atividade: Mineração

Endereço: Rua Antônio Jardim, 71, Centro - Nova Lima/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Arsênio

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

ANGLOGOLD ASHANTI MINERAÇÃO LTDA - DEPÓSITO MADEIRAS

Atividade: Mineração

Endereço: Rua Dr. José Ribeiro da Fonseca, 71 - Nova Lima/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Arsênio

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

ANGLOGOLD ASHANTI MINERAÇÃO LTDA - DEPÓSITO MATADOURO

Atividade: Mineração

Endereço: Areião do Matadouro, s/n, Bairro Matadouro - Nova Lima/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Arsênio

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

ANGLOGOLD ASHANTI MINERAÇÃO LTDA - DEPÓSITO RESENDE

Atividade: Mineração

Endereço: Praça da Bíblia, s/n, Centro - Nova Lima/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Arsênio

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

ANGLOGOLD ASHANTI MINERAÇÃO LTDA - MINA BICALHO

Atividade: Mineração

Endereço: Mina Bicalho, s/n, Bairro Honório Bicalho - Nova Lima/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Solo

Contaminantes:

Arsênio

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

ANGLOGOLD ASHANTI MINERAÇÃO LTDA - MORRO DO GALO

Atividade: Mineração

Endereço: Rodovia MG-030, s/n, Bairro Galo - Nova Lima/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Arsênio

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

ANTUERPIA - ZULATO E FIGUEIREDO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua dos Astecas, 2.910 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

ANTUÉRPIA PETRÓLEO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Praça Tiradentes, 129 - Teófilo Otoni/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Não Removida

APEC VEÍCULOS (PELICANO II)

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Sena Madureira, 310 - Pontilhão - Barbacena/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

ARAUJO COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - POSTO PATROPI LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Cristiano Machado, 70 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

ARCELOR MITTAL - ITAÚNA SIDERURGICA (ANTIGO PÁTIO DE SUCATA EXTERNO)

Atividade: Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

Endereço: Rua Clara Chaves, 150 - São Judas Tadeu - Itaúna/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos, Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Bário, Cobalto, Ferro, Manganês

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

ARCELOR MITTAL - ITAÚNA SIDERURGICA (ANTIGO PÁTIO DE SUCATA INTERNO)

Atividade: Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

Endereço: Rua Clara Chaves, 150 - São Judas Tadeu

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos, Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Bário, Cobalto

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

ARCELOR MITTAL - ITAÚNA SIDERURGICA (DECATADOR DE CAREPA)

Atividade: Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

Endereço: Rua Clara Chaves, 150 - São Judas Tadeu - Itaúna/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Bário, Cobalto, Manganês

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

ARCELOR MITTAL - ITAÚNA SIDERURGICA (GALPÃO DE EXPEDIÇÃO)

Atividade: Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

Endereço: Rua Clara Chaves, 150 - São Judas Tadeu - Itaúna/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos, Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Cobalto, Tálcio

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

ARCELOR MITTAL - ITAÚNA SIDERURGICA (GALPÃO DE MATÉRIA PRIMA)

Atividade: Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

Endereço: Rua Clara Chaves, 150 - São Judas Tadeu - Itaúna/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos, Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Bário, Cobalto, Tálcio

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

ARCELOR MITTAL - ITAÚNA SIDERURGICA (MARGEM ESQUERDA DO RIO SÃO JOÃO)

Atividade: Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

Endereço: Rua Clara Chaves, 150 - São Judas Tadeu - Itaúna/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos, Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Bário, Manganês, Tálcio

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

ARCELOR MITTAL - ITAÚNA SIDERURGICA (PÁTIO DE REFUGOS)

Atividade: Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

Endereço: Rua Clara Chaves, 150 - São Judas Tadeu - Itaúna/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos, Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Alumínio, Manganês, Molibdênio,
Níquel, Tálcio

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

ÁREA CONTAMINADA ORFÃ

Atividade: Mineração

Endereço: Estrada Descoberto-Serra da Grama, Km 11 - Descoberto/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Projeto de Intervenção

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Mercúrio

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

ATERRO DE ITABIRA

Atividade: Depósito de Resíduos Sólidos Urbanos

Endereço: Distrito de Ipoema Km 11,5 - Itabira/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Alumínio, Bário, Chumbo, Cobre,
Ferro, Manganês, Zinco, Antimônio,
Cobalto, Cromo, Nitrato, Nitrito,
Sulfito

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

AUTO POSTO 2M LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 1.316 - Uberlândia/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

AUTO POSTO ALIANÇA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia Fernão Dias, Km 820-6 - São Sebastião da Bela Vista/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

AUTO POSTO AUFOARA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida dos Pinheiros, 204 - Mutum/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

AUTO POSTO BIGUÁ LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida João Pessoa, 1.180 - Uberlândia/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

AUTO POSTO BOA VISTA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Elisio de Brito, 195 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

AUTO POSTO BRASÓPOLIS

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia MG 295, Km 17 - Brasópolis/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

AUTO POSTO CACHOEIRA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Prefeito João Belmiro da Costa, 120 - Cachoeira de Minas/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

AUTO POSTO CAMPEÃO (EX POSTO APEC)

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Tereza Cristina, 105 - Juiz de Fora/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

AUTO POSTO CAMPEAO LTDA - POSTO CAMPEAO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Vilarinho, 2.300 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

AUTO POSTO CHEQUER LTDA (POSTO ARRUMADÃO)

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Capitão João Pinto, 14 - Carlos Chagas/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

AUTO POSTO CURVELO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Praça Cel. José Júlio Mascarenhas, 120 - Curvelo/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

AUTO POSTO DUPIM

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Governador Valadares, 393 – Marilac/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

AUTO POSTO FERRARI

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua João Batista Fortes, 34 - Ouro Preto/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

AUTO POSTO GERMAR

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Olavo Bilac, 709 - Juiz de Fora/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

AUTO POSTO HESPANHOL LTDA (POSTO VASCONCELLOS)

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 040, Km 690 - Alfredo Vasconcelos/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

AUTO POSTO IRMÃOS COELHO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 369, Km 149 - Campos Gerais/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

AUTO POSTO ITAPOÃ

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Jequitinhonha, 95 - Itamarandiba/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

AUTO POSTO J K

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia Fernão Dias, Km 817 - Estiva/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

AUTO POSTO LEÃO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Heitor Clemente, 40 - Itapeva/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

AUTO POSTO MAGALHAES E CIA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Carlos Chagas, S/Nº - Ipatinga/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

AUTO POSTO MANHUAÇU

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Salime Nacif, 789 - Centro - Manhuaçu/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

AUTO POSTO MAQUINÉ LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 262 KM 4, 4.300 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

AUTO POSTO MARQUES E LEMOS (JUSSARA LOURENÇO DE CARVALHO E FILHO)

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida José Evaristo Santana, 225 - Carmo do Rio Claro/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

AUTO POSTO MAX

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: BR 166 KM706 - Bela Vista - Muriaé/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

AUTO POSTO MAX (GRUPO CINQUENTÃO SACRAMENTO COM DE COMB)

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Vigário Paixão, 15 - Sacramento/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

AUTO POSTO NOSSA SENHORA DE LOURDES

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Niza Marques Guaritá, 88 - Uberaba/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

AUTO POSTO NOVA ERA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Presidente Tancredo Neves, 756 - Itajubá/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

AUTO POSTO PAPAGAIO LTDA (EX POSTO 2001)

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubtschek, 5.553 A - Juiz de Fora/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

AUTO POSTO R C VEÍCULOS

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Senador Cupertino, 141 - Rio Casca/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

AUTO POSTO RIO DOCE

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Custódio Silva, 484 - Ponte Nova/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

AUTO POSTO RODO DE LEOPOLDINA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Praça Francisco Pinheiro Lacerda – Leopoldina/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

AUTO POSTO RODRIGO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Arthur da Silva Bernardes, 355 – Betim/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

AUTO POSTO ROSELANCHE

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 040, km 694 – Barbacena/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

AUTO POSTO S C

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Sete de Setembro, 740 - Santa Clara/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

AUTO POSTO SÃO JOSÉ

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Alfredo Vargas, 1.061 - Tombos/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

AUTO POSTO SÃO JUDAS TADEU (AUTO POSTO VEREDAS DE MIRAI)

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Magalhães Queiroz, 152 - Carangola/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

AUTO POSTO SARAMENHA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Geraldo Laercio, 497 - Saramenha - Ouro Preto/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

AUTO POSTO SILVEIRA DA ROCHA & CIA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Praça São Januário, 12 - Ubá/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

AUTO POSTO STAR II

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Rio Bahia (BR 116), Km 707 - Muriaé/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

AUTO POSTO TEOTE

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Presidente Vargas, 241 - Lajinha/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

AUTO POSTO TININHO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Deputado Esteves Rodrigues, 183 - Montes Claros/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

AUTO POSTO TRANSUL

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Princesa do Sul, 12 - Varginha/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

AUTO POSTO TRIANI

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua José Mucida, 36 - Pedro dos Ferros/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

AUTO POSTO VALE LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Vilarinho, 78 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

AUTO POSTO VARELLA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Bueno Brandão, 33 - Virgínia/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

AUTO POSTO VERONA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 262, Km 5,3 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

AUTO POSTO VIANA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Antônio Olinto, 475 - Centro - Curvelo/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

AUTO POSTO VITÓRIA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Doutor José Grossi, 175 - Guarapiranga - Ponte Nova/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

AUTO POSTO VP

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Coronel Serafim, 391 - Cruzília/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

AUTO POSTO XODOZÃO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 116, Km 651 - Fervedouro/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

AUTO SERVIÇO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Augusto de Lima, 876 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

BARRABELA AUTO POSTO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 356, KM 7,5 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

BATISTA E BERNARDES DERIVADOS DE PETRÓLEO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida João Siqueira, 144 - Conselheiro Pena/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

BEL POSTO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua das Princesas, 367 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

BETANIA ONIBUS LTDA (GARAGEM)

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Ursula Paulino, 1.603 Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

BR METAIS FUNDIÇÕES

Atividade: Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

Endereço: Avenida André Pavalleli, 976 A - Matozinhos/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Água Subterrânea

Contaminantes:

Bário, Alumínio, Cobalto e Chumbo

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

BR METAL USINAGEM E SERVIÇOS (POSTO PEDRA NEGRA COMERCIAL LTDA)

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 353 - Itaúna/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

BRETAS E FILHOS LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Queiroz Júnior, 253 - Itabirito/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

BULL PETRÓLEO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Wilson Borges, 605 - Araxá/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

CAPUL - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE UNAÍ

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Castelo Branco, S/N - Unaí/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

CASSIA SOARES BARBOSA - POSTO CATALAO - SERVACAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Presidente Carlos Luz, 102 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

CBMM - CIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERAÇÃO

Atividade: Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

Endereço: Córrego da Mata, S/N - Araxá/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Metais

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

CELSO DE CARVALHO E CIA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida XII de Dezembro, 198 - Senhora dos Remédios/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

CELT LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Dom Pedro I, 2.177 - Belo Horizonte/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

CENTRO AUTOMOTIVO FALCAO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida General Olímpio Mourão Filho, 835 - Belo Horizonte/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

CERA INGLEZA

Atividade: Indústria Química

Endereço: Rua Estoril, 1.432 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

CHAPADÃO POSTO DE SERVIÇOS LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Silviano Brandão, 2.822 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

CIA SÃO GERALDO DE VIAÇÃO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida J K, 1.934 - Governador Valadares/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

CODERPE - POSTO FLAMINGO - PETROBRÁS DISTRIBUIDORA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Presidente Antônio Carlos, 4.250 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

CODERPE- COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - POSTO CARDEAL

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Dom Pedro I, 1.680 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

COELHO E ALVARENGA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Governador Milton Campos, 2.885 - Guanhães/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

COLETO ALDA E FILHOS - POSTO MOINHO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Professor José Inácio de Souza, 361 - Uberlândia/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

COMBUSTIVEIS VALADARES LTDA - NORCOL NOVOS RUMOS COMÉRCIO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Presidente Carlos Luz, 2.600 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

COMERCIAL AUTOMOTIVO NAKANO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Amazonas, 8245 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

COMERCIAL CLÁUDIO EVARISTO MOTA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Olegário Maciel, 32 - Centro - Cristina/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

COMERCIAL DIAS VIEIRA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Pintor Renato Lima, 10 - Belo Horizonte/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

COMERCIAL DONA CLARA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Cristiano Machado, 8.665 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

COMERCIAL J R F LTDA - POSTO CAR WASH

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Cristiano Machado, 1547 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

COMERCIAL M W M LTDA - POSTO ITAPORE

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Presidente Antônio Carlos, 2.826 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

COMERCIAL MARCESOP LTDA - POSTO PIT STOP

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Amazonas, 5.234 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

COMERCIAL RACOL LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Piratini, 133 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

COMERCIAL SALQUER LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Geraldo Athayde, 112 - Montes Claros/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

COMÉRCIO COMBUSTÍVEL MONLEVADE (EX POSTO MACHADÃO)

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Armando Fajardo, 3.700 - João Monlevade/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS COSTA (POSTO 4 RODAS)

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia MG 409, Km 79 – Pavão/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS JACARÉ LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Marechal Floriano, 1.975 - Governador Valadares/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS MILENIO LTDA - POSTO DANIEL

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2.745 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

COMÉRCIO DE DERIV. DE PETR. MAJOR LTDA - POSTO MAJOR

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Sinfrônio Brochado, 506 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

COMETA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia MG 424, Km 04 - Sete Lagoas/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA - POOL DE BETIM

Atividade: Base de armazenamento e distribuição de derivados de petróleo e álcool combustível

Endereço: Rodovia Fernão Dias - BR 381, Km 428,5 - Betim/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos, Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos, Chumbo

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA - POOL DE IMBIRUÇU

Atividade: Base de armazenamento e distribuição de derivados de petróleo e álcool combustível

Endereço: Rua José Gomes Ferreira, 1.020 - Betim/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

COOAVEMIG

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Mem de Sá, 140 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

COOAVEMIG

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Bonfim, 88 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

COOAVEMIG

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Doutor Álvaro Camargos, 1.900 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

COOAVEMIG

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Jacuí, 3.742 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

COOMOTAXI LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Primeiro de Julho, 10 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE RESPLENDOR

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Getúlio Vargas, 217 - Resplendor/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Progresso, 60 - Belo Horizonte/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

COOPERVAP - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA VALE DO PARACATU

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Benedito Laboissiere, 160 - Paracatu/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

COPERVALE - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA VALE DO RIO GRANDE

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Leopoldino de Oliveira, 3.040 - Uberaba/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

COPETRANS - COOPERATIVA TRANSPORTADORA DE PETRÓLEO E DERIVADOS

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Dois, 387 - Betim/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

COSAN COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES S.A

Atividade: Base de armazenamento e distribuição de derivados de petróleo e álcool combustível

Endereço: Avenida Leonel Berirão, 1.530 - Montes Claros/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

CSN - COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL

Atividade: Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

Endereço: Rodovia MG 170 KM 70 - Arcos/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Disposição de Resíduos

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Cobalto, Manganês, Cromo

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

CUNHA MELLO E CIA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 153, km 149 - Campo Florido/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

DAMP ELETRIC

Atividade: Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

Endereço: Avenida B, 201 Distrito Industrial Simão da Cunha - Sabará/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Alumínio, Zinco e Hidróxido de amônia

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

DANTON LEONEL HOSTALACIO - POSTO TEREZA CRISTINA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Tereza Cristina, 820 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

DÉCIO AUTO POSTO BURITI

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 050, Km 61 - Uberlândia/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

DIDIKAR VEICULOS LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Amazonas, 5.353 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

DIFERENCIAL COMÉRCIO LTDA - POSTO NIQUELINA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida do Contorno, 3.347 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

DISTRIBUIDORA C Y LUBRIFICANTES

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Leite de Castro, 1.377 A - São João Del Rei/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Não Removida

DOM CAVATI POSTO DE SERVIÇOS LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Washington Luiz, 559 - Dom Cavati/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

DUARTE E BRETAS LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Pará de Minas, 788 - Belo Horizonte/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

ECO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua dos Tupis, 1.774 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

ECO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MANDARIM LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Desembargador Paula Mota, 31 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

EMPREENDIMENTO SANTO EXPEDITO - POSTO MACHADÃO II

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 1.924 - João Monlevade/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

EMPREENDIMENTOS AGUIA LTDA - POSTO AGUIA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Silviano Brandão, 2.109 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

EMPREENDIMENTOS LAGUNA LTDA - POSTO SAVASSI

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Cristovão Colombo, 449 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

EMPREENDIMENTOS VIP LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Prudente de Moraes, 303 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

ESPOLIO DE EDUARDO COZAC- POSTO ZAHIE COZAC LTDA.

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Hermilio Alves, 22 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

EXXEL REVENDEDORA DE DERIVADOS LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Vereador Cicero Ildefonso, 539 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

F P AUTO POSTO - POSTO VEREDAS

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Praça Manoel Bertoldo da Silva, 148 - Comendador Gomes/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

FAMÍLIA RODELA - ORISMAR MOREIRA LEAO - SERVACAR COM SERV E REPR LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Bias Fortes, 914 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

FCA - FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A (ACIDENTE DE UBERABA)

Atividade: Transporte Ferroviário de Produtos Perigosos

Endereço: Km 1033 + 345 do trecho da Ferrovia Uberaba-Ibiá - Uberaba/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea e Água Superficial

Contaminantes:

Álcool (metanol, isobutanol e 2-etil-1-hexanol)

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

FCA - FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A (UNICADE CORINTO)

Atividade: Infra-estrutura de transporte

Endereço: Pátio da Estação, 12 - Corinto/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

FCA - FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A (UNIDADE ARAGUARI)

Atividade: Infra-estrutura de transporte

Endereço: Avenida Espírito Santo, s/n° - Sewa - Araguari/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

FCA - FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A (UNIDADE ARCOS)

Atividade: Infra-estrutura de transporte

Endereço: Rod. Fernão Dias - Br 381 KM 427 - Arcos/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

FCA - FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A (UNIDADE DE DIVINÓPOLIS - ANTIGA ETEI)

Atividade: Infra-estrutura de transporte

Endereço: Avenida Coronel Júlio R. Gontijo, 391 - Divinópolis/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

FCA - FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A (UNIDADE DE DIVINÓPOLIS - REPAROS LEVES)

Atividade: Infra-estrutura de transporte

Endereço: Avenida Coronel Júlio R. Gontijo, 391 - Divinópolis/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

FCA - FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A (UNIDADE DE UBERABA)

Atividade: Infra-estrutura de transporte

Endereço: Rua Espanha, 1.280 - Uberaba/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

FCA - FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A (UNIDADE ELDORADO)

Atividade: Infra-estrutura de transporte

Endereço: Rua Jequitibá, 1.052 - Contagem/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

FCA - FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A (UNIDADE ENGº BHERING -OFICINA LAVRAS)

Atividade: Infra-estrutura de transporte

Endereço: Rodovia BR 265, Km 355 - Lavras/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

FCA - FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A (UNIDADE ENGº BHERING)

Atividade: Infra-estrutura de transporte

Endereço: Rodovia BR 265, Km 355 - Lavras/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

FCA - FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A (UNIDADE IBIÁ)

Atividade: Infra-estrutura de transporte

Endereço: Rua 101, 168 - Ibiá/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Não Removida

FCA - FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A (UNIDADE MONTES CLAROS)

Atividade: Infra-estrutura de transporte

Endereço: Rua Barão de Cotegipe, 19 - Montes Claros/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

FCA - FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A (UNIDADE OPERACIONAL VALE FÉRTIL)

Atividade: Infra-estrutura de transporte

Endereço: Estrada da Cana Km 11 - Uberaba/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Vanádio, Cobre, Cromo e Cobalto

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

FCA - FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A (UNIDADE RECREIO)

Atividade: Infra-estrutura de transporte

Endereço: Rua Frederico Neto - Recreio/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos, Chumbo e Cromo

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

FCA - FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A (UNIDADE TRENS TURÍSTICOS MARIANA)

Atividade: Infra-estrutura de transporte

Endereço: Rodovia BR 040, Km 461 s/n – Mariana/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

FCA - FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A (UNIDADE TRENS TURÍSTICOS OURO PRETO)

Atividade: Infra-estrutura de transporte

Endereço: Praça Cesário Alvim - Ouro Preto/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

FCA - FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A (UNIDADE TRENS TURÍSTICOS SÃO JOÃO DEL REI)

Atividade: Infra-estrutura de transporte

Endereço: Rodovia MG 424 - São João Del Rei/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

FCA - FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A (UNIDADE WILSON LOBATO)

Atividade: Infra-estrutura de transporte

Endereço: Estrada José Leandro Ribeiro, S/N - Pedro Leopoldo/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Não Removida

FELIPE JOSÉ TEIXEIRA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Praça Tancredo Neves, 10 - Pirapora/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

FERNANDO ANTONIO DE AZEVEDO GOMES - GERSILIO JOSE GOMES

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Amazonas, 4.808 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

FERREIRA E FIGUEIREDO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Coronel Teodolino Pereira de Araújo, 2.180 - Araguari/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

FRANCISCO FERREIRA MARTINS

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Governador Juscelino Kubitschek, 76 - Mercês/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

GERDAU AÇOMINAS S/A (ATERRO INDUSTRIAL)

Atividade: Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

Endereço: Rodovia MG 443, Km 07 - Barão de Cocais/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Disposição de Resíduos

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Alumínio, Bário, Cobre, Ferro,
Manganês, Chumbo e Níquel

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

GERDAU AÇOMINAS S/A (DRI - DEPÓSITO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS)

Atividade: Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

Endereço: Rodovia MG 443, Km 7 - Ouro Branco/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

GERDAU AÇOMINAS S/A (POSTO DE ABASTECIMENTO DAS LOCOMOTIVAS)

Atividade: Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

Endereço: Rodovia MG 443, Km 7 - Ouro Branco/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos, Metais

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

GERDAU AÇOS LONGOS (PÁTIO DE RESÍDUOS)

Atividade: Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 1555 – Vila Operária - Barão de Cocais/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Disposição de Resíduos

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Al, Ba, Co, Fe, Mn, Pb, e Ni

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

GILBERTO PAULO DE SOUZA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Praça Miguel Couto, 32 – Aimorés/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

GILBO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - POSTO SEGURO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Presidente Carlos Luz, 451 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

GNV LAGOAS

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Cristiano Machado, 11.600 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

H M F COMÉRCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Dom Pedro II, 1.408 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

HELly JONES BRITO (POSTO IRMÃOS BRITO)

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Pinto Alves, 80 - Lagoa Santa/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

IMPERIAL POSTÃO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 262 km 404 - Pará de Minas/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Não Removida

INFRAERO - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTURÁRIA

Atividade: Aeroporto

Endereço: Aeroporto Internacional Tancredo Neves - Rodovia LMG 800 KM 7,9 - Confins/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Projeto de Intervenção

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Cromo, Alumínio, Chumbo, cobalto,
manganês

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

INIPAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DERIVADOS LTDA

Atividade: Distribuição de Lubrificantes

Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 20 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO

Atividade: Base de armazenamento e distribuição de derivados de petróleo e álcool combustível

Endereço: Rua Coronel Roberto Soares Ferreira - Vila Bretas

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos, Chumbo

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

IRMÃOS BRETAS, FILHOS E CIA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Praça Presidente Tancredo Neves, 120 - Montes Claros/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

J & S COMERCIAIS LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 535 – Divinópolis/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

J FABRIS E CIA. LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Afonso Vaz de Melo, 435 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

JOSÉ BARBOSA FILHO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua José Isidoro da Cunha, 54 - Mendes Pimentel/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

JUÁ CENTER LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 476 - Januária/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

JUCA AUTO POSTO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 040, Km 623 - Conselheiro Lafaiete/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

JULIANO OLIVEIRA COM. DE COMB (POSTO SANTANA)

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Minas Gerais, 824 – Panorama - Espinosa/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

JUNQUEIRA E SÂMIA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Doutor Silvio Menicucci, 1.877 - Lavras/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

KEPLER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - POSTO KEPLER

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Kepler, 241 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

KLEBER VIEIRA DA COSTA E CIA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Coronel João Vieira, 23 – Gonçalves/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

L C EMPREENDIMENTOS LTDA - POSTO ATLANTIDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida dos Engenheiros, 1.620 - Belo Horizonte/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

LC & CIA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Padre João Porto, 84 - Centro - Pompéu/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

LIXÃO DO CINCO

Atividade: Depósito de Resíduos Sólidos Urbanos

Endereço: Distrito Industrial de Ressaca - Contagem/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Chumbo, Cádmio

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

LIXÃO DO GALO

Atividade: Depósito de Resíduos Sólidos Urbanos

Endereço: Rodovia MG 30, Km 437 - Nova Lima/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Cádmio, Ferro, Alumínio, Arsênio,
Bário, Chumbo, Cromo, Mercúrio,
Níquel

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

LOUIS DREYFEUS COMMODITIES BIOENERGIA S/A

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Vila Luciânia (Zona Rural) - Lagoa da Prata/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

LUBRIFICANTES CUNHA LTDA - POSTO CUNHA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Dom Pedro II, 2.363 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

M M COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Grão Mogol, 953 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MABEPART

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Dom João Antônio dos Santos, 195 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MACEDO E SOUZA - DÉCIO BURITI

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 365, Km 760 - Ituiutaba/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

MAGALHÃES E BARBOSA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 79 - Itabirinha de Mantena/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Projeto de intervenção

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Não Removida

MAGNESITA REFRAATÓRIOS S/A

Atividade: Indústria de Produtos Minerais Não-Metálicos

Endereço: Avenida Amazonas, 2148 - Centro - Betim/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Solo

Contaminantes:

Cromo, Chumbo, Bário, HPA

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

MANGELS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Atividade: Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

Endereço: Rodovia Fernão Dias, Km 699 - Três Corações/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos, Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Metais, Hidrocarbonetos, Solventes Clorados

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

MARIA JOSÉ SANTOS PENA - COMERCIAL PENA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Antônio Pereira Rocha, 448 - Santa Bárbara/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

MARLIM AZUL COMÉRCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Praça Bagatelle, 204 B - Belo Horizonte/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MARLIN EMPREENDIMENTOS

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Americo Vespucio, 501 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MARTINS E PEREIRA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Alfredo Sá, 2.331 - Teófilo Otoni/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

MATOS E RIBEIRO LTDA (POSTO SÃO SEBASTIÃO)

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Coronel Randolpho Simões, 1.025 - Sete Lagoas/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

MAXDIESEL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Imbiara, 603 – Araxá/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

MENDONÇA E CIA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida José Cândido da Silveira, 3.252 - Sabará/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

MENDONÇA E CIA LTDA - POSTO FAZENDA VELHA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Cristiano Machado, 2.570 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MODERNA AUTO POSTO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Doutor Roscio, 250 - Martinho Campos/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Não Removida

MOURA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Erê, 125 - Belo Horizonte/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MRS LOGÍSTICA S/A - P-1.7 POSTO DE ABASTECIMENTO DE LOCOMOTIVAS

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Pátio Cel. João Carlos Guedes, s/nº - São Brás do Suaçuí/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

MRS LOGÍSTICA S/A - UNIDADE DE MANUTENÇÃO DA OFICINA DE LOCOMOTIVAS

Atividade: Transporte Ferroviário de Produtos Perigosos

Endereço: Rua Marechal Floriano Peixoto, s/nº - Conselheiro Lafaiete/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

NACIONAL EXPRESSO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Natal, 545 – Ituiutaba/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

NOVELIS DO BRASIL LTDA - ATERRO DOMÉSTICO

Atividade: Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

Endereço: Acesso estrada Ouro Preto/Ouro Branco, KM 521.

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Fluoreto, Cianeto

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

NOVELIS DO BRASIL LTDA - ATERRO INDUSTRIAL

Atividade: Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

Endereço: Acesso estrada Ouro Preto/Ouro Branco, KM 521

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Fluoreto, Cianeto

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

NOVELIS DO BRASIL LTDA - GALPÃO DE BARCELOS

Atividade: Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

Endereço: Estrada de Ouro Branco/Ouro Preto a 2 Km da BR 356

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Fluoreto, Cianeto

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

NOVELIS DO BRASIL LTDA - MORRO DO MINÉRIO

Atividade: Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

Endereço: Acesso R. Geraldo Laércio - Tavares

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Fluoreto, Cianeto

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

NOVELIS DO BRASIL LTDA - PANIFICADORA

Atividade: Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

Endereço: Rua José Barbosa da Silva, nº 100 - Bauxita

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Fluoreto, Cianeto

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

NOVO POSTO RIBEIRÃO DAS NEVES

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua José Maria Alkimin, 201 - Ribeirão das Neves/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

ONOFRE CARNEIRO NAVES - POSTO NAVES

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Antônio Resende 740 - Santa Juliana/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

ORGANIZAÇÃO PETROMAR LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Mato Grosso, 212 - Belo Horizonte/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

ORGANIZACOES G T S LTDA - POSTO BARAO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Barão Homem de Melo, 1.280 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

ORGANIZAÇÕES PEPITELLA TURISMO (POSTO CUPIM)

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 040, Km 645 - Cristiano Otoni/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

ORISMAR MOREIRA LEAO - POSTO ALFA PAMPULHA - SERVACAR LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Presidente Antônio Carlos, 6.682 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

ORISMAR MOREIRA LEAO - POSTO PIT STOP

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Presidente Antônio Carlos, 400 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

P E L COMÉRCIO E COMBUSTÍVEIS - POSTO DO MERCADO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Coronel Francisco José Souto, 13 - Montes Claros/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

PARIS AUTO POSTO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Santa Beatriz da Silva, 1.080 – Uberaba/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

PENTÁGONO AUTO POSTO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia Fernão Dias KM 428,5 - Imbiruçu - Betim/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A - TEBET

Atividade: Base de armazenamento e distribuição de derivados de petróleo e álcool combustível

Endereço: Rodovia Fernão Dias - BR 381, Km 427 - Betim/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

PETROBRÁS TRANSPORTE S/A - TRANSPETRO - TERMINAL DE UBERABA

Atividade: Base de armazenamento e distribuição de derivados de petróleo e álcool combustível

Endereço: Avenida Rio Grande, 5.560 - Uberaba/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

PETROBRÁS TRANSPORTE S/A - TRANSPETRO - TERMINAL DE UBERLÂNDIA

Atividade: Base de armazenamento e distribuição de derivados de petróleo e álcool combustível

Endereço: Rua da Prata, s/nº - Rodovia BR 49, Km 11 - Uberlândia/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

PETROFILTROS LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Perdões, 191 - Campo Belo/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - REGAP (CARTEIRA DE GASOLINA E DIESEL)

Atividade: Indústria Química

Endereço: Rodovia Fernão Dias BR 381, Km 427 - Betim/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos, Chumbo,
Antimônio, Manganês e Ferro

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - REGAP (DCAT - DEPÓSITO DE CATALISADOR GASTO)

Atividade: Indústria Química

Endereço: Rua Treze s/nº - Ibitité/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos, Metais

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - REGAP (DRO DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS OLEOSOS)

Atividade: Indústria Química

Endereço: Rodovia Fernão Dias BR 381, Km 427 - Betim/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos, Chumbo

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - REGAP (DUTO DE VENDA DA REGAP)

Atividade: Dutos para transporte de produtos químicos e oleodutos

Endereço: Rua Sucupira, S/N - Betim/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - REGAP (TANCAGEM DE CLAROS)

Atividade: Indústria Química

Endereço: Rodovia Fernão Dias BR 381, Km 427 - Betim/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - REGAP (TANCAGEM DE PETRÓLEO)

Atividade: Indústria Química

Endereço: Rodovia Fernão Dias BR 381, Km 427 - Betim/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Água Subterrânea

Contaminantes:

Chumbo, Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

PETRÓLEO BRASILEIRO S/A (EDTI - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE DEJETOS INDUSTRIAIS)

Atividade: Base de armazenamento e distribuição de derivados de petróleo e álcool combustível

Endereço: Rodovia BR 381, Km 427 - Betim/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Chumbo, Manganês, Níquel, e Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

PETROLIM LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Praça Expedicionário Assunção, 12 - Nova Lima/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

PETROLUB INDUSTRIAL DE LUBRIFICANTES

Atividade: Rerrefino de óleo lubrificante usado

Endereço: Rodovia BR 040, Km 461 s/n – Sete Lagoas/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Solo

Contaminantes:

Cobalto

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

PETROLUB INDUSTRIAL DE LUBRIFICANTES

Atividade: Rerrefino de óleo lubrificante usado

Endereço: Rodovia MG 424 - Pedro Leopoldo/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Solo

Contaminantes:

Arsênio, Bário

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

PETROSANTOS

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 354 KM 581 - Cana Verde/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

PETROVAZ

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Pedro Abrantes, 150 - Malacacheta/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

PETROVIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Prof. Telésforo Cândido de Resende, 817 - Conselheiro Lafaiete/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

PLANALTO POSTO DE SERVIÇOS LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Dr Cristiano Guimarães, 2.329 - Belo Horizonte/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POLI & TOLEDO COM. DE COMB. (EX POSTO E GARAGEM MADURO TOLEDO LTDA)

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Batista Luzardo, 305 - São Lourenço/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Não Removida

POLIPETRO II DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Cristiano Machado, 10.260 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO 747 (EX POSTO BIG BEM)

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Dr. Guilherme de Castro, 1.330 - Santos Dumont/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

POSTO A S MESQUITA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Rio de Janeiro, 2.370 - Divinópolis/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

POSTO AEROPORTO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Henrique Cabral, 19 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO ÁGUA LIMPA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Major Gote, 112 - Centro - Patos de Minas/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

POSTO ALBATROZ LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Afonso Pena, 2.122 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO AMARÍLIO E SILVA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia MG 238, Km 125 - Jequitibá/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

POSTO AMAZONAS LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Amazonas, 5.298 - Belo Horizonte/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO ANCHIETA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Presidente Carlos Luz, 710 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO ANDREA MORAES

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 262 KM 565 - Córrego Dantas/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

POSTO ANGOLA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua do Rosário, 1.001 - Betim/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

POSTO ANTONIO MASSUD LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Araguari, 1.140 - Belo Horizonte/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO ANTUNES LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Portugal, 3.201 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO APOLO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Jacuí, 2.275 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO ARAUCARIA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Santa Terezinha, 426 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO ARAUCARIA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Silviano Brandão, 1.344 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO ASA BRANCA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Humaitá, 585 - Serro/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

POSTO ASSIS LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 262, Km 26 - Belo Horizonte/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO ASTRAL LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, 1.025 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO ATLAS LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua General Osório, 117 - São João Del Rei/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

POSTO AVENIDA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Amazonas, 9.248 - Belo Horizonte/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO AVENIDA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Francisco Sá, 185 - Montes Claros/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

POSTO AVIEN LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 381, Km 13 - Sabará/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

POSTO BAHAMAS LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Silviano Brandão, 796 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO BALUARTE LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 262, KM 24,5 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO BARÃO DE MELO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Barão Homem de Melo, 827 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO BARBOSA DE UBERABA (CLAISSON RODRIGUES)

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Tonico dos Santos, 738 - Uberaba/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Não Removida

POSTO BARRA DE MURIAÉ

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Rio Bahia, 5.245 - Barra - Muriaé/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

POSTO BARRA LIMPA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia Fernão Dias S/N Km 35 - Igarapé/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

POSTO BARRAL LTDA (AUTO POSTO MAJOR)

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Francisco Gaetani, 388 - Montes Claros/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

POSTO BATISTÃO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Desembargador Reis Alves, 880 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO BEIRA RIO III

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Paulo Lins, 56 - Formiga/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

POSTO BETANIA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Úrsula Paulino, 1.292 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO BH LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida dos Andradas, 1.350 - Belo Horizonte/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO BICAME

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Praça Dr. Ernani Ribeiro da Silva, 53 - Nova Lima/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

POSTO BOA ESTRELA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Presidente Tancredo Neves, 2.812 - Caratinga/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

POSTO BOLA CHEIA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Dorival Machado, 519 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO BOM BOM LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida do Contorno, 2.694 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO BRASÃO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Treze de Maio, 23 - Água Boa/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

POSTO BRASIL

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Dr. Fidelis Reis, 249 - Uberaba/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

POSTO BRASINHA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Pelotas, 36 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO BRUNATA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Anapurus, 21 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO C J LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Prudente de Moraes, 581 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO CABANA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 040, Km 699 - Barbacena/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

POSTO CABRAL LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida do Contorno, 8.249 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO CAMPESTRE ITABIRA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Brasil, 270 - JK

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

POSTO CANDANGO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Armênio Veloso, 30 - Montes Claros/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

POSTO CARIJÓ LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 262, Km 4 - Belo Horizonte/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO CASSINO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Amazonas, 1.560 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO CASTELO (LOGINEP - LOGÍSTICA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PETRÓLEO)

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia Fernão Dias BR 381, Km 674,9 - Ribeirão Vermelho/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

POSTO CHAVES LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Portugal, 2.061 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO CIDADE NOVA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Cristiano Machado, 1.383 - Belo Horizonte/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO CIDADE NOVA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Juiz Marco Túlio Isaac, 330 - Betim/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

POSTO CLEARGEL LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida das Palmeiras, 921 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO COLONIAL

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Júlia Kubistcheck, 629 - Congonhas/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

POSTO CURIANGO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 262, Km 7 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO CURVA DO RETIRO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 040, Km 548 - Nova Lima/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

POSTO DANÚBIO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Jacuí, 2.300 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO DAS GARÇAS

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia Juiz de Fora, Km 106 - Ubá/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

POSTO DELTA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua João dos Santos, 45 - Delta/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

POSTO DELTA (JACIR BRUM)

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Natal Rodrigues Pereira, 323 - Lajinha/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

POSTO DEMOISELLE

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 040, Km 745 - Santos Dumont/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

POSTO DISA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Melo Viana, 390 - Manhuaçu/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

POSTO DO ELEFANTINHO SOCIEDADE LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Presidente Antônio Carlos, 1.400 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO DO GUIDO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, 1.041 - Itajubá/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

POSTO DO PAI LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Deputado Último de Carvalho, 1.275 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO DO PAPAÍ LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Flávio dos Santos, 459 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO DO PAPAÍ LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Pouso Alegre, 1.500 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO DOM PEDRO DE BETIM

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: BR 381, Km 438 - Betim/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

POSTO DOM SILVÉRIO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Nossa Senhora da Saúde, 91 - Dom Silvério/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

POSTO DOS CAMINHONEIROS

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 381, Km 679 - Lavras/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

POSTO DOURADÃO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 354, Km 452 - Iguatama/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

POSTO DOURADINHO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Um, 05 - Iguatama/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

POSTO DRIVE AUTO SERVICOS LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Barão Homem de Melo, 1.755 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO DRIVE AUTO SERVICOS LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida do Contorno, 6.583 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO DUAS PATRIAS LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Álvares Maciel, 517 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO E CASA MUZZI

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 381, Km 141 - Nova Era/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

POSTO ELEFANTINHO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Saintchair Carvalho, 333 - Juiz de Fora/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

POSTO ELEVADO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua dos Tamoios, 1.171 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO ELLO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Cardoso Saraiva, 22 - Matias Barbosa/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

POSTO ENTRADA OBRIGATORIA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Portugal, 4.260 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO ESCOLA DE CONTAGEM

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Praça Louis Enschede, 40 - Cidade Industrial - Contagem/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

POSTO FLORAMAR LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Cristiano Machado, 10.500 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO FÓRMULA BR LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Amazonas, 8.555 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO FRANCA E CAMPOS LTDA - PICA PAU

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Amazonas, 4.156 - Belo Horizonte/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO GALL LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Belmiro Braga, 1.078 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO GAMELEIRA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Amazonas, 7.605 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO GARITÃO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia Br 381, Km 691 - Lavras/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: SIm

Situação: Em processo de remoção

POSTO GLÓRIA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Deputado Cláudio Pinheiro Lima, 957 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO HERCULES LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Deputado Cláudio Pinheiro Lima, 276 - Belo Horizonte/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO ILAND LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Benedito Quintino, 347 - Jaboticatubas/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

POSTO IPÊ

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Amazonas, 1.340 - Betim/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

POSTO IPORANGA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua do Rosário, 564 - Bom Despacho/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

POSTO ITÁLIA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 040, Km 770 - Juiz de Fora/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

POSTO ITAPOÃ LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Amazonas, 2.994 - Belo Horizonte/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO ITARUMA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Afonso Vaz de Melo, 1.025 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO J K LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Minas Gerais, 31 - Padre Paraíso/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

POSTO J L MOZZER (CRISTOVÃO PEREIRA DA SILVA)

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Olegário Maciel, 600 - Resplendor/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

POSTO JACINTO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua João Samaha, 1.250 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO JACUHY LTDA - POSTO SHELL

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Jacuí, 2798 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO JANAINA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Praça Chico Silveira, 156 - Lagoa Santa/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

POSTO JOCA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Antônio José dos Santos, 609 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO JUPIÁ LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Praça Nossa Senhora da Penha, 330 - Rio Vermelho/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

POSTO LAPENCE

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Idalina Alves, 231 - Centro - São José da Lapa/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

POSTO LARA REIS

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Amazonas, 100 - Cássia/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

POSTO LILITO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua José Ferreira, 195 - Taquaraçu de Minas/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

POSTO LITRO (COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS POSTINHO LTDA)

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Alberto Martins Fontoura Borges, 502 - Uberaba/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

POSTO LULU

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 262, Km 108 - João Monlevade/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

POSTO MACEDO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Olinto Meireles, 2.375 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO MARCELLA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 262, Km 364 - Betim/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

POSTO MARIA AMELIA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Maria Amélia Maia, 780 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO MÁRIO MATOLA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 116, Km 775 - Leopoldina/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

POSTO MARTE LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua jacuí, 1.712 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO MARTINS

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Direita, 751 - Catas Altas/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

POSTO MELO E MELO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Governador Valadares, 873 - Centro - Unai/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

POSTO MG LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Lagoa da Prata, 415 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO MIGUEL LTDA - POSTO VIA DO MINERIO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Waldir Soeiro Emrich, 2.050 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO MIRAGEM LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Amintas Jaques de Moraes, 2.015 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO MIRIM LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Governador Milton Campos, 2.532 - Guanhães/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

POSTO MOINHO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia Fernão Dias, Km 746 - São Gonçalo do Sapucaí/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

POSTO MONTES CLAROS LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Geraldo Athayde, 308 - Montes Claros/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

POSTO MORADA NOVA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Santo Antônio, 15 - Nova Lima/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

POSTO MORAES LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Barão do Rio Branco, 964 - Juiz de Fora/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

POSTO MUSTANG LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Joaquim Murtinho, 9 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Saldanha Marinhos, 511 - Uberaba/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Marechal Deodoro, 519 - Poços de Caldas/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

POSTO NOVA CONTAGEM LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Tiradentes, 1.941 - Contagem/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

POSTO ODEON LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida do Contorno, 1.550 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO ONIX LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Joaquim de Figueiredo, 8 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO OURO FINO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Pium-i, 260 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO PADRE EUSTAQUIO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Amazonas, 1.800 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO PALHA VERDE LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 262, KM 10 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO PALMEIRAS

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Francisco Vieira Martins, 807 - Ponte Nova/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

POSTO PAPAI NOEL

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rod Rio Bahia (Br 116), Km 137 - Ponto dos Volantes/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

POSTO PARAIBUNA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Américo Lobo, 720 - Juiz de Fora/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

POSTO PARIS LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Prudente de Moraes, 1.133 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO PASSARELA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Cristiano Machado, 3.525 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO PASTORIL LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Moacir Paleta, 965 - Governador Valadares/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

POSTO PAULISTINHA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Nossa Senhora de Fátima, 1.612 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO PEROBÃO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: BR 040 KM 735,5 - Santos Dumont/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

POSTO PHOENIX LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Platina, 999 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO PIAZZA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Dom Pedro II, 1.020 - Belo Horizonte/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO PINHEIRO E CARVALHO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Selim José de Sales, 505 - Ipatinga/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

POSTO PONTA DA LAPA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Mármore, 15 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO PONTE NOVA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Nossa Senhora do Carmo, 450 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO PRISMA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Vereador Cícero Ildfonso, 684 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO PROGRESSO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Pará de Minas, 1.080 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO PROSA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Coronel Vidal, 18 - Juiz de Fora/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

POSTO QUICK LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Belmiro Braga, 17 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO R B M LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Rio de Janeiro, 1.270 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO RADIANTE (POSTO PIONEIRO)

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 040, Km 358 - Felixlândia/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

POSTO RAMADAS LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Platina, 789 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO REDE 1.000

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia MG 424, Km 15 - Pedro Leopoldo/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

POSTO REM (ANTIGO POSTO MONTREAL)

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida do Contorno, 10.040 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO RIEGERT LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Curitiba, 2.155 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO RODRIGUES LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Dom Pedro II, 1.537 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO ROMANALLI

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Silviano Brandão, 2.419 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO ROMUALDO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Barão do Rio Branco, 3.164 - Juiz de Fora/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

POSTO RRJ COMERCIAL LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida dos Bandeirantes, 741 - Betim/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

POSTO RUMO CERTO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Barbosa Lima, 113 - Juiz de Fora/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

POSTO SABINO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Olímpio Rocha de Oliveira, 397 - Piedade de Caratinga/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

POSTO SANTA CRUZ LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia MG 20, KM 16,2 - Belo Horizonte/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO SANTA MONICA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Presidente Antônio Carlos, 2.241 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO SANTO ANTÔNIO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Praça Antônio Olímpio Sobrinho, 12 - Raul Soares/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

POSTO SÃO FRANCISCO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Benedito Valadares, 635 - Lagoa da Prata/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

POSTO SAO GERALDO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua dos Pampas, 275 - Belo Horizonte/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO SAO JOAO COMB. E LUBRIF. LTDA - POSTO CALAFATE

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Desembargador Barcelos, 196 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO SÃO JOÃO DE MANTENINHA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Reginaldo Alves dos Santos, 191 - São João do Manteninha/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

POSTO SÃO JOSÉ LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 1.010 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO SÃO JOSÉ LTDA (COMERCIAL PETRÓLEO SÃO JOSÉ)

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua José Maria de Alkimin, 201 - Ribeirão das Neves/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

POSTO SÃO PAULO ATLANTIDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Heráclito Mourão de Miranda, 1.851 - Belo Horizonte/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO SÃO PEDRO DE MONTE SIÃO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 275 - Monte Sião/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

POSTO SÃO SEBASTIÃO DE ALDEIA (POSTO IPIRANGA 51)

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Praça Manoel Saint Clair, 535 - Abaeté/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

POSTO SÃO SEBASTIAO LTDA - AUTO POSTO SILVIANO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Silviano Brandão, 662 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO SARAMENHA LTDA - POSTO ISMAEL JÚNIOR LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Saramenha, 1.062 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO SAYONARA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Dom Pedro II, 2.958 - Belo Horizonte/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO SERRANO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Abílio Machado, 3.123 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO SERVSUL 300

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia Fernão Dias (BR 381), Km 720 - Campanha/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

POSTO SHELL NOSSA SENHORA DO CARMO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Francisco de Castro, 221 - Carmo de Minas/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

POSTO TATIANA LTDA - POSTO VIA BRASIL

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Dom Pedro I, 468 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO TEX KAR LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Sapucaí, 85 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO TIGRE LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Brasil, 401 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO TIROL LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Afonso Vaz de Melo, 2.270 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO TONINHO II LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Alcoa, 6.600 - Poços de Caldas/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Não Removida

POSTO TRANQUILÃO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Espinosa, 20 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO TRANSABRIL SUL

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 381, Km 744 - Três Corações/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

POSTO TREVO BETIM LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 381, Km 17- Betim/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

POSTO TREZE JM LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 262, Km 13 - Sabará/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

POSTO TUNEL LTDA - ANTIGO POSTO PITANGUI LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Nossa Senhora de Fátima, 71 - Belo Horizonte/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO UNIÃO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Dom Pedro I, 3.880 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO UNIVERSITÁRIO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida João Naves de Ávila, 2.152 - Uberlândia/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

POSTO URBANO FERRAZ LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Álvares Cabral, 780 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO VANORTE LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Martinica, 800 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO VENDA NOVA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1.720 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO VERA CRUZ LTDA - POSTO I

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Niquelina, 546 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO VIA LIBERDADE

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Bias Fortes, 765 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO VILA FERNÃO DIAS (HALIM COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA)

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 381, Km 42 – Betim/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

POSTO VILA N. SRA. FÁTIMA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2.401 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO VILARINHO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Vilarinho, 1.691 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO W ARAÚJO (POSTO JOANÉSIA)

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Joaquim Dias de Moura Km 5 - Centro - Joanésia/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

POSTO WAP LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Dom Pedro II, 4.091 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO WILSON PIAZZA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Professor Estêvão Pinto, 768 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

RAÍZEN (COSAN COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES S.A)

Atividade: Base de armazenamento e distribuição de derivados de petróleo e álcool combustível

Endereço: Rodovia BR 381, Km 427,5 - Betim/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos, Metais

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

RAÍZEN (SHELL BRASIL LTDA - BASE DE ARMAZENAMENTO)

Atividade: Base de armazenamento e distribuição de derivados de petróleo e álcool combustível

Endereço: Rodovia Fernão Dias, Km 428 - Betim/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

RECOLUB REPRESENTAÇÕES

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Praça da Inconfidência, 38 - Bom Despacho/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Não Removida

REDE CUNHA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Osvaldo Cruz, 342 - Montes Claros/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

REDE GEFS POSTO DE SERVIÇOS - POSTO ÁGUA MINERAL

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia Rio Bahia (BR-116), Km 416 - Governador Valadares/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

REDE GEFS POSTO DE SERVIÇOS - POSTO BOA VIAGEM

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida J K, 1.792 - Governador Valadares/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

REPE COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Damaso Drummond, 475 - Recanto dos Ipês - Araxá/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

REZENDE E MORAIS

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Coronel Igomer de Barros, 720 - Cláudio/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

RODAP COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Doutor Pedro Ruela, 766 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

RODRIGUES E CIA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Prefeito José Serra, 139 - Ouro Fino/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

ROL COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida dos Andradas, 3.520 - Belo Horizonte/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA - POSTO ROMA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Francisco Sá, 990 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

SANTA ROSA AUTO POSTO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Sebastião de Brito, 330 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

SÃO PAULO MINAS COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO (POSTO SANTO ANTÔNIO)

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Dr. João Carlos, 87 - Guaxupé/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

SARITUR - SANTA RITA TRANSPORTE URBANO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida João Pinheiro, 1.989 - Caeté/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

SBEL - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ELETRÓLISE LTDA

Atividade: Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

Endereço: Rua Casa Branca, S/N - Conselheiro Lafaiete/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Projeto de Intervenção

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Metais

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

SHELL BRASIL LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Praça Bagatelle, 204 B - Belo Horizonte/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

SHELL BRASIL S/A - POSTO LEGAL

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua André Cavalcanti, 214 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

SOCIEDADE COMERCIAL CANAA LTDA - AUTO POSTO JOCKEY

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia Prefeito Américo Gianetti, KM 16 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

SOCIEDADE DOS MOTORISTAS DO SUL DE MINAS

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Pe. Lourenço da Costa Moreira, 409 - São Sebastião - Itajuba/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

SOCIEDADE PRODUTOS DO OESTE LTDA (POSTO UBERDIESEL)

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Arlindo de Melo, 1.675 - Uberaba/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

SUPRICEL COMBUSTIVEIS BELO HORIZONTE LTDA - POSTO PANORAMA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 040 KM 01, 800 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

TEXAS POSTO DE SERVIÇOS E ABASTECIMENTO LTDA - TRANSPORTES PARGON

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua dos Tupis, 1.376 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

TIC TAC DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - POSTO TIC TAC

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida do Contorno, 9.461 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

TRIÂNGULO METAIS BATERIAS LTDA

Atividade: Reciclagem de pilhas, baterias e acumuladores

Endereço: Rodovia BR 497, Km 12,5 - Uberlândia/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos, Dispersão atmosférica

Meios Impactados:

Solo

Contaminantes:

Chumbo

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

TUPI REVENDEDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - POSTO DOM CABRAL

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Vereador Cícero Ildfonso, 539 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

UNIÃO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Israel Pinheiro, 320 - Paracatu/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

USIMINAS - USINAS SID. DE MINAS GERAIS (EST. DE TRAT. DE ÁGUA E VAPORES ORGÂNICOS)

Atividade: Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

Endereço: Rodovia BR 458 - Santana do Paraíso/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Ácidos, Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

USIMINAS - USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS (ÁREA DE CARBOQUÍMICOS)

Atividade: Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

Endereço: Avenida Pedro Linhares Gomes, 5.431 - Ipatinga/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

USIMINAS - USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS (CLUBE ACIARIA)

Atividade: Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

Endereço: Avenida Pedro Linhares Gomes, 5.431 - Ipatinga/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Solo

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

USIMINAS - USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS (PÁTIO DE CARVÃO)

Atividade: Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

Endereço: Avenida Pedro Linhares Gomes, 5.431 - Ipatinga/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

USIMINAS - USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS (POÇO REDONDO)

Atividade: Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

Endereço: Avenida Pedro Linhares Gomes, 5.431 - Ipatinga/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos, Alumínio, Chumbo, Cromo, Níquel e Zinco

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

V & M DO BRASIL S/A (DEPÓSITO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS)

Atividade: Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

Endereço: Avenida Olinto Meireles, 65 - Belo Horizonte/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo

Contaminantes:

Metais

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

V & M DO BRASIL S/A (ESCORIAL)

Atividade: Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

Endereço: Avenida Olinto Meireles, 65 - Belo Horizonte/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Solo

Contaminantes:

Metais

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

V & M DO BRASIL S/A (TREFILARIA)

Atividade: Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

Endereço: Avenida Olinto Meireles, 65 - Belo Horizonte/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Solo

Contaminantes:

Ácidos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

VALE (PÁTIO DA ESTRADA DE FERRO VITÓRIA A MINAS)

Atividade: Infra-estrutura de transporte

Endereço: Praça João Paulo Pinheiro - Governador Valadares/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Projeto de Intervenção

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Não Removida

VALE (PÁTIO DE LABOREAUX)

Atividade: Infra-estrutura de transporte

Endereço: Estrada de Ferro Vitória-Minas - Ramal Itabira, Km 533 - Itabira/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Não Removida

VALE (PÁTIO DESEMBARGADOR DRUMMOND CENTRAL)

Atividade: Infra-estrutura de transporte

Endereço: Rodovia BR 381, Km 86 - Nova Era/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos, Fenóis

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

VALE FERTILIZANTES S/A - TANCAGEM DE ÁCIDO SULFÚRICO (EX BUNGE FERTILIZANTES S/A)

Atividade: Mineração

Endereço: Avenida Arafertil, 5.000 - Araxá/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo

Contaminantes:

Ácidos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

VALE FERTILIZANTES S/A (ÁREA INDUSTRIAL)

Atividade: Indústria Química

Endereço: Estrada da Cana, Km 11 - Uberaba/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Água Subterrânea

Contaminantes:

Arsênio, Berílio, Chumbo, Cobre,
Cromo, Níquel, Selênio, Sulfato e
Nitrito

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

VALE FERTILIZANTES S/A (PILHA DE FOSFOGESSO)

Atividade: Indústria Química

Endereço: Estrada da Cana, Km 11 - Uberaba/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Sulfeto, Nitrogênio Amoniacal

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

VALE FERTILIZANTES S/A (POSTO DE ABASTECIMENTO)

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Estrada da Cana, Km 11 - Uberaba/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

VEREDAS DERIVADOS DE PETROLEO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida do Contorno, 8.485 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

VIAÇÃO COMETA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida João Pinheiro, 1.777 - Poços de Caldas/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

VIAÇÃO PROGRESSO E TURISMO S/A

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Carlos Herculano Couto, 58 - Juiz de Fora/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

VIAÇÃO RIO DOCE

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 116, Km 536 - Caratinga/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

VIAÇÃO SANTA EDWIGES

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Espírito Santo, 655 - Betim/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: sim

Situação: Em processo de remoção

VIAÇÃO SERTANEJA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua D. Alda Vianna, 340 - Abaeté/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

VIAÇÃO ÚTIL S/A

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Tietê, 185 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

VIANEL TRANSPORTE LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 381 KM 13,5 - Sabará/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

VITÓRIA ORGANIZAÇÕES EM PETRÓLEO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Rio de Janeiro, 1.612 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

VOTORANTIM METAIS ZINCO S/A

Atividade: Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

Endereço: Rodovia BR 267, Km 119 - Juiz de Fora/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Metais, Sulfatos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

VOTORANTIM METAIS ZINCO S/A - UNIDADE MORRO AGUDO (ANTIGA BACIA DA ETE)

Atividade: Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

Endereço: Rodovia MG 702, Km 68,5 - Paracatu/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Projeto de Intervenção

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Cádmio, Chumbo e Zinco

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

VOTORANTIM METAIS ZINCO S/A - UNIDADE MORRO AGUDO (BARRAGEM VELHA)

Atividade: Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

Endereço: Rodovia MG 702, Km 68,5 - Paracatu/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Projeto de Intervenção

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Cádmio, Chumbo, Zinco, Arsênio

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

VOTORANTIM METAIS ZINCO S/A - UNIDADE MORRO AGUDO (BRITAGEM)

Atividade: Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

Endereço: Rodovia MG 702, Km 68,5 - Paracatu/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Projeto de Intervenção

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Cádmio, Chumbo e Zinco

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

VOTORANTIM METAIS ZINCO S/A - UNIDADE MORRO AGUDO (ETE INDUSTRIAL)

Atividade: Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

Endereço: Rodovia MG 702, Km 68,5 - Paracatu/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Projeto de Intervenção

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Cádmio, Chumbo e Zinco

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

VOTORANTIM METAIS ZINCO S/A - UNIDADE MORRO AGUDO (GALPÃO DE RESÍDUOS CLASSE I)

Atividade: Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

Endereço: Rodovia MG 702, Km 68,5 - Paracatu/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Projeto de Intervenção

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Cádmio, Chumbo e Zinco

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

VOTORANTIM METAIS ZINCO S/A - UNIDADE MORRO AGUDO (HOMOGENEIZAÇÃO)

Atividade: Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

Endereço: Rodovia MG 702, Km 68,5 - Paracatu/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Projeto de Intervenção

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Cádmio, Chumbo e Zinco

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

VOTORANTIM METAIS ZINCO S/A - UNIDADE MORRO AGUDO (POÇO DE VENTILAÇÃO NORTE)

Atividade: Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

Endereço: Rodovia MG 702, Km 68,5 - Paracatu/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Projeto de Intervenção

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Cádmio, Chumbo e Zinco

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

VOTORANTIM METAIS ZINCO S/A - UNIDADE MORRO AGUDO (POÇO DE VENTILAÇÃO SUL)

Atividade: Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

Endereço: Rodovia MG 702, Km 68,5 - Paracatu/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Projeto de Intervenção

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Cádmio, Chumbo, Zinco, Arsênio

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

VOTORANTIM METAIS ZINCO S/A - UNIDADE MORRO AGUDO (USINA)

Atividade: Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

Endereço: Rodovia MG 702, Km 68,5 - Paracatu/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Projeto de Intervenção

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Cádmio, Chumbo e Zinco

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

VOTORANTIM METAIS ZINCO S/A (ANTIGO PH 9)

Atividade: Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

Endereço: Rodovia BR 040, Km 284 - Três Marias/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Solo

Contaminantes:

Metais, Sulfatos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

VOTORANTIM METAIS ZINCO S/A (ÁREA INDUSTRIAL/BARRAGEM VELHA)

Atividade: Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

Endereço: Rodovia BR 040, Km 284 - Três Marias/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea e Sedimento

Contaminantes:

Metais, Sulfatos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

VOTORANTIM METAIS ZINCO S/A (BACIA DOS CÓRREGOS CONSCIÊNCIA E BARREIRO GRANDE)

Atividade: Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

Endereço: Rodovia BR 040, Km 284 - Três Marias/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos, Lançamento de efluentes

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea, Água Superficial e Sedimento

Contaminantes:

Metais, Sulfatos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

VOTORANTIM METAIS ZINCO S/A (BARRAGEM DO CÓRREGO DA LAVAGEM)

Atividade: Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

Endereço: Rodovia BR 040, Km 284 - Três Marias/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea e Água Superficial

Contaminantes:

Metais, Sulfatos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

VOTORANTIM METAIS ZINCO S/A (CLUBE PIRAQUARA)

Atividade: Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

Endereço: Rodovia BR 040, Km 284 - Três Marias/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Água Subterrânea

Contaminantes:

Metais, Sulfatos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

W R SIMONE COMERCIAL LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Barão Homem de Melo, 3.000 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

WEC EMPREENDIMENTOS LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Dr. Ary Teixeira, 990 - Vespasiano/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

XODÓ COMERCIAL - ÁREA DO POSTO XODÓ

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 354, Km 476 - Arcos/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Não Removida

XODÓ COMERCIAL - SÍTIO BOCA DA MATA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 354, Km 476 - Arcos/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida