



COMUNICADO DE ACIDENTE AMBIENTAL

Nº Protocolo: 288/2021

MODALIDADE DO ACIDENTE: Transporte Rodoviário

LOCAL: Rua Luiz Guilherme da Silva, 1001 - Centro Industrial

MUNICÍPIO: Divinópolis/MG

DATA/HORA DA OCORRÊNCIA: 16/08/2021 - 12:30:00

DATA/HORA DO COMUNICADO AO NEA: 17/08/2021 - 10:40:00

FONTE(S) DE INFORMAÇÕES: Daiana Vieira - SASMAQ

BREVE DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA: Conforme informado pela empresa, veículo transportando óleo mineral branco - EMCAplus 070 LF, não classificado como perigoso para o transporte rodoviário, durante manobra no endereço de entrega do produto, apresentou pequeno vazamento pela tampa de visita do tanque, sendo que o produto atingiu a pista da via pública. Como a quantidade era muito pequena, o produto não chegou nem a escorrer, ficando retido na mesma. A transportadora acionou imediatamente empresa de resposta à emergência, que aplicou serragem sobre o produto para seu recolhimento e realizou o jateamento da via pública. Os efluentes gerados foram recolhidos e serão destinados adequadamente.

EMPRESA/PF ENVOLVIDA: Transtassi Ltda. CNPJ: 23.653.694/0010-52

PRODUTO: óleo mineral EMCAplus 070 SF | **NÚMERO ONU:** NA | **CLASSE DE RISCO:** NA

OBSERVAÇÕES: Os analistas ambientais Sérgio Zanute e Raquel Boscarino estão acompanhando a ocorrência remotamente e se deslocarão para o local oportunamente.

Gerência de Prevenção e Emergência Ambiental