



COMUNICADO DE ACIDENTE AMBIENTAL

Nº Protocolo: 332/2021

MODALIDADE DO ACIDENTE: Transporte Ferroviário

LOCAL: Trehó entre as Estações de Governador Valadares e Tumiritinga, km 313 + 900 metros

MUNICÍPIO: Governador Valadares/MG.

DATA/HORA DA OCORRÊNCIA: 27/09/2021 - 09:40:00

DATA/HORA DO COMUNICADO AO NEA: 27/09/2021 - 10:54:00

FONTE(S) DE INFORMAÇÕES: Mariana Coutinho - Vale

BREVE DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA: Segundo informações repassadas ao NEA, no dia 27/09/2021, foi observado um derramamento de cerca de 25 toneladas de fertilizante sob a ponte do Rio Doce, na Estrada de Ferro Vitória-Minas, à princípio, sem ter atingido o referido Rio. Uma equipe de pronto atendimento da ferrovia se deslocou para o local, com o objetivo de recolher o produto em sua totalidade, bem como verificar se houve de fato, algum eventual impacto no Rio Doce. Coordenadas do local: 18°51'18.14" S e 41°51'43.42" W

EMPRESA/PF ENVOLVIDA: Estrada de Ferro Vitória/Minas S.A.

PRODUTO: Fertilizante | **NÚMERO ONU:** N/A | **CLASSE DE RISCO:** N/A

OBSERVAÇÕES: Os analista ambientais Newton Oliveira e Lara Fonseca do NEA estão acompanhando a ocorrência de forma remota, enquanto o analista Wagner Teixeira estará se deslocando para o local.

Gerência de Prevenção e Emergência Ambiental