

**COMUNICADO DE ACIDENTE**

Assunto: Acidente ocorrido na Rodovia BR 381, km 621+800 sul em Oliveira/MG.

Produto: Gasolina, Álcool e Óleo Diesel.

Empresa: Posto Petro Filtro – Campo Belo

Data do Acidente: 07/06/2010 – 22h10min

Informante: Autopista Fernão Dias

Descrição do Acidente: Veículo transportando 15.000 litros de combustível, sendo 5.000 litros de Gasolina, 5.000 litros de Álcool e 5.000 litros de Óleo Diesel, seguia pela Rodovia BR 381 com destino a Campo Belo quando no km 621+800 desta rodovia, o mesmo saiu da pista.

O veículo encontra-se no canteiro central da rodovia apoiado em um guincho para não tombar.

Não houve vazamento.

Acionamento do NEA: 08/06/2010 – 01h15min

Atendimento: 08/06/2010

Técnico: O técnico da GEAMB Newton Pascal Tito de Oliveira está a caminho do local para acompanhar o transbordo do produto para outro veículo.

Elaborado por:

Karla Cristina Assis da Cunha
Gerência de Emergência Ambiental - GEAMB
Diretoria de Monitoramento e Fiscalização Ambiental - DMFA
Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM