



## COMUNICADO DE ACIDENTE AMBIENTAL

**Nº Protocolo:** 344/2021

**MODALIDADE DO ACIDENTE:** Transporte Rodoviário

**LOCAL:** Rodovia BR-040, Km 591

**MUNICÍPIO:** Itabirito/MG

**DATA/HORA DA OCORRÊNCIA:** 06/10/2021 - 16:20:00

**DATA/HORA DO COMUNICADO AO NEA:** 06/10/2021 - 17:30:00

**FONTE(S) DE INFORMAÇÕES:** Presley - Representante da Transportadora

**BREVE DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA:** De acordo com informações o condutor do veículo perdeu o controle direcional vindo a tombar em um local de curva sinuosa, derrubando parte da carga no canteiro central e também na lateral da pista. Seguradora acionada e contratada empresa de atendimento a emergência para os trabalhos de mitigação dos impactos causados pelo acidente.

Expedidora: Minas Gusa Siderurgia Eireli - Itaúna/MG; Destinatária: Praxlan S.A - Uruguai (Produto Encaminhado ao Porto do Rio de Janeiro para Exportação) Veículo: CZ4J44/OWN7059 - Danfe 006.209.602 - Série 001 - Emitida em 02/10/2021

**EMPRESA/PF ENVOLVIDA:** Empreendimentos Rodeiro S.A.

**PRODUTO:** Hulha Betuminosa | **NÚMERO ONU:** N/A | **CLASSE DE RISCO:** N/A

**OBSERVAÇÕES:** Os analistas do NEA compareceram ao local da ocorrência verificando a presença de resíduos no canteiro central e na lateral da pista sentido Rio de Janeiro, discutindo com a empresa de atendimento o tipo de limpeza a ser executada no local, e posteriormente retornarão ao local para verificar a eficiência dos trabalhos executados.

## Gerência de Prevenção e Emergência Ambiental