



COMUNICADO DE ACIDENTE AMBIENTAL

Nº Protocolo: 17/2021

MODALIDADE DO ACIDENTE: Transporte Rodoviário

LOCAL: Rodovia BR 381, km 810 – sentido norte

MUNICÍPIO: Careaçú/MG

DATA/HORA DA OCORRÊNCIA: 19/01/2021 – 00h e 28min

DATA/HORA DO COMUNICADO AO NEA: 19/01/2021 - 08h e 59min

FONTE(S) DE INFORMAÇÕES: Concessionária da Via (via e-mail)

BREVE DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA: Conforme informações repassadas ao NEA, o veículo seguia sentido norte da via quando devido a uma pane dos freios ocorreu um princípio de incêndio nos pneus, os bombeiros foram acionados e durante o combate ao fogo ocasionou o tombamento de um tambor de 200 litros do produto sobre o acostamento e área de domínio. A transportadora encaminhou um novo veículo para realização de tranbordo da carga.

EMPREENDIMENTO: Conexão Bahia Transportes de Carga

PRODUTO: Resina para fabricação de tinta a base de água (produto não classificado como perigoso para o transporte rodoviário de cargas), NÚMERO ONU: -- ,CLASSE DE RISCO: --.

OBSERVAÇÕES: Os Analistas Ambientais Bruno Guimarães e José Alves do NEA estão acompanhando a ocorrência de forma remota.

Gerência de Prevenção e Emergência Ambiental

*Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves - Edifício Minas - 1º andar
Rodovia Papa João Paulo II, 4.143 - Bairro Serra Verde
CEP: 31630-900 - BH/MG www.meioambiente.mg.gov.br (31) 3915-1236*