

MUNICÍPIO: ABAETÉ

POSTO SÃO SEBASTIÃO DE ALDEIA (POSTO IPIRANGA 51)

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Praça Manoel Saint Clair, 535 - Abaeté/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

MUNICÍPIO: ABAETÉ

VIAÇÃO SERTANEJA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua D. Alda Vianna, 340 - Abaeté/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

MUNICÍPIO: ÁGUA BOA

POSTO BRASÃO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Treze de Maio, 23 - Água Boa/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

MUNICÍPIO: AIMORÉS

GILBERTO PAULO DE SOUZA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Praça Miguel Couto, 32 – Aimorés/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

MUNICÍPIO: ALFREDO VASCONCELOS

AUTO POSTO HESPANHOL LTDA (POSTO VASCONCELLOS)

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 040, Km 690 - Alfredo Vasconcelos/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

MUNICÍPIO: ARAGUARI

FERREIRA E FIGUEIREDO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Coronel Teodolino Pereira de Araújo, 2.180 - Araguari/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

MUNICÍPIO: ARAXÁ

BULL PETRÓLEO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Wilson Borges, 605 - Araxá/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

MUNICÍPIO: ARAXÁ

CBMM - CIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERAÇÃO

Atividade: Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

Endereço: Córrego da Mata, S/N - Araxá/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Metais

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

MUNICÍPIO: ARAXÁ

MAXDIESEL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Imbiara, 603 – Araxá/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

MUNICÍPIO: ARAXÁ

VALE FERTILIZANTES S/A - TANCAGEM DE ÁCIDO SULFÚRICO (EX BUNGE FERTILIZANTES S/A)

Atividade: Mineração

Endereço: Avenida Arafertil, 5.000 - Araxá/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo

Contaminantes:

Ácidos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

MUNICÍPIO: ARCOS

XODÓ COMERCIAL - ÁREA DO POSTO XODÓ

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 354, Km 476 - Arcos/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Não Removida

MUNICÍPIO: ARCOS

XODÓ COMERCIAL - SÍTIO BOCA DA MATA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 354, Km 476 - Arcos/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

MUNICÍPIO: BARÃO DE COCAIS

GERDAU AÇOMINAS S/A (ATERRO INDUSTRIAL)

Atividade: Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

Endereço: Rodovia MG 443, Km 07 - Barão de Cocais/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Disposição de Resíduos

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Alumínio, Bário, Cobre, Ferro,
Manganês, Chumbo e Níquel

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

MUNICÍPIO: BARBACENA

AUTO POSTO ROSELANCHE

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 040, km 694 – Barbacena/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

MUNICÍPIO: BARBACENA

POSTO CABANA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 040, Km 699 - Barbacena/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

A CARABETTI & CIA LTDA - POSTO 2000

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Cristiano Machado, 2.000 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

ABRAS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E AUTOMOVEIS LTDA - POSTO BR LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Dom Pedro II, 930 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

ALABASTRO POSTOS E SERVIÇOS LTDA - POSTO MANAUS LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Silviano Brandão, 1.785 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

ALMADA E CIA LTDA - POSTO 1 MIL

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Jacuí, 3880 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

ALMADA E CIA LTDA - POSTO 2 MIL

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Itauna, 557 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

ALMADA E CIA LTDA - POSTO 3 MIL

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Monsenhor Messias, 20 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

ANDRADE VENDAS E SERVICOS LTDA - POSTO ANDRADE

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida do Contorno, 3.772 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

ANTUERPIA - ZULATO E FIGUEIREDO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua dos Astecas, 2.910 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

ARAUJO COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - POSTO PATROPI LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Cristiano Machado, 70 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

AUTO POSTO: BOA VISTA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Elisio de Brito, 195 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

AUTO POSTO CAMPEAO LTDA - POSTO CAMPEAO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Vilarinho, 2.300 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

AUTO POSTO: MAQUINÉ LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 262 KM 4, 4.300 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

AUTO POSTO VALE LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Vilarinho, 78 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

AUTO POSTO: VERONA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 262, Km 5,3 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

AUTO SERVIÇO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Augusto de Lima, 876 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

BARRABELA AUTO POSTO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 356, KM 7,5 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

BEL POSTO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua das Princesas, 367 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

BETANIA ONIBUS LTDA (GARAGEM)

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Ursula Paulino, 1.603 Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

CASSIA SOARES BARBOSA - POSTO CATALAO - SERVACAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Presidente Carlos Luz, 102 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

CELT LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Dom Pedro I, 2.177 - Belo Horizonte/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

CENTRO AUTOMOTIVO FALCAO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida General Olímpio Mourão Filho, 835 - Belo Horizonte/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

CERA INGLEZA

Atividade: Indústria Química

Endereço: Rua Estoril, 1.432 - Belo Horizonte/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

CHAPADÃO POSTO DE SERVICOS LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Silviano Brandão, 2.822 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

CODERPE - POSTO FLAMINGO - PETROBRÁS DISTRIBUIDORA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Presidente Antônio Carlos, 4.250 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

CODERPE: COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - POSTO CARDEAL

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Dom Pedro I, 1.680 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

COMBUSTIVEIS VALADARES LTDA - NORCOL NOVOS RUMOS COMÉRCIO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Presidente Carlos Luz, 2.600 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

COMERCIAL AUTOMOTIVO NAKANO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Amazonas, 8245 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

COMERCIAL DIAS VIEIRA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Pintor Renato Lima, 10 - Belo Horizonte/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

COMERCIAL DONA CLARA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Cristiano Machado, 8.665 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

COMERCIAL J R F LTDA - POSTO CAR WASH

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Cristiano Machado, 1547 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

COMERCIAL M W M LTDA - POSTO ITAPORE

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Presidente Antônio Carlos, 2.826 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

COMERCIAL MARCESOP LTDA - POSTO PIT STOP

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Amazonas, 5.234 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

COMERCIAL RACOL LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Piratini, 133 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS MILENIO LTDA - POSTO DANIEL

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2.745 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

COMÉRCIO DE DERIV. DE PETR. MAJOR LTDA - POSTO MAJOR

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Sinfrônio Brochado, 506 - Belo Horizonte/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

COOAVEMIG

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Mem de Sá, 140 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

COOAVEMIG

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Doutor Álvaro Camargos, 1.900 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

COOAVEMIG

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Jacuí, 3.742 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

COOAVEMIG

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Bonfim, 88 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

COOMOTAXI LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Primeiro de Julho, 10 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Progresso, 60 - Belo Horizonte/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

DANTON LEONEL HOSTALACIO - POSTO TEREZA CRISTINA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Tereza Cristina, 820 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

DIDIKAR VEICULOS LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Amazonas, 5.353 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

DIFERENCIAL COMÉRCIO LTDA - POSTO NIQUELINA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida do Contorno, 3.347 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

DUARTE E BRETAS LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Pará de Minas, 788 - Belo Horizonte/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

ECO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua dos Tupis, 1.774 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

ECO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MANDARIM LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Desembargador Paula Mota, 31 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

EMPREENDIMENTOS AGUIA LTDA - POSTO AGUIA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Silviano Brandão, 2.109 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

EMPREENDIMENTOS LAGUNA LTDA - POSTO SAVASSI

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Cristovão Colombo, 449 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

EMPREENDIMENTOS VIP LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Prudente de Moraes, 303 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

ESPOLIO DE EDUARDO COZAC- POSTO ZAHIE COZAC LTDA.

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Hermilio Alves, 22 - Belo Horizonte/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

EXXEL REVENDEDORA DE DERIVADOS LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Vereador Cicero Ildefonso, 539 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

FAMÍLIA RODELA - ORISMAR MOREIRA LEAO - SERVACAR COM SERV E REPR LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Bias Fortes, 914 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

FERNANDO ANTONIO DE AZEVEDO GOMES - GERSILIO JOSE GOMES

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Amazonas, 4.808 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

GILBO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - POSTO SEGURO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Presidente Carlos Luz, 451 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

GNV LAGOAS

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Cristiano Machado, 11.600 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

H M F COMÉRCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Dom Pedro II, 1.408 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

INIPAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DERIVADOS LTDA

Atividade: Distribuição de Lubrificantes

Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 20 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

J FABRIS E CIA. LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Afonso Vaz de Melo, 435 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

KEPLER COMÉRCIO E SERVICOS LTDA - POSTO KEPLER

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Kepler, 241 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

L C EMPREENDIMENTOS LTDA - POSTO ATLANTIDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida dos Engenheiros, 1.620 - Belo Horizonte/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

LUBRIFICANTES CUNHA LTDA - POSTO CUNHA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Dom Pedro II, 2.363 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

M M COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Grão Mogol, 953 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

MABEPART

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Dom João Antônio dos Santos, 195 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

MARLIM AZUL COMÉRCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Praça Bagatelle, 204 B - Belo Horizonte/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: intervenção/remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

MARLIN EMPREENDIMENTOS

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Americo Vespucio, 501 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

MENDONÇA E CIA LTDA - POSTO FAZENDA VELHA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Cristiano Machado, 2.570 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

MOURA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Erê, 125 - Belo Horizonte/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

ORGANIZAÇÃO: PETROMAR LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Mato Grosso, 212 - Belo Horizonte/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

ORGANIZACOES G T S LTDA - POSTO BARAO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Barão Homem de Melo, 1.280 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

ORISMAR MOREIRA LEAO - POSTO ALFA PAMPULHA - SERVACAR LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Presidente Antônio Carlos, 6.682 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

ORISMAR MOREIRA LEAO - POSTO PIT STOP

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Presidente Antônio Carlos, 400 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

PLANALTO POSTO DE SERVIÇOS LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Dr Cristiano Guimarães, 2.329 - Belo Horizonte/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POLIPETRO II DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Cristiano Machado, 10.260 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO AEROPORTO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Henrique Cabral, 19 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO ALBATROZ LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Afonso Pena, 2.122 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO AMAZONAS LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Amazonas, 5.298 - Belo Horizonte/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO ANCHIETA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Presidente Carlos Luz, 710 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO ANTONIO MASSUD LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Araguari, 1.140 - Belo Horizonte/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO ANTUNES LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Portugal, 3.201 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO APOLO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Jacuí, 2.275 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO ARAUCARIA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Santa Terezinha, 426 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO ARAUCARIA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Silviano Brandão, 1.344 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO ASSIS LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 262, Km 26 - Belo Horizonte/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO ASTRAL LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, 1.025 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO AVENIDA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Amazonas, 9.248 - Belo Horizonte/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO BAHAMAS LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Silviano Brandão, 796 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO BALUARTE LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 262, KM 24,5 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO BARÃO DE MELO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Barão Homem de Melo, 827 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO BATISTÃO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Desembargador Reis Alves, 880 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO BETANIA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Úrsula Paulino, 1.292 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO BH LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida dos Andradas, 1.350 - Belo Horizonte/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO BOLA CHEIA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Dorival Machado, 519 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO BOM BOM LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida do Contorno, 2.694 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO BRASINHA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Pelotas, 36 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO BRUNATA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Anapurus, 21 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO C J LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Prudente de Moraes, 581 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO CABRAL LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida do Contorno, 8.249 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO CARIJÓ LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 262, Km 4 - Belo Horizonte/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: intervenção/remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO CASSINO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Amazonas, 1.560 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO CHAVES LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Portugal, 2.061 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO CIDADE NOVA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Cristiano Machado, 1.383 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO CLEARGEL LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida das Palmeiras, 921 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO COLIBRI LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Presidente Antônio Carlos, 7.585 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO CURIANGO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 262, Km 7 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO DANÚBIO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Jacuí, 2.300 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO DO ELEFANTINHO SOCIEDADE LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Presidente Antônio Carlos, 1.400 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO DO PAI LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Deputado Último de Carvalho, 1.275 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO DO PAPAÍ LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Pouso Alegre, 1.500 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO DO PAPAÍ LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Flávio dos Santos, 459 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO DRIVE AUTO SERVICOS LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida do Contorno, 6.583 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO DRIVE AUTO SERVICOS LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Barão Homem de Melo, 1.755 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO DUAS PATRIAS LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Álvares Maciel, 517 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO ELEVADO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua dos Tamoios, 1.171 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO ENTRADA OBRIGATORIA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Portugal, 4.260 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO FLORAMAR LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Cristiano Machado, 10.500 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO FÓRMULA BR LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Amazonas, 8.555 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO FRANCA E CAMPOS LTDA - PICA PAU

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Amazonas, 4.156 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO GALL LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Belmiro Braga, 1.078 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO GAMELEIRA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Amazonas, 7.605 - Belo Horizonte/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO GLÓRIA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Deputado Cláudio Pinheiro Lima, 957 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO HERCULES LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Deputado Cláudio Pinheiro Lima, 276 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO ITAPOÃ LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Amazonas, 2.994 - Belo Horizonte/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO ITARUMA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Afonso Vaz de Melo, 1.025 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO JACINTO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua João Samaha, 1.250 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO JACUHY LTDA - POSTO SHELL

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Jacuí, 2798 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO JÉSSICA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Silva Lobo, 667 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO JOCA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Antônio José dos Santos, 609 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO MACEDO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Olinto Meireles, 2.375 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO MARIA AMELIA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Maria Amélia Maia, 780 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO MARTE LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua jacuí, 1.712 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO MG LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Lagoa da Prata, 415 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO MIGUEL LTDA - POSTO VIA DO MINERIO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Waldir Soeiro Emrich, 2.050 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO MIRAGEM LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Amintas Jaques de Moraes, 2.015 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO MONTREAL

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida do Contorno, 10.040 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO MUSTANG LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Joaquim Murtinho, 9 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO ODEON LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida do Contorno, 1.550 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO ONIX LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Joaquim de Figueiredo, 8 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO OURO FINO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Pium-i, 260 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO PADRE EUSTAQUIO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Amazonas, 1.800 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO PALHA VERDE LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 262, KM 10 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO PARIS LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Prudente de Moraes, 1.133 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO PASSARELA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Cristiano Machado, 3.525 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO PAULISTINHA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Nossa Senhora de Fátima, 1.612 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO PHOENIX LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Platina, 999 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO PIAZZA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Dom Pedro II, 1.020 - Belo Horizonte/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO PONTA DA LAPA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Mármore, 15 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO PONTE NOVA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Nossa Senhora do Carmo, 450 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO PRISMA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Vereador Cícero Ildfonso, 684 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO PROGRESSO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Pará de Minas, 1.080 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO QUICK LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Belmiro Braga, 17 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO R B M LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Rio de Janeiro, 1.270 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO RAMADAS LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Platina, 789 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO RIEGERT LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Curitiba, 2.155 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO RODRIGUES LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Dom Pedro II, 1.537 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO ROMANALLI

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Silviano Brandão, 2.419 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO SANTA CRUZ LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia MG 20, KM 16,2 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO SANTA MONICA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Presidente Antônio Carlos, 2.241 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO SAO GERALDO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua dos Pampas, 275 - Belo Horizonte/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO SAO JOAO COMB. E LUBRIF. LTDA - POSTO CALAFATE

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Desembargador Barcelos, 196 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO SÃO JOSÉ LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 1.010 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO SÃO PAULO ATLANTIDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Heráclito Mourão de Miranda, 1.851 - Belo Horizonte/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO SÃO SEBASTIAO LTDA - AUTO POSTO SILVIANO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Silviano Brandão, 662 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO SARAMENHA LTDA - POSTO ISMAEL JÚNIOR LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Saramenha, 1.062 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO SAYONARA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Dom Pedro II, 2.958 - Belo Horizonte/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO SERRANO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Abílio Machado, 3.123 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO TATIANA LTDA - POSTO VIA BRASIL

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Dom Pedro I, 468 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO TEX KAR LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Sapucaí, 85 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO TIGRE LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Brasil, 401 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO TIROL LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Afonso Vaz de Melo, 2.270 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO TRANQUILÃO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Espinosa, 20 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO TUNEL LTDA - ANTIGO POSTO PITANGUI LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Nossa Senhora de Fátima, 71 - Belo Horizonte/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO UNIÃO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Dom Pedro I, 3.880 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO URBANO FERRAZ LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Álvares Cabral, 780 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO: VANORTE LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Martinica, 800 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO VENDA NOVA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1.720 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO VERA CRUZ LTDA - POSTO I

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Niquelina, 546 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO VIA LIBERDADE

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Bias Fortes, 765 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO VILA N. SRA. FÁTIMA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2.401 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO VILARINHO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Vilarinho, 1.691 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO WAP LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Dom Pedro II, 4.091 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

POSTO WILSON PIAZZA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Professor Estêvão Pinto, 768 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

RODAP COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA.

Atividade:

Endereço: Rua Doutor Pedro Ruela, 766 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação:

Meios Impactados:

--

Contaminantes:

--

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

ROL COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida dos Andradas, 3.520 - Belo Horizonte/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA - POSTO ROMA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Francisco Sá, 990 - Belo Horizonte/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

SANTA ROSA AUTO POSTO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Sebastião de Brito, 330 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

SHELL BRASIL LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Praça Bagatelle, 204 B - Belo Horizonte/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

SHELL BRASIL S/A - POSTO LEGAL

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua André Cavalcanti, 214 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

SOCIEDADE COMERCIAL CANAA LTDA - AUTO POSTO JOCKEY

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia Prefeito Américo Gianetti, KM 16 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

SUPRICEL COMBUSTIVEIS BELO HORIZONTE LTDA - POSTO PANORAMA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 040 KM 01, 800 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

TEXAS POSTO DE SERVIÇOS E ABASTECIMENTO LTDA - TRANSPORTES PARGON

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua dos Tupis, 1.376 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

TIC TAC DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - POSTO TIC TAC

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida do Contorno, 9.461 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AR - Área Reabilitada para o uso declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

TUPI REVENDEDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - POSTO DOM CABRAL

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Vereador Cícero Ildfonso, 539 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

V & M DO BRASIL S/A (DEPÓSITO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS)

Atividade: Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

Endereço: Avenida Olinto Meireles, 65 - Belo Horizonte/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo

Contaminantes:

Metais

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

V & M DO BRASIL S/A (ESCORIAL)

Atividade: Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

Endereço: Avenida Olinto Meireles, 65 - Belo Horizonte/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Solo

Contaminantes:

Metais

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

V & M DO BRASIL S/A (TREFILARIA)

Atividade: Indústria Metalúrgica e Siderúrgica

Endereço: Avenida Olinto Meireles, 65 - Belo Horizonte/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Solo

Contaminantes:

Ácidos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

VEREDAS DERIVADOS DE PETROLEO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida do Contorno, 8.485 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

VIAÇÃO ÚTIL S/A

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Tietê, 185 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

VITÓRIA ORGANIZAÇÕES EM PETRÓLEO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Rio de Janeiro, 1.612 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

W R SIMONE COMERCIAL LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Barão Homem de Melo, 3.000 - Belo Horizonte/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MUNICÍPIO: BETIM

AUTO POSTO RODRIGO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Arthur da Silva Bernardes, 355 – Betim/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

MUNICÍPIO: BETIM

COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA - POOL DE BETIM

Atividade: Base de armazenamento e distribuição de derivados de petróleo e álcool combustível

Endereço: Rodovia Fernão Dias - BR 381, Km 428,5 - Betim/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos, Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos, Chumbo

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Não Removida

MUNICÍPIO: BETIM

COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA - POOL DE IMBIRUÇU

Atividade: Base de armazenamento e distribuição de derivados de petróleo e álcool combustível

Endereço: Rua José Gomes Ferreira, 1.020 - Betim/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

MUNICÍPIO: BETIM

COPETRANS - COOPERATIVA TRANSPORTADORA DE PETRÓLEO E DERIVADOS

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Dois, 387 - Betim/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

MUNICÍPIO: BETIM

COSAN COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES S.A

Atividade: Base de armazenamento e distribuição de derivados de petróleo e álcool combustível

Endereço: Rodovia BR 381, Km 427,5 - Betim/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos, Metais

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

MUNICÍPIO: BETIM

PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A - TEBET

Atividade: Base de armazenamento e distribuição de derivados de petróleo e álcool combustível

Endereço: Rodovia Fernão Dias - BR 381, Km 427 - Betim/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

MUNICÍPIO: BETIM

PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - REGAP (CARTEIRA DE GASOLINA E DIESEL)

Atividade: Indústria Química

Endereço: Rodovia Fernão Dias BR 381, Km 427 - Betim/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Água Subterrânea

Contaminantes:

Chumbo, Antimônio, Manganês e Ferro

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

MUNICÍPIO: BETIM

PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - REGAP (DRO DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS OLEOSOS)

Atividade: Indústria Química

Endereço: Rodovia Fernão Dias BR 381, Km 427 - Betim/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos, Chumbo

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

MUNICÍPIO: BETIM

PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - REGAP (DUTO DE VENDA DA REGAP)

Atividade: Dutos para transporte de produtos químicos e oleodutos

Endereço: Rua Sucupira, S/N - Betim/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

MUNICÍPIO: BETIM

PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - REGAP (TANCAGEM DE CLAROS)

Atividade: Indústria Química

Endereço: Rodovia Fernão Dias BR 381, Km 427 - Betim/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: -

Meios Impactados:

Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

MUNICÍPIO: BETIM

PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - REGAP (TANCAGEM DE PETRÓLEO)

Atividade: Indústria Química

Endereço: Rodovia Fernão Dias BR 381, Km 427 - Betim/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Água Subterrânea

Contaminantes:

Chumbo, TPH

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

MUNICÍPIO: BETIM

POSTO ANGOLA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua do Rosário, 1.001 - Betim/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

MUNICÍPIO: BETIM

POSTO CIDADE NOVA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Juiz Marco Túlio Isaac, 330 - Betim/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

MUNICÍPIO: BETIM

POSTO DOM PEDRO DE BETIM

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: BR 381, Km 438 - Betim/MG

Classificação: ACI - Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

MUNICÍPIO: BETIM

POSTO IPÊ

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Amazonas, 1.340 - Betim/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

MUNICÍPIO: BETIM

POSTO MARCELLA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 262, Km 364 - Betim/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

MUNICÍPIO: BETIM

POSTO RRJ COMERCIAL LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida dos Bandeirantes, 741 - Betim/MG

Classificação: AI - Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

MUNICÍPIO: BETIM

POSTO TREVO BETIM LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 381, Km 17- Betim/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

MUNICÍPIO: BETIM

POSTO VILA FERNÃO DIAS (HALIM COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA)

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 381, Km 42 – Betim/MG

Classificação: AMR - Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Vazamento ou Infiltração

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

CAETÉ

