Em 25 de janeiro de 2019 houve o rompimento da Barragem I (B-I) de rejeitos da mina de Córrego do F ão, do Compl o Paraopeba II pertencente à Vale S.A, localizada no município de Brumadinho/MG. O rompimento da B-I acarretou no rompimento, em sequência, das barragens a jusante B-IV e B-IV-A e resultou no carreamento de rejeitos por toda a calha do ribeirão F ro-Carvão e do rio do Paraopeba até a UHE Retiro Bai o, entre os municípios mineiros de Curvelo e Pompéu.



P curso do rejeito na bacia do rio Paropeba e, em detalhe, as intervenções na calha do

Fonte: Arquivo F m.

Histórico das ações após o rompimento da barragem