

A CARABETTI E CIA LTDA - POSTO 2.000

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Cristiano Machado, 2.000 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

ABRAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEL E AUTOMÓVEIS LTDA - POSTO BR LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Dom Pedro II, 930 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

ALABASTRO POSTOS E SERVIÇOS LTDA - POSTO MANAUS LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Silviano Brandão, 1.785 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Reabilitada para o Uso Declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

ALCOA ALUMINIO S/A - UNIDADE DA PHELPS DODGE

Atividade: Indústria metalúrgica e siderúrgica

Endereço: Avenida Alcoa, 5.801 - Poços de Caldas/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Metais, Cianetos, fluoretos, Fenóis
Clorados, Produtos da Refinação do
Petróleo

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

ALMADA E CIA LTDA - POSTO 1 MIL

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Jacuí, 3.880 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Reabilitada para o Uso Declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

ALMADA E CIA LTDA - POSTO 2 MIL

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Itaúna, 557 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

ALMADA E CIA LTDA - POSTO 3 MIL

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Monsenhor Messias, 20 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

ALMADA E CIA LTDA - POSTO 4 MIL

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Jacuí, 4.000 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

ALPHAVILLE A P COM. SERV. E REPR. LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Praça Presidentes Vargas, 01 - Carmo do Cajuru/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Não Removida

ALVES RODRIGUES E CIA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Tereza Fontana, 681 - São Tomás de Aquino/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

ANDRADE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - POSTO ANDRADE

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida do Contorno, 3.772 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

ANTUÉPIA - ZULATO E FIGUEIREDO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua dos Astecas, 2.910 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

ANTUÉRPIA PETRÓLEO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Praça Tiradentes, 129 - Teófilo Otoni/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

ÁREA CONTAMINADA ORFÃ - DESCOBERTO

Atividade: -

Endereço: Estrada Descoberto-Serra da Grama, Km 11 - Descoberto/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Projeto de Intervenção

Fonte de contaminação: Garimpo

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Mercurio

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

AUTO POSTO 2M LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 1.316 - Uberlândia/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

AUTO POSTO ALIANÇA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia Fernão Dias, Km 820-6 - São Sebastião da Bela Vista/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

AUTO POSTO AUFOARA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida dos Pinheiros, 204 - Mutum/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Não Removida

AUTO POSTO BIGUÁ LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida João Pessoa, 1.180 - Uberlândia/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

AUTO POSTO BOA VISTA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Elísio de Brito, 195 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

AUTO POSTO BRASÓPOLIS

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia MG 295, Km 17 - Brasópolis/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

AUTO POSTO CACHOEIRA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Prefeito João Belmiro da Costa, 120 - Cachoeira de Minas/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

AUTO POSTO CAMPEÃO - POSTO CAMPEÃO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Vilarinho, 2.300 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

AUTO POSTO CHEQUER LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Capitão João Pinto, 14 - Carlos Chagas/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

AUTO POSTO DUPIM

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Governador Valadares, 393 – Marilac/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

AUTO POSTO FERRARI

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua João Batista Fortes, 34 - Ouro Preto/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

AUTO POSTO HESPANHOL LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 040, Km 690 - Alfredo Vasconcelos/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

AUTO POSTO IRMÃOS COELHO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 369, Km 149 - Campos Gerais/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

AUTO POSTO J K

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia Fernão Dias, Km 817 - Estiva/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

AUTO POSTO LEAO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Heitor Clemente, 40 - Itapeva/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

AUTO POSTO MAGALHÃES E CIA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Carlos Chagas, S/Nº - Ipatinga/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

AUTO POSTO MAQUINE LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 262, Km 4 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Reabilitada para o Uso Declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

AUTO POSTO MARQUES E LEMOS

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida José Evaristo Santana, 225 - Carmo do Rio Claro/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

AUTO POSTO MAX - EX PEDRO ANTÔNIO ZAGO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Vigário Paixão, 15 - Sacramento/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

AUTO POSTO MIRANTE LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 116, Km 417, 960 m - Governador Valadares/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

AUTO POSTO NOVA ERA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Presidente Tancredo Neves, 756 - Itajubá/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

AUTO POSTO R C VEÍCULOS

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Senador Cupertino, 141 - Rio Casca/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

AUTO POSTO REDE SOUZA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Morubixaba, 40 – Ipatinga/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

AUTO POSTO RIO DOCE

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Custódio Silva, 484 - Ponte Nova/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

AUTO POSTO RODO DE LEOPOLDINA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Praça Francisco Pinheiro Lacerda – Leopoldina/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

AUTO POSTO RODRIGO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Arthur da Silva Bernardes, 355 – Betim/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

AUTO POSTO ROSELANCHE

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 040, km 694 – Barbacena/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

AUTO POSTO SÃO JOSÉ

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Alfredo Vargas, 1.061 - Tombos/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

AUTO POSTO SÃO JUDAS TADEU

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Magalhães Queiroz, 152 - Carangola/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

AUTO POSTO SILVEIRA DA ROCHA & CIA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Praça São Januário, 12 - Ubá/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

AUTO POSTO STAR II

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Rio Bahia (BR 116), Km 707 - Muriaé/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

AUTO POSTO TEOTE

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Presidente Vargas, 241 - Lajinha/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

AUTO POSTO TININHO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Deputado Esteves Rodrigues, 183 - Montes Claros/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

AUTO POSTO TRANSUL

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Princesa do Sul, 12 - Varginha/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

AUTO POSTO TRIANI

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua José Mucida, 36 - Pedro dos Ferros/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

AUTO POSTO VALE LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Vilarinho, 78 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

AUTO POSTO VARELLA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Bueno Brandão, 33 - Virgínia/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

AUTO POSTO VERONA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 262 Km 5,3 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

AUTO POSTO XODOZÃO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 116, Km 651 - Fervedouro/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

AUTO SERVIÇO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Augusto de Lima, 876 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

BARRABELA AUTO POSTO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 356, Km 7,5 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Reabilitada para o Uso Declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

BATISTA E BERNARDES DERIVADOS DE PETRÓLEO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida João Siqueira, 144 - Conselheiro Pena/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

BEL POSTO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua das Princesas, 367 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

BRETAS E FILHOS LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Queiroz Júnior, 253 - Itabirito/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Não Removida

BULL PETROLEO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Wilson Borges, 605 - Araxá/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

BUNGE FERTILIZANTES S. A. - TANCAGEM DE ÁCIDO SULFÚRICO

Atividade: Mineração

Endereço: Avenida Arafertil, 5.000 - Araxá/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Vazamento, infiltração ou acidente em tubulações, tanques e

Meios Impactados:

Solo

Contaminantes:

Ácido Sulfúrico

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

C C C EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO PAMPULHA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Dom Pedro I, 777 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapas de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

CAPUL - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA UNAÍ

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Castelo Branco, S/Nº - Unaí/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

CÁSSIA SOARES BARBOSA - POSTO CATALÃO - SERVACAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Presidente Carlos Luz, 102 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

CELSO DE CARVALHO PASSOS E CIA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida XII de Dezembro, 198 - Senhora dos Remédios/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

CELT LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Dom Pedro I, 2.177 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

CENTRO AUTOMOTIVO FALCÃO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida General Olímpio Mourão Filho, 835 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

CHAPADÃO POSTO DE SERVIÇOS LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Silviano Brandão, 2.822 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

CIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERAÇÃO - CBMM

Atividade: Indústria metalúrgica e siderúrgica

Endereço: Córrego da Mata, S/Nº - Araxá/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento, infiltração ou acidente em tubulações, tanques e

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Metais

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

CIA SÃO GERALDO DE VIAÇÃO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida J K, 1.934 - Governador Valadares/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

CLAISSON RODRIGUES DA CUNHA E CIA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Tonico dos Santos, 738 - Uberaba/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

CODERPE - COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - POSTO CARDEAL

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Dom Pedro I, 1.680 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

CODERPE - POSTO FLAMINGO - PETROBRÁS DISTRIBUIDORA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Presidente Antônio Carlos, 4.250 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

COELHO E ALVARENGA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Governador Milton Campos, 2.885 -Guanhães/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

COLETO ALDA E FILHOS - POSTO MOINHO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Professor José Inácio de Souza, 361 - Uberlândia/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

COMBUSTÍVEIS VALADARES LTDA - NORCOL NOVOS RUMOS COMÉRCIO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Presidente Carlos Luz, 2.600 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

COMERCIAL AUTOMOTIVO NAKANO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Amazonas, 8.245 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

COMERCIAL DIAS VIEIRA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Pintor Renato Lima, 10 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

COMERCIAL DONA CLARA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Cristiano Machado, 8.665 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Reabilitada para o Uso Declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

COMERCIAL J R F LTDA - POSTO CAR WASH

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Cristiano Machado, 1.547 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

COMERCIAL M W M LTDA - POSTO ITAPORE

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Presidente Antônio Carlos, 2.826 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

COMERCIAL MARCESOP LTDA - POSTO PIT STOP

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Amazonas, 5.234 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Reabilitada para o Uso Declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

COMERCIAL RACOL LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Piratini, 133 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

COMERCIAL SALQUER LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Geraldo Athayde, 112 - Montes Claros/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS COSTA - POSTO 4 RODAS

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia MG 409, Km 79 – Pavão/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS JACARÉ LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Marechal Floriano, 1.975 - Governador Valadares/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS POSTINHO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Alberto Martins Fontoura Borges, 502 - Uberaba/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL MILÊNIO LTDA - POSTO DANIEL

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 2.745 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO MAJOR LTDA - POSTO MAJOR

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Sinfrônio Brochado, 506 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

COMETA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia MG 424, Km 04 - Sete Lagoas/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO - POOL DE IMBIRUÇU

Atividade: Base de Armazenamento e distribuição de derivados de petróleo e álcool combustível

Endereço: Rua José Gomes Ferreira, 1.020 - Betim/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

COOAVEMIG

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Bonfim, 88 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Reabilitada para o Uso Declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

COOAVEMIG

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Doutor Álvaro Camargos, 1.900 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

COOAVEMIG

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Mem de Sá, 140 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

COOAVEMIG

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Jacuí, 3.742 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

COOMOTAXI LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Primeiro de Julho, 10 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE RESPLENDOR

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Getúlio Vargas, 217 - Resplendor/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Não Removida

COOPERVAP - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA VALE DO PARACATU

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Benedito Laboissiere, 160 - Paracatu/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

COPERVALE - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA VALE DO RIO GRANDE

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Leopoldino de Oliveira, 3.040 - Uberaba/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

COPETRANS - COOPERATIVA TRANSPORTADORA DE PETRÓLEO E DERIVADOS

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Dois, 387 - Betim/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

COSAN COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES S.A

Atividade: Base de Armazenamento e distribuição de derivados de petróleo e álcool combustível

Endereço: Rodovia BR 381, Km 427,5 - Betim/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos, metais

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

COSAN COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES S.A

Atividade: Base de Armazenamento e distribuição de derivados de petróleo e álcool combustível

Endereço: Avenida Leonel Berirão, 1.530 - Montes Claros/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento, infiltração ou acidente em tubulações, tanques e

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

DANTON LEONEL HOSTALACIO - POSTO TEREZA CRISTINA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Tereza Cristina, 820 – Belo Horizonte/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

DIDIKAR VEÍCULOS LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Amazonas, 5.353 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

DIFERENCIAL COMÉRCIO LTDA - POSTO NIQUELINA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida do Contorno, 3.347 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Reabilitada para o Uso Declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

DISTRIBUIDORA C Y LUBRIFICANTES

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Leite de Castro, 1.377 A - São João Del Rei/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Não Removida

DOM CAVATI POSTO DE SERVIÇOS LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Washington Luiz, 559 - Dom Cavati/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

ECO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua dos Tupis, 1.774 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

ECO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MANDARIM LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Desembargador Paula Mota, 31 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

EMPREENDIMENTO SANTO EXPEDITO - POSTO MACHADÃO II

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 1.924 - João Monlevade/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

EMPREENDIMENTOS ÁGUA LTDA - POSTO ÁGUA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Silviano Brandão, 2.109 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapas de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

EMPREENDIMENTOS LAGUNA LTDA - POSTO SAVASSI

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Cristóvão Colombo, 449 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Reabilitada para o Uso Declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

EMPREENDIMENTOS VIP LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Prudente de Moraes, 303 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Reabilitada para o Uso Declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

F P AUTO POSTO - POSTO VEREDAS

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Praça Manoel Bertoldo da Silva, 148 - Comendador Gomes/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

FCA - FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A - ACIDENTE DE UBERABA

Atividade: Transporte Ferroviário de produtos perigosos

Endereço: Km 1033 + 345 do trecho da Ferrovia Uberaba - Ibiá/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Acidente de transporte

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea e Água Superficial

Contaminantes:

Álcool (metanol, isobutanol e 2-etil-1-hexanol)

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

FCA - FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A - UNIDADE OPERACIONAL E DE APOIO DE DIVINÓPOLIS

Atividade: Infra-estrutura de transporte

Endereço: Avenida Corone Júlio R. Gontijo, 391 - Divinópolis/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: -

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Produtos da refinação do petróleo

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

FCA - FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A - UNIDADE OPERACIONAL E DE APOIO DE ELDORADO

Atividade: Infra-estrutura de transporte

Endereço: Rua Jequitibá, 1.052 - Contagem/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: -

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Produtos da refinação do petróleo

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Não Removida

FERNANDO ANTÔNIO DE AZEVEDO GOMES - GERSILIO JOSÉ GOMES

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Amazonas, 4.808 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

FERREIRA E FIGUEIREDO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Coronel Teodolino Pereira de Araújo, 2.180 - Araguari/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

FOSFÉRTIL - FERTILIZANTES FOSFATADOS S.A. - POSTO DE COMBUSTÍVEL

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Estrada da Cana, Km 11 - Uberaba/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

FÓSFERTIL FERTILIZANTES FOSFATADOS S/A - PILHA DE FOSFOGESSO

Atividade: Indústria química

Endereço: Estrada da Cana, Km 0 - Uberaba/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Sulfeto, Nitrogênio Amoniacal

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

FRANCISCO FERREIRA MARTINS

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Governador Juscelino Kubitschek, 76 - Mercês/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

GASLUB COMÉRCIO DE DERIVADOS DO PETRÓLEO LTDA - POSTO ÁGUIA DOURADA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Julio Mesquita, 520 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

GERDAU ACOMINAS S/A - DRI DEPÓSITO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS

Atividade: Indústria metalúrgica e siderúrgica

Endereço: Rodovia MG 443, Km 7- Ouro Branco/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Vazamento, infiltração ou acidente em tubulações, tanques e

Meios Impactados:

Solo

Contaminantes:

Hidrocarbonetos, Alcatrão

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

GILBERTO PAULO DE SOUZA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Praça Miguel Couto, 32 – Aimorés/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

H M F COMÉRCIO DE PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA - POSTO DOM PEDRO II

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Dom Pedro II, 1.408 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

HALIM COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 381, Km 42 – Betim/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

INIPAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA

Atividade: Distribuição de Lubrificantes

Endereço: Rua Padre Pinto, 20 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Produtos da refinação do petróleo

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

IRMÃOS BRETAS, FILHOS E CIA. LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Praça Presidente Tancredo Neves, 120 - Montes Claros/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

J & S COMERCIAIS LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 535 – Divinópolis/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Não Removida

J FABRIS E CIA. LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Afonso Vaz de Melo, 435 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Reabilitada para o Uso Declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

J R COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Izabel Bueno, 20 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

JOSÉ BARBOSA FILHO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua José Isidoro da Cunha, 54 - Mendes Pimentel/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Não Removida

JUÁ CENTER LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 476 - Januária/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

JUCA AUTO POSTO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 040, Km 623 - Conselheiro Lafaiete/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

KEPLER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - POSTO KEPLER

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Kepler, 241 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

KING EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Vereador Cícero Ildfonso, 1.065 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

KLEBER VIEIRA DA COSTA E CIA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Coronel João Vieira, 23 – Gonçalves/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

L C EMPREENDIMENTOS LTDA - POSTO ATLÂNTIDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua dos Engenheiros, 1.620 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

LOUIS DREYFEUS COMMODITIES BIOENERGIA S A

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Vila Luciânia (Zona Rural) - Lagoa da Prata/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

LUBRIFICANTES CUNHA LTDA - POSTO CUNHA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Dom Pedro II, 2.363 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

M M COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - POSTO SION

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Grão Mogol, 953 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapas de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MABEPART - PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA - POSTO PRÁ FRENTE

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Dom João Antônio dos Santos, 195 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MACEDO E SOUZA - DÉCIO AUTO POSTO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 365, Km 760 - Ituiutaba/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

MAGALHÃES E BARBOSA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 79 - Itabirinha de Mantena/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Projeto de Intervenção

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Não Removida

MANGELS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Atividade: Indústria metalúrgica e siderúrgica

Endereço: Rodovia Fernão Dias, Km 699 - Três Corações/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos e Produção

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Metais, Hidrocarbonetos, Solventes Clorados

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

MARIA JOSÉ SANTOS PENA - COMERCIAL PENA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Antônio Pereira Rocha, 448 - Santa Bárbara/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

MARLIM AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Praça Bagatelle, 204 B - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MARLIM EMPREENDIMENTOS LTDA - POSTO MARLIM

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Américo Vespúcio, 501 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MARTINS E PEREIRA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Alfredo Sá, 2.331 - Teófilo Otoni/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

MAXDIESEL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Imbiara, 603 – Araxá/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

MENDONÇA E CIA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida José Cândido da Silveira, 3.252 - Sabará/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

MENDONÇA E CIA LTDA - POSTO FAZENDA VELHA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Cristiano Machado, 2.570 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MINERAÇÃO MORRO VELHO LTDA - DEPÓSITO BICALHO

Atividade: Mineração

Endereço: Rua Dr. José Ribeiro da Fonseca, 71 - Nova Lima/MG

Classificação: Área Reabilitada para o Uso Declarado

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Solo

Contaminantes:

Arsênio

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Não aplica

MINERAÇÃO MORRO VELHO LTDA - DEPÓSITO DO GALO

Atividade: Mineração

Endereço: Rua Dr. José Ribeiro da Fonseca, 71 - Nova Lima/MG

Classificação: Área Reabilitada para o Uso Declarado

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Emissão de poeira e disposição de resíduos

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Minério Calcinado, Arsênio na forma de óxido ou sulfeto mineral.

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Não aplica

MINERAÇÃO MORRO VELHO LTDA - DEPÓSITO DO ISOLAMENTO

Atividade: Mineração

Endereço: Rua Dr. José Ribeiro da Fonseca, 71 - Nova Lima/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Arsênio

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Não aplica

MINERAÇÃO MORRO VELHO LTDA - DEPÓSITO FÁBRICA DE BALAS

Atividade: Mineração

Endereço: Rua Dr. José Ribeiro da Fonseca, 71 - Nova Lima/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Arsênio

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Não aplica

MINERAÇÃO MORRO VELHO LTDA - DEPÓSITO MADEIRAS

Atividade: Mineração

Endereço: Rua Dr. José Ribeiro da Fonseca, 71 - Nova Lima/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Arsênio

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Não aplica

MINERAÇÃO MORRO VELHO LTDA - DEPÓSITO MATADOURO

Atividade: Mineração

Endereço: Rua Dr. José Ribeiro da Fonseca, 71 - Nova Lima/MG

Classificação: Área Reabilitada para o Uso Declarado

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Arsênio

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Não aplica

MINERAÇÃO MORRO VELHO LTDA - DEPÓSITO RESENDE

Atividade: Mineração

Endereço: Rua Dr. José Ribeiro da Fonseca, 71 - Nova Lima/MG

Classificação: Área Reabilitada para o Uso Declarado

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Arsênio

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Não aplica

MINERAÇÃO MORRO VELHO LTDA - MORRO DO GALO

Atividade: Mineração

Endereço: Rua Dr. José Ribeiro da Fonseca, 71 - Nova Lima/MG

Classificação: Área Reabilitada para o Uso Declarado

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Arsênio

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Não aplica

MODERNA AUTO POSTO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Doutor Roscio, 250 - Martinho Campos/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

MOURA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - POSTO ERÊ

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Erê, 125 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

MRS LOGÍSTICA S/A - P-1.7 POSTO DE ABASTECIMENTO DE LOCOMOTIVAS

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Pátio Cel. João Carlos Guedes, s/nº - São Brás do Suaçuí/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

NACIONAL EXPRESSO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Natal, 545 – Ituiutaba/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

NOVELIS DO BRASIL LTDA - ATERRO DOMÉSTICO

Atividade: Indústria metalúrgica e siderúrgica

Endereço: Avenida Américo Renne Giannetti, 521 - Ouro Preto/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Fluoreto, cianeto

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

NOVELIS DO BRASIL LTDA - ATERRO INDUSTRIAL

Atividade: Indústria metalúrgica e siderúrgica

Endereço: Avenida Américo Renne Giannetti, 521 - Ouro Preto/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Fluoreto, cianeto

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

NOVELIS DO BRASIL LTDA - GALPÃO DE BARCELOS

Atividade: Indústria metalúrgica e siderúrgica

Endereço: Avenida Américo Renne Giannetti, 521 - Ouro Preto/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Fluoreto, cianeto

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

NOVELIS DO BRASIL LTDA - MORRO DO MINÉRIO

Atividade: Indústria metalúrgica e siderúrgica

Endereço: Avenida Américo Renne Giannetti, 521 - Ouro Preto/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Fluoreto, cianeto

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

NOVELIS DO BRASIL LTDA - PANIFICADORA

Atividade: Indústria metalúrgica e siderúrgica

Endereço: Avenida Américo Renne Giannetti, 521 - Ouro Preto/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Fluoreto, cianeto

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

ONOFRE CARNEIRO NAVES - POSTO NAVES

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Antônio Resende 740 - Santa Juliana/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

ORGANIZAÇÕES G T S LTDA - POSTO BARÃO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Barão Homem de Melo 1.280 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Reabilitada para o Uso Declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

ORISMAR MOREIRA LEÃO - POSTO ALFA PAMPULHA - SERVACAR LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Presidente Antônio Carlos, 6.682 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

P E L COMERCIO E COMBUSTÍVEIS - POSTO DO MERCADO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Coronel Francisco José Souto, 13 - Montes Claros/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

PARIS AUTO POSTO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Santa Beatriz da Silva, 1.080 – Uberaba/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A - TEBET

Atividade: Base de Armazenamento e distribuição de derivados de petróleo e álcool combustível

Endereço: Rodovia Fernão Dias - BR 381, Km 427 - Betim/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

PETROFILTROS LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Perdões, 191 - Campo Belo/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

PETROLEO BRASILEIRO S/A - DUTO DE VENDA DA REGAP

Atividade: Dutos para transporte de produtos químicos e oleodutos

Endereço: Rua Sucupira, S/N - Betim/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento, infiltração ou acidente em tubulações, tanques e

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

PETROLEO BRASILEIRO S/A - REGAP

Atividade: Indústria química

Endereço: Rodovia Fernão Dias - BR 381, Km 427 - Betim/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Disposição de resíduo, Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Produtos da Refinação do Petróleo,
Metais

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

PETROLIM LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Praça Expedicionário Assunção, 12 - Nova Lima/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

PETROVAZ

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Pedro Abrantes, 150 - Malacacheta/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

PETROVIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Prof. Telésforo Cândido de Resende, 817 - Conselheiro Lafaiete/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

PLANALTO POSTO DE SERVIÇOS LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Dr Cristiano Guimarães, 2.329 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POLIPETRO II DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Cristiano Machado, 10.260 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO 2001 LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubtschek, 5553 A - Juiz de Fora/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

POSTO A S MESQUITA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Rio de Janeiro, 2.370 - Divinópolis/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

POSTO ALBATROZ LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Afonso Pena, 2.122 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Reabilitada para o Uso Declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO AMARÍLIO E SILVA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia MG 238, Km 125 - Jequitibá/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

POSTO AMAZONAS LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Amazonas, 5.298 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO ANCHIETA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Presidente Carlos Luz, 710 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO ANGICO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Maria Ferreira da Silva, 401 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO ANGOLA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua do Rosário, 1.001 - Betim/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

POSTO ANTONIO MASSUD LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Araguari, 1.140 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO ANTUNES LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Portugal, 3.201 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO APEC LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Tereza Cristina, 105 - Juiz de Fora/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

POSTO APOLO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Jacuí, 2.275 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO ARAUCÁRIA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Santa Terezinha, 426 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO ARAUCÁRIA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Silviano Brandão, 1.344 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO ASA BRANCA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Humaitá, 585 - Serro/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Não Removida

POSTO ASSIS LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 262, Km 26 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO ASTRAL LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, 1.025 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO ATLAS LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua General Osório, 117 - São João Del Rei/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

POSTO AVENIDA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Francisco Sá, 185 - Montes Claros/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

POSTO AVENIDA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Amazonas, 9.248 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO BAHAMAS LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Silviano Brandão, 796 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Reabilitada para o Uso Declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO BALUARTE LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 262 Km 24,5 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO BARÃO DE MELO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Barão Homem de Melo, 827 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO BARRA LIMPA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia Fernão Dias S/N Km 35 - Igarapé/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

POSTO BARRAL LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Francisco Gaetani, 388 - Montes Claros/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

POSTO BATISTÃO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Desemb. Reis Alves, 880 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO BEIRA RIO III

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Paulo Lins, 56 - Formiga/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

POSTO BETÂNIA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Úrsula Paulino, 1.292 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO BH LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida dos Andradas, 1.350 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO BIG BEN

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Dr. Guilherme de Castro, 1.330 - Santos Dumont/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Não Removida

POSTO BOA ESTRELA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Presidente Tancredo Neves, 2.812 - Caratinga/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

POSTO BOM BOM LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida do Contorno, 2.694 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO BRASIL

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Dr. Fidelis Reis, 249 - Uberaba/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

POSTO BRASINHA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Pelotas, 36 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO BRUNA LTDA - ANTIGO INHUMAS

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 262 Km 12,5 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO BRUNATA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Anapurus, 21 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapas de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO C J LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Prudente de Moraes, 581 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Reabilitada para o Uso Declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO CABANA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 040, Km 699 - Barbacena/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

POSTO CABRAL LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida do Contorno, 8.249 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Reabilitada para o Uso Declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO CANDANGO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Armênio Veloso, 30 - Montes Claros/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

POSTO CARIJÓ LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 262, Km 4 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO CÁSSIA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Francisco Sá, 260 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO CASSINO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Amazonas, 1.560 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO CHAVES LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Portugal, 2.061 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Reabilitada para o Uso Declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO CHICAGO LTDA - POSTO URUGUAI LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Uruguai, 783 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO CIDADE NOVA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Cristiano Machado, 1.383 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO CIDADE NOVA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Juiz Marco Túlio Isaac, 330 - Betim/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

POSTO CLEARCEL LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida das Palmeiras, 921 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapas de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO COLIBRI LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Presidente Antônio Carlos, 7.585 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO COLONIAL

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Júlia Kubistcheck, 629 - Congonhas/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

POSTO CONFINS

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Waldir Soeiro Emrich, 5.260 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO CURIANGO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 262, km 7 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Reabilitada para o Uso Declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO CURVA DO RETIRO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 040, Km 548 - Nova Lima/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

POSTO DANÚBIO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Jacuí, 2.300 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO DAS GARÇAS

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia Juiz de Fora, Km 106 - Ubá/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

POSTO DEMOISELLE

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 040, Km 745 - Santos Dumont/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

POSTO DISA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Melo Viana, 390 - Manhuaçu/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

POSTO DO ELEFANTINHO SOCIEDADE LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Presidente Antônio Carlos, 1.400 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO DO PAI LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Deputado Último de Carvalho, 1.275 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO DO PAPAÍ LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Flávio dos Santos, 459 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Reabilitada para o Uso Declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO DO PAPAI LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Pouso Alegre, 1.500 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Reabilitada para o Uso Declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO DOM SILVÉRIO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Nossa Senhora da Saúde, 91 - Dom Silvério/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

POSTO DOS CAMINHONEIROS

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 381, Km 679 - Lavras/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

POSTO DOURADÃO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 354, Km 452 - Iguatama/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

POSTO DOURADINHO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Um, 05 - Iguatama/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

POSTO DRIVE AUTO SERVIÇOS LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida do Contorno, 6.583 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO DRIVE AUTO SERVIÇOS LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Barão Homem de Melo 1.755 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO DUARTE E BRETAS LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Pará de Minas, 788 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO DUAS PÁTRIAS LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Álvares Maciel, 517 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Reabilitada para o Uso Declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO E CASA MUZZI - NOVA ERA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 381, Km 141, S/N - Nova Era/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

POSTO E GARAGEM MADURO TOLEDO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Batista Luzardo, 305 - São Lourenço/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Não Removida

POSTO ELEVADO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Tamóios, 1.171 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Reabilitada para o Uso Declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO ELLO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Cardoso Saraiva - Matias Barbosa/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

POSTO ENTRADA OBRIGATÓRIA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Portugal, 4.260 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO FLORAMAR LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Cristiano Machado, 10.500 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Reabilitada para o Uso Declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO FÓRMULA BR

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Amazonas, 8.555 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO FRANCA E CAMPOS LTDA - PICA PAU

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Amazonas, 4.156 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO GALL LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Belmiro Braga, 1.078 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO GAMELEIRA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Amazonas, 7.605 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO GARITÃO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia Br 381, Km 691, S/N - Lavras/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

POSTO GLÓRIA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Deputado Cláudio Pinheiro Lima, 957 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO GORDURÃO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Cristiano Machado, 5.553 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO HÉRCULES LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Deputado Cláudio Pinheiro Lima, 276 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO ILAND LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Benedito Quintino, 347 - Jaboticatubas/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

POSTO IPORANGA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua do Rosário, 564 - Bom Despacho/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

POSTO ITALIA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 040, Km 770 Juiz de Fora/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

POSTO ITAPOÁ LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Amazonas, 2.994 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO ITARUMA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Afonso Vaz de Melo, 1.025 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO J K LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Minas Gerais, 31 - Padre Paraíso/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

POSTO J L MOZZER

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Olegário Maciel, 600 - Resplendor/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

POSTO JACINTO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua João Samaha, 1.250 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO JACUHY LTDA - POSTO SHELL

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Jacuí, 2.798 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO JÉSSICA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Silva Lobo, 667 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO JOCA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Antonio José dos Santos, 609 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO JUPIÁ LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Praça Nossa Senhora da Penha, 330 - Rio Vermelho/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Removida

POSTO JUREMA LTDA - AUTO POSTO BH 100 - F M R COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Portugal, 5.060 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO LARA REIS

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Amazonas, 100 - Cássia/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

POSTO LESTE OESTE

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Tereza Cristina, 1.795 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO LILITO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua José Ferreira, 195 - Taquaraçu de Minas/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

POSTO LULU

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 262, Km 108 - João Monlevade/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

POSTO MACEDO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Olinto Meireles, 2.375 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO MARCELLA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 262, Km 364 - Betim/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

POSTO MARIA AMÉLIA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Maria Amélia Maia, 780 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Reabilitada para o Uso Declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO MARIO MATOLA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 116, Km 775 - Leopoldina/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

POSTO MARTINS

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Direita, 751 - Catas Altas/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

POSTO MATOS E RIBEIRO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Coronel Randolpho Simões, 1.025 - Sete Lagoas/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

POSTO MAURITANIA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Uruguai, 86 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO MG LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Lagoa da Prata, 415 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Reabilitada para o Uso Declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO MIGUEL LTDA - POSTO VIA DO MINÉRIO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Waldir Soeiro Emrich, 2.050 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO MIRAGEM LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Amintas Jacques de Moraes, 2.015 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO MIRIM LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Governador Milton Campos, 2.532 - Guanhães/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

POSTO MOINHO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia Fernão Dias, Km 746 - São Gonçalo do Sapucaí/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

POSTO MONTES CLAROS LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Geraldo Athayde, 308 - Montes Claros/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

POSTO MONTREAL

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida do Contorno, 10.040 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO MORADA NOVA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Santo Antônio, 15 - Nova Lima/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

POSTO MORAES LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Barão do Rio Branco, 964 - Juiz de Fora/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

POSTO MUSTANG LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Joaquim Murtinho, 9 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Marechal Deodoro, 519 - Poços de Caldas/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

POSTO ODEON LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida do Contorno, 1.550 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO ONIX LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Joaquim de Figueiredo, 8 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO OURO FINO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Pium-I, 260 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Reabilitada para o Uso Declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO PADRE EUSTÁQUIO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Amazonas, 1.800 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO PALHA VERDE LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 262, Km 10 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Reabilitada para o Uso Declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO PALMEIRAS

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Francisco Vieira Martins, 807 - Ponte Nova/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

POSTO PAPAÍ NOEL

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rod Rio Bahia (Br 116), Km 137 - Ponto dos Volantes/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Não Removida

POSTO PARAIBUNA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Américo Lobo, 720 - Juiz de Fora/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

POSTO PARIS LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Prudente de Moraes, 1.133 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO PASTORIL LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Moacir Paleta, 965 - Governador Valadares/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

POSTO PAULISTINHA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Nossa Senhora de Fátima, 1.612 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Reabilitada para o Uso Declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO PEDRA NEGRA COMERCIAL LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 353 - Itaúna/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

POSTO PHOENIX LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Platina, 999 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO PIAZZA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Dom Pedro II, 1.020 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO PINHEIRO E CARVALHO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Selim José de Sales, 505 - Ipatinga/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

POSTO PONTA DA LAPA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Mármore, 15 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO PONTE NOVA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Nossa Senhora do Carmo, 450 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO PRISMA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Vereador Cícero Ildfonso, 684 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Reabilitada para o Uso Declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO PROSA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Coronel Vidal, 18 - Juiz de Fora/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

POSTO QUICK LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Belmiro Braga, 17 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO R B M LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Rio de Janeiro, 1.270 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO RADIANTE

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 040, Km 358 - Felixlândia/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

POSTO RAMADAS LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Platina, 789 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO REDE 1000

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia MG 424, Km 15 - Pedro Leopoldo/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

POSTO RIEGERT

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Curitiba, 2.155 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Reabilitada para o Uso Declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO RODRIGUES LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Dom Pedro II, 1.537 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO ROMANALLI

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Silviano Brandão, 2.419 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Reabilitada para o Uso Declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO ROMUALDO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Barão do Rio Branco, 3.164 - Juiz de Fora/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

POSTO RRJ COMERCIAL LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Dos Bandeirantes, 741 - Betim/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

POSTO RUMO CERTO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Barbosa Lima, 113 - Juiz de Fora/MG.

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

POSTO SABINO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Olímpio Rocha de Oliveira, 397 - Piedade de Caratinga/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

POSTO SANTA CRUZ LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia MG 20 Km 16,2 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO SANTA MÔNICA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Presidente Antônio Carlos, 2.241 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO SANTO ANDRÉ LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Leopoldino de Oliveira, 747 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO SANTO ANTÔNIO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Praça Antônio Olímpio Sobrinho, 12 - Raul Soares/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Não Removida

POSTO SÃO FRANCISCO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Benedito Valadares, 635 - Lagoa da Prata/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

POSTO SÃO GERALDO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua dos Pampas, 275 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO SÃO JOÃO DE MANTENINHA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Reginaldo Alves dos Santos, 191 - São João do Manteninha/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

POSTO SÃO JOSÉ LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua José Maria de Alkimin, 201 - Ribeirão das Neves/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

POSTO SÃO JOSÉ LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 1.010 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO SÃO SEBASTIÃO LTDA - AUTO POSTO SILVIANO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Silviano Brandão, 662 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO SARAMENHA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Serrana, 750 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO SARAMENHA LTDA - POSTO ISMAEL JUNIOR LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Saramenha, 1.062 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO SAYONARA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Dom Pedro II, 2.958 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO SERRANO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Abílio Machado, 3.123 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO SERVSUL 300

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia Fernão Dias (BR 381), Km 720 - Campanha/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

POSTO SHELL NOSSA SENHORA DO CARMO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Francisco de Castro, 221 - Carmo de Minas/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

POSTO TATIANA LTDA - POSTO VIA BRASIL

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Dom Pedro I, 468 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO TERESA CRISTINA - DANTON LEONEL HOSTALACIO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Teresa Cristina, 820 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO TEX KAR LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Sapucaí, 85 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Reabilitada para o Uso Declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO TIGRE LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Brasil, 401 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO TIROL LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Afonso Vaz de Melo, 2.270 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO TONINHO II LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Alcoa, 6.600 - Poços de Caldas/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Não Removida

POSTO TRANQUILÃO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Espinosa, 20 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO TRANSABRIL SUL

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 381, Km 744 - Três Corações/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

POSTO TREVO DE BETIM LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 381, Km 17- Betim/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

POSTO TREZE JM LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 262, Km 13 - Sabará/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

POSTO TUNEL LTDA - ANTIGO POSTO PITANGUI LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Cristiano Machado, 71 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapas de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO UNIÃO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Dom Pedro I, 3.880 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO UNIVERSITÁRIO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida João Naves de Ávila, 2.152 - Uberlândia/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

POSTO URBANO FERRAZ LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Álvares Cabral, 780 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Reabilitada para o Uso Declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO VANORTE LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Martinica, 800 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO VENDA NOVA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 1.720 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO VERA CRUZ LTDA - POSTO I

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Niquelina, 546 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO VIA LIBERDADE

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Bias Fortes, 765 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Reabilitada para o Uso Declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO VILA N. SRA. FÁTIMA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Nossa Sra de Fátima, 2.401 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

POSTO WILSON PIAZZA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Professor Estevão Pinto, 768 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

RECOLUB REPRESENTAÇÕES

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Praça da Inconfidência, 38 - Bom Despacho/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

REDE CUNHA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Osvaldo Cruz, 342 - Montes Claros/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

REDE GEFS POSTO DE SERVIÇOS

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia Rio Bahia (BR-116), Km 416 - Governador Valadares/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

REDE GEFS POSTO DE SERVIÇOS

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida J K, 1.792 - Governador Valadares/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

REZENDE E MORAIS

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Coronel Igomer de Barros, 720 - Cláudio/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

RODRIGUES E CIA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Prefeito José Serra, 139 - Ouro Fino/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

ROL COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida dos Andradas, 3.520 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

ROMA AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA - POSTO ROMA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Francisco Sá, 990 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

SANTA ROSA AUTO POSTO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Sebastião de Brito, 330 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Reabilitada para o Uso Declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

SÃO PAULO MINAS COM. DER. DE PETRÓLEO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Dr. João Carlos, 87 - Guaxupé/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

SARITUR - SANTA RITA TRANSPORTE URBANO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida João Pinheiro, 1.989 - Caeté/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

SHELL BRASIL LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Praça Bagatelle, 204 B - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

SHELL BRASIL LTDA - BASE DE ARMAZENAMENTO

Atividade: Base de Armazenamento e distribuição de derivados de petróleo e álcool combustível

Endereço: Rodovia Fernão Dias, Km 428 - Betim/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Não Removida

SHELL BRASIL S/A - POSTO LEGAL

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Andre Cavalcanti, 214 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ELETRÓLISE LTDA

Atividade: Indústria metalúrgica e siderúrgica

Endereço: Rua Casa Branca, s/nº - Conselheiro Lafaiete/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Metais

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Não Removida

SOCIEDADE COMERCIAL CANAÃ LTDA - AUTO POSTO JOCKEY

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Prefeito Américo Gianetti Km 16 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

SOCIEDADE PRODUTOS DO OESTE LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Arlindo de Melo, 1.675 - Uberaba/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida

SUPRICEL COMBUSTÍVEIS BELO HORIZONTE LTDA - POSTO PANORAMA LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 040 Km 01 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

TEXAS POSTO DE SERVIÇOS E ABASTECIMENTO LTDA - TRANSPORTES PARGON

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua dos Tupis, 1.376 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Reabilitada para o Uso Declarado

Etapa de Gerenciamento: -

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

TIC TAC DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - POSTO TIC TAC

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida do Contorno, 9.641 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

TUPI REVENDEDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - POSTO DOM CABRAL

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Vereador Cícero Ildfonso, 539 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

UNICOOP - COOPERATIVA UNIÃO DOS CARRETEIROS

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua do Progresso, 60 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

USIMINAS - ÁREA DE CARBOQUÍMICOS

Atividade: Indústria metalúrgica e siderúrgica

Endereço: Avenida Pedro Linhares Gomes, 5431 - Ipatinga/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

USIMINAS - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E VAPORES ORGÂNICOS

Atividade: Indústria metalúrgica e siderúrgica

Endereço: Rodovia BR 458 - Santana do Paraíso/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Ácidos, Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

USIMINAS - PÁTIO DE CARVÃO

Atividade: Indústria metalúrgica e siderúrgica

Endereço: Avenida Pedro Linhares Gomes, 5431 - Ipatinga/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

V & M DO BRASIL SA - DEPOSITO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS

Atividade: Indústria metalúrgica e siderúrgica

Endereço: Avenida Olinto Meireles, 65 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Vazamento, infiltração ou acidente em tubulações, tanques e

Meios Impactados:

Solo

Contaminantes:

Metais

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

V & M DO BRASIL SA - ESCORIAL

Atividade: Indústria metalúrgica e siderúrgica

Endereço: Avenida Olinto Meireles, 65 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Solo

Contaminantes:

Metais

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

V & M DO BRASIL SA - TREFILARIA

Atividade: Indústria metalúrgica e siderúrgica

Endereço: Avenida Olinto Meireles, 65 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Solo

Contaminantes:

Ácidos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

VALE - PÁTIO DA ESTRADA DE FERRO VITÓRIA A MINAS EM GOVERNADOR VALADARES

Atividade: Infra-estrutura de transporte

Endereço: Praça João Paulo Pinheiro - Governador Valadares/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Projeto de Intervenção

Fonte de contaminação: -

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos, Produtos da Refinação do Petróleo

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Não Removida

VALE - PÁTIO DE LABOREAUX

Atividade: Infra-estrutura de transporte

Endereço: Estrada de Ferro Vitória-Minas - Ramal Itabira, Km 533 - Itabira/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada

Fonte de contaminação: -

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Produtos da Refinação do Petróleo

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Não Removida

VALE - PÁTIO DESEMBARGADOR DRUMMOND CENTRAL

Atividade: Infra-estrutura de transporte

Endereço: Rodovia BR 381, Km 86 - Nova Era/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Projeto de Intervenção

Fonte de contaminação: -

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos, Produtos da Refinação do Petróleo e Fenóis

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

VEREDAS DERIVADOS DE PETRÓLEO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida do Contorno, 8.485 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

VIAÇÃO COMETA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida João Pinheiro, 1.777 - Poços de Caldas/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

VIAÇÃO PROGRESSO E TURISMO S.A.

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Carlos Herculano Couto, 58 - Juiz de Fora/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

VIAÇÃO RIO DOCE - CARATINGA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 116, Km 536 - Caratinga/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

VIAÇÃO SERTANEJA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua D. Alda Vianna, 340 - Abaeté/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Confirmatória

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

VITÓRIA ORGANIZAÇÕES EM PETRÓLEO LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rua Rio de Janeiro, 1.612 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

VOTORANTIM METAIS ZINCO S.A - ÁREA INDUSTRIAL/ANTIGOS DEPÓSITOS

Atividade: Indústria metalúrgica e siderúrgica

Endereço: Rodovia BR 267, Km 119 - Juiz de Fora/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Metais e Sulfatos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

VOTORANTIM METAIS ZINCO S.A - ÁREA INDUSTRIAL/BARRAGEM VELHA

Atividade: Indústria metalúrgica e siderúrgica

Endereço: Rodovia BR 040, Km 284 - Três Marias/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea e Sedimento

Contaminantes:

Metais e Sulfatos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

VOTORANTIM METAIS ZINCO S.A - BACIA DOS CÓRREGOS CONSCIÊNCIA E BARREIRO GRANDE

Atividade: Indústria metalúrgica e siderúrgica

Endereço: Rodovia BR 040, Km 284 - Três Marias/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Projeto de Intervenção

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos e Lançamento de efluentes

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea, Água Superficial e Sedimento

Contaminantes:

Metais e Sulfatos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

VOTORANTIM METAIS ZINCO S.A - BARRAGEM DA LAVAGEM

Atividade: Indústria metalúrgica e siderúrgica

Endereço: Rodovia BR 040, Km 284 - Três Marias/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Projeto de Intervenção

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea e Água Superficial

Contaminantes:

Metais e Sulfatos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

VOTORANTIM METAIS ZINCO S.A - ANTIGO PH 9

Atividade: Indústria metalúrgica e siderúrgica

Endereço: Rodovia BR 040, Km 284 - Três Marias/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Disposição de resíduos

Meios Impactados:

Solo

Contaminantes:

Metais e Sulfatos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

W R SIMONE COMERCIAL LTDA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Avenida Barão Homem de Melo, 3.000 - Belo Horizonte/MG

Classificação: Área Contaminada sob Investigação

Etapa de Gerenciamento: Investigação Detalhada/Avaliação de Risco

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: -

Área gerenciada pela Prefeitura de Belo Horizonte

XODÓ COMERCIAL - AREA DO XODO

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 354, Km 476 - Arcos/MG

Classificação: Área Contaminada sob Intervenção

Etapa de Gerenciamento: Intervenção/Remediação

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Sim

Situação: Em processo de remoção

XODÓ COMERCIAL - SITIO BOCA DA MATA

Atividade: Posto de Combustível

Endereço: Rodovia BR 354, Km 476 - Arcos/MG

Classificação: Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

Etapa de Gerenciamento: Monitoramento

Fonte de contaminação: Armazenamento

Meios Impactados:

Solo, Água Subterrânea

Contaminantes:

Hidrocarbonetos

Presença de Fase Livre: Não

Situação: Removida