



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE – SISEMA
Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM
Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH



1. AUTO DE FISCALIZAÇÃO: Nº 58174 /20 15 Folha 2/3

2. AGENDAS: 01 [] FEAM 02 [] IEF 03 [] IGAM Hora: 11:50 Dia: 18 Mês: novembro Ano: 2015

3. Motivação: Denúncia [] Ministério Público [] Poder Judiciário [] Operações Especiais do CGFAI [] SUPRAM [] COPAM/CRH [] Rotina

4. Finalidade
 FEAM: [] Condicionantes [] Licenciamento [] AAF Emergência Ambiental [] Acompanhamento de projeto [] Outros
 IEF: [] Fauna [] Pesca [] DAIA [] Reserva Legal [] DCC [] APP [] Danos em áreas protegidas [] Outros
 IGAM: [] Outorga [] Outros

5. Identificação
 01. Atividade: Barragem de contenção do Rejeitos 02. Código: A-05-03-7 03. Classe: 3 04. Porte: G
 05. Processo nº: 00015/1984/095/2013 06. Órgão: SUPRAM-CM 07. [] Não possui processo
 08. [] Nome do Fiscalizado: Samarco Mineração S.A. 09. [] CPF 10. CNPJ: 16.628.281/0003-23
 11. RG. 12. CNH-UF 13. [] RGP [] Tit. Eleitoral
 14. Placa do veículo - UF 15. RENAVAL 16. Nº e tipo do documento ambiental
 17. Nome Fantasia (Pessoa Jurídica) 18. Inscrição Estadual - UF
 19. Endereço do Fiscalizado - Correspondência: Rua, Avenida, Rodovia, Mina do Germano - Rodovia MG 129 20. Nº. / KM: Km 117,5 21. Complemento
 22. Bairro/Logradouro: Mariana 22. Município: Mariana 24. UF: MG
 25. CEP: 315420-000 26. Cx Postal 27. Fone: (31) 3559-5000 28. E-mail

6. Local da Fiscalização
 01. Endereço: Rua, Avenida, Rodovia, Fazenda, etc. Mina do Germano - Rodovia MG 129
 02. Nº. / KM: Km 117,5 03. Complemento 04. Bairro/Logradouro/Distrito/Localidade
 05. Município: Mariana 06. CEP: 315420000 07. Fone: (31) 3559-5000
 08. Referência do local

Geográficas	DATUM	Latitude			Longitude		
		Grau	Minuto	Segundo	Grau	Minuto	Segundo
[] SAD 69	[] Córrego Alegre	<u>20°</u>	<u>11'</u>	<u>58"</u>	<u>43°</u>	<u>29'</u>	<u>235"</u>
Planas UTM	FUSO	X= (6 dígitos)			Y= (7 dígitos)		

10. Croqui de acesso


07 01. Assinatura do Agente Fiscalizador [assinatura] 02. Assinatura do Fiscalizado [assinatura]

No dia 18 de novembro de 2015 às 11h50min os Técnicos do Núcleo de Emergência Ambiental (NEA) da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD) do Estado de Minas Gerais, compareceram a Mina do Germano localizada a Rodovia MG 129 Km 1175 em Maridna/MB, onde no dia 05/11/2015, ocorreu rompimento de Barragem de Rejeitos.

No presente momento, foram entregues ao NEA os seguintes documentos:

- Relatório Técnico - Ações necessárias para permitir a implementação das medidas emergenciais para reduzir mitigar riscos

8. Relatório Sucinto



9. Assinaturas

01. Servidor (Nome legível)	Edilson José Maia Coelho	MASP	3.364.479-4	Assinatura	<i>[Handwritten Signature]</i>
Órgão	<input checked="" type="checkbox"/> SEMAD <input type="checkbox"/> FEAM <input type="checkbox"/> IEF <input type="checkbox"/> IGAM				
02. Servidor (Nome legível)	Milton Osório de Santa Trácia	MASP	108841-3	Assinatura	<i>[Handwritten Signature]</i>
Órgão	<input checked="" type="checkbox"/> SEMAD <input type="checkbox"/> FEAM <input type="checkbox"/> IEF <input type="checkbox"/> IGAM				
03. Servidor (Nome legível)		MASP		Assinatura	
Órgão	<input type="checkbox"/> SEMAD <input type="checkbox"/> FEAM <input type="checkbox"/> IEF <input type="checkbox"/> IGAM				
Recebi a 1ª via deste Auto de Fiscalização					
04. Fiscalizado / Representante do Fiscalizado (Nome legível)	LUIS ALBERTO SILVA AGUIAR	Função / Vínculo com o Empreendimento	ADVOGADO		
Assinatura	<i>[Handwritten Signature]</i>				