



**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**  
**SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE – SISEMA**  
**Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM**  
**Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH**



1. AUTO DE FISCALIZAÇÃO: Nº 68514' /20 LS Folha 1/3

2. AGENDAS: 01 [ ] FEAM 02 [ ] IEF 03 [ ] IGAM Hora: 19:00 Dia: 13 Mês: NOVEMBRO Ano: 2015

3. Motivação:  Denúncia [ ] Ministério Público [ ] Poder Judiciário [ ] Operações Especiais do CGFAI [ ] SUPRAM [ ] COPAM/CRH [ ] Rotina

4. Finalidade  
 FEAM: [ ] Condicionantes [ ] Licenciamento [ ] AAF  Emergência Ambiental [ ] Acompanhamento de projeto [ ] Outros  
 IEF: [ ] Fauna [ ] Pesca [ ] DAIA [ ] Reserva Legal [ ] DCC [ ] APP [ ] Danos em áreas protegidas [ ] Outros  
 IGAM: [ ] Outorga [ ] Outros

5. Identificação  
 01. Atividade BARRAGEM DE PELEITOS 02. Código A-05-03-7 03. Classe 3 04. Porte G  
 05. Processo nº 000151/1984/095/2013 06. Órgão: SUPRAM-CM 07. [ ] Não possui processo  
 08. [ ] Nome do Fiscalizado SAMARCO MINERAÇÃO S.A. 09. [ ] CPF 10.  CNPJ 16.628.281/0003-23  
 11. RG. [assinatura] 12. CNH-UF [assinatura] 13. [ ] RGP [ ] Tit. Eleitoral  
 14. Placa do veículo - UF 15. RENAVAM 16. Nº e tipo do documento ambiental  
 17. Nome Fantasia (Pessoa Jurídica) SAMARCO MINERAÇÃO S.A 18. Inscrição Estadual - UF  
 19. Endereço do Fiscalizado - Correspondência: Rua, Avenida, Rodovia MINA DO GERMANO 20. Nº. / KM 117,5 21. Complemento  
 22. Bairro/Logradouro 22. Município MARIANA 24. UF MG  
 25. CEP 315.4120-01010 26. Cx Postal 27. Fone: (31)3151519-5101010 28. E-mail

6. Local da Fiscalização  
 01. Endereço: Rua, Avenida, Rodovia, Fazenda, etc. MINA DO GERMANO  
 02. Nº. / KM 117,5 03. Complemento [assinatura] 04. Bairro/Logradouro/Distrito/Localidade  
 05. Município MARIANA 06. CEP 315.4120.0010 07. Fone (31)3151519-5101010  
 08. Referência do local [assinatura]

Geográficas	DATUM	Latitude			Longitude		
	[ ] SAD 69 [ ] Córrego Alegre	Grau <u>20</u>	Minuto <u>11</u>	Segundo <u>58</u>	Grau <u>43</u>	Minuto <u>29</u>	Segundo <u>23</u>
Planas UTM	FUSO	X=			Y=		
	22 23 24	(6 dígitos)			(7 dígitos)		

10. Croqui de acesso

07 01. Assinatura do Agente Fiscalizador [assinatura] 02. Assinatura do Fiscalizado [assinatura]

ACOMPANHAMENTO DO TESTE DE TRATABILIDADE DA AGUA BRUTA CAPTADA PELO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE GOVERNADOR VALADARES NO RIO DOCE, VISANDO ADEQUAR SUA TURBIDEZ E PROPICIAR A SUA ADEQUAÇÃO AOS PADRÕES DE POTABILIDADE E A CONSEQUENTE RETORNO DO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.

PARTICIPARAM DESTES TESTES OS SEGUINTE PROFISSIONAIS:

- MAICON ATHALDE - ENGENHEIRO PROCBISO DA SAMARCO;
- NEWTON FLAVIO - WATERFLOW / SAMARCO;
- MARTA DE LOURDES SILVA - ECM SA PROJETOS / SAMARCO;
- ROBERTO LUCIO - COORDENADOR ENGENHARIA DA SAMARCO;
- EDUARDO VON SPERUNG - UFMG - CONSULTOR CONTRATADO SAMARCO;
- JOSÉ LUIS LUCHINI - ASSISTENTE TÉCNICO DA TAMAC / SAMARCO;
- ALFREDO LEITE - ANALISTA AMBIENTAL IBAMA-RIO DE JANEIRO;
- RINALDO PACCINI - QUÍMICO RESPONSÁVEL TÉCNICO - SAAE GOV. VALADARES;
- DMIR QUINTINO - DIRETOR GERAL SAAE GOV. VALADARES.

O TESTE DE BANCADA FOI REALIZADO COM OS PRODUTOS CEDIADOS PELA SAMARCO E APRESENTARAM RESULTADOS SATISFATORIOS. DIANTE DESTES RESULTADOS OPTOU-SE PELO TESTE EM ESCOLA INDUSTRIAL NA ETA SANTA RITA DO SAAE, LOCALIZADA NA RUA WASHINGTON LUIS ESQUINA COM RUA CICERO SIQUEIRA NO BAIRRO SANTA RITA.



APÓS TRATAMENTO, O EFLUENTE FOI ENCAMINHADO DEB0 A AGUA TRATADA FOI ENCAMINHADA PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO DA COPASA EM BELO HORIZONTE.

DE ACORDO COM OS RESULTADOS E APÓS APROVAÇÃO DOS MESMOS, SERÃO REALIZADAS AJUSTES NAS OUTRAS ETAS DE GOVERNADOR VALADARES COM APOIO DOS CONSULTORES CONTRATADOS PELA SAMARCO VISANDO RETORNAR A NORMALIDADE O FORNECIMENTO DE AGUA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.

FOI SOLICITADO QUE A SAMARCO TAMBEM PROVIDENCIE ANÁLISE DA AGUA TRATADA E QUE OS RESULTADOS OBTIDOS NESTA ANÁLISE SEJAM ENCAMINHADOS AO UEA / SAAE ASSIM QUE SE OBTIVER OS MESMOS, NA FORMA DE UM RELATÓRIO CONCLUSIVO, COM DESCRIÇÃO TÉCNICA DOS PROCEDIMENTOS ADOPTADOS, NO RESPECTIVO TRATAMENTO.

8. Relatório Sucinto

9. Assinaturas

01. Servidor (Nome legível) ROULDO DA SILVA VALENTE	MAASP 1043944-6	Assinatura 
Órgão <input checked="" type="checkbox"/> SEMAD <input type="checkbox"/> FEAM <input type="checkbox"/> IEF <input type="checkbox"/> IGAM		
02. Servidor (Nome legível)	MAASP	Assinatura
Órgão <input type="checkbox"/> SEMAD <input type="checkbox"/> FEAM <input type="checkbox"/> IEF <input type="checkbox"/> IGAM		
03. Servidor (Nome legível)	MAASP	Assinatura
Órgão <input type="checkbox"/> SEMAD <input type="checkbox"/> FEAM <input type="checkbox"/> IEF <input type="checkbox"/> IGAM		
Recebi a 1ª via deste Auto de Fiscalização		
04. Fiscalizado / Representante do Fiscalizado (Nome legível) JOAO BATISTA SOARES FILHO	Função / Vínculo com o Empreendimento GERENTE CONTROLADOR AMBIENTAL	
Assinatura 	RECEBIDO EM 15/11/15	