



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE – SISEMA
Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM
Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH



1. AUTO DE FISCALIZAÇÃO: Nº 145309 /20 15 Folha 1/3

2. AGENDAS: 01 FEAM 02 IEF 03 IGAM Hora: 10 : 30 Dia: 19 Mês: NOVEMBRO Ano: 2015

3. Motivação: [] Denúncia [] Ministério Público [] Poder Judiciário Operações Especiais do CGFAI [] SUPRAM [] COPAM/CRH [] Rotina

4. Finalidade
 FEAM: [] Condicionantes [] Licenciamento [] AAF Emergência Ambiental [] Acompanhamento de projeto [] Outros
 IEF: Fauna [] Pesca [] DAIA [] Reserva Legal [] DCC [] APP [] Danos em áreas protegidas [] Outros
 IGAM: [] Outorga Outros

5. Identificação
 01. Atividade: Barraagem de contenção de rejeitos/resíduos 02. Código: A-05-03-7 03. Classe: 6 04. Porte: G
 05. Processo nº: 0015/1984 06. Orgão: SUPRAM-CM 07. [] Não possui processo
 08. Nome do Fiscalizado: Samarco Mineração SA 09. [] CPF 10. CNPJ: 16.628.281/0003-23
 11. RG: — 12. CNH-UF: — 13. [] RGP [] Tit. Eleitoral: —
 14. Placa do veículo - UF: — 15. RENAVAM: — 16. Nº e tipo do documento ambiental: —
 17. Nome Fantasia (Pessoa Jurídica): Samarco 18. Inscrição Estadual - UF: —
 19. Endereço do Fiscalizado - Correspondência: Rua, Avenida, Rodovia: Mina Gumano (Rodovia MG 129, Km 117,5) 20. Nº. / KM: — 21. Complemento: —
 22. Bairro/Logradouro: Zona rural 22. Município: Maripá 24. UF: MG
 25. CEP: 315.4120-01010 26. Cx Postal: — 27. Fone: () | | | - | | | 28. E-mail: —

6. Local da Fiscalização
 01. Endereço: Rua, Avenida, Rodovia, Fazenda, etc.: Fazenda Rio Casca
 02. Nº. / KM: 5/n 03. Complemento: Zona Rural 04. Bairro/Logradouro/Distrito/Localidade: Zona Rural
 05. Município: São Pedro dos Ferros 06. CEP: 315.3160-01010 07. Fone: () | | | - | | |
 08. Referência do local: Foz do Rio Casca e balsa da Anabela Mital

Geográficas	DATUM	Latitude			Longitude		
		Grav	Minuto	Segundo	Grav	Minuto	Segundo
	[] SAD 69 [] Córrego Alegre	<u>19</u>	<u>58</u>	<u>24,94</u>	<u>42</u>	<u>38</u>	<u>35,35</u>
Planas UTM	FUSO	X= (6 dígitos)			Y= (7 dígitos)		
	<u>22</u> <u>23</u> <u>24</u>						

10. Croqui de acesso

07 01. Assinatura do Agente Fiscalizador: [Assinatura] 02. Assinatura do Fiscalizado: [Assinatura]

Na data de 19 de Novembro de 2015, durante fiscalização ambiental para dimensionamen-
to do dano ambiental decorrente do acidente envolvendo o rompimento de barragem em
Mariana, em atendimento à convocação do Subsecretário de Controle e Fiscalização Ambiental
Integrada (MEMO nº 388/15), na margem direita do Rio Doce, na fazenda Rio Lancia, na foz do
Rio Lancia, foi constatado e/ou informado:

- Não foram verificados peixes mortos, vivos ou agonizando, outros animais, nem mesmo madeira
depositada no local visitado localizadas geografias W65-84 lat-19° 59' 09,97" S e long-42° 39' 32,
83" W.

- A água do Rio Doce no local visitado apresenta coloração avermelhada; e a água do Rio Lancia
apresenta turbidez elevada, entretanto, apresenta coloração distinta à do Rio Doce.

Deslocamos até a balsa da empresa Arcelor Mittal, nas coordenadas geografias W6584: lat-19°
58'24,94" S e long-42° 38' 35,35" W, tendo sido constatado e/ou informado:

- Também não foram verificados peixes mortos, vivos ou agonizando, outros animais, nem mes-
mo madeira depositada no local visitado, nas coordenadas geografias citadas acima;


- A água do Rio Doce no local visitado apresenta coloração avermelhada.

Nos dois locais visitados acima citados, os rejeitos da mineração não extravasaram a calha
do Rio Doce; entretanto foram verificados acúmulos de lama nas margens do Rio Doce.

A fiscalização foi acompanhada pelo Sr. Antônio Hermelindo de Lelis, no primeiro local
visitado (Foz do Rio Lancia) e pelo Sr. Josué Neves, responsável pela operação da balsa, no segundo
local visitado (balsa da Arcelor Mittal).

A fiscalização contou com o apoio operacional do Sgt. Nivaldo MASP 112846-1, do 8º Pelotão de
Meio Ambiente, Triângulo de Ponte Nova.

8. Relatório Sucinto



9. Assinaturas

01. Servidor (Nome legível) <u>Rodrigo Lopes Amaral</u>	MAASP <u>J.365.421-5</u>	Assinatura <u>Amaral</u>
Órgão <input checked="" type="checkbox"/> SEMAD [] FEAM [] IEF [] IGAM		
02. Servidor (Nome legível) <u>Silas de Oliveira Coelho</u>	MAASP <u>J.366.223-4</u>	Assinatura <u>Silvaldo Coelho</u>
Órgão <input checked="" type="checkbox"/> SEMAD [] FEAM [] IEF [] IGAM		
03. Servidor (Nome legível) _____	MAASP _____	Assinatura _____
Órgão [] SEMAD [] FEAM [] IEF [] IGAM		
Recebi a 1ª via deste Autq de Fiscalização		
04. Fiscalizado / Representante do Fiscalizado (Nome legível) <u>Somario Mineração S.A.</u>	Função / Vínculo com o Empreendimento	
Assinatura		