



**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**  
**SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - SISEMA**  
**Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM**  
**Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH**



1. AUTO DE FISCALIZAÇÃO: Nº 68517 /2015 Folha 2/3

2. AGENDAS: 01 [ ] FEAM 02 [ ] IEF 03 [ ] IGAM Hora: 19:00 Dia: 17 Mês: NOVEMBRO Ano: 2015

3. Motivação: [ ] Denúncia [ ] Ministério Público [ ] Poder Judiciário [ ] Operações Especiais do CGFAI [ ] SUPRAM [ ] COPAM/CRH [ ] Rotina

4. Finalidade  
 FEAM: [ ] Condicionantes [ ] Licenciamento [ ] AAF  Emergência Ambiental [ ] Acompanhamento de projeto [ ] Outros  
 IEF: [ ] Fauna [ ] Pesca [ ] DAIA [ ] Reserva Legal [ ] DCC [ ] APP [ ] Danos em áreas protegidas [ ] Outros  
 IGAM: [ ] Outorga [ ] Outros

5. Identificação  
 01. Atividade BARRAGEM DE CONTENÇÃO DE REJEITOS 02. Código A-05-03-7 03. Classe 5 04. Porte 6  
 05. Processo nº. 15/1984/095/2013 06. Órgão: \_\_\_\_\_ 07. [ ] Não possui processo  
 08. [ ] Nome do Fiscalizado SAMARCO MINERAÇÃO S.A. 09. [ ] CPF 10.  CNPJ 16.624.281/0003-23  
 11. RG. \_\_\_\_\_ 12. CNH-UF \_\_\_\_\_ 13. [ ] RGP [ ] Tit. Eleitoral \_\_\_\_\_  
 14. Placa do veículo - UF \_\_\_\_\_ 15. RENAVAM \_\_\_\_\_ 16. Nº e tipo do documento ambiental \_\_\_\_\_  
 17. Nome Fantasia (Pessoa Jurídica) SAMARCO MINERAÇÃO S.A. 18. Inscrição Estadual - UF 400.115.470-0118 - MG  
 19. Endereço do Fiscalizado - Correspondência: Rua, Avenida, Rodovia RODOVIA MG 129 20. Nº. / KM 117,5 21. Complemento \_\_\_\_\_  
 22. Bairro/Logradouro \_\_\_\_\_ 22. Município MARIANA 24. UF MG  
 25. CEP 315.420.010 26. Cx Postal 22 27. Fone: (31) 31559.51010 28. E-mail \_\_\_\_\_

6. Local da Fiscalização  
 01. Endereço: Rua, Avenida, Rodovia, Fazenda, etc. RODOVIA MG 129 - MINA GERMANO  
 02. Nº. / KM 117,5 03. Complemento \_\_\_\_\_ 04. Bairro/Logradouro/Distrito/Localidade BENITO RODRIGUES  
 05. Município MARIANA : 06. CEP 315.420.010 07. Fone: (31) 31559.51010  
 08. Referência do local \_\_\_\_\_

Geográficas	DATUM <u>SIRGAS 2000</u> [ ] SAD 69 [ ] Córrego Alegre	Latitude			Longitude			
		Grau <u>20</u>	Minuto <u>11</u>	Segundo <u>58</u>	Grau <u>43</u>	Minuto <u>29</u>	Segundo <u>295</u>	
Planas UTM	FUSO <u>22 23 24</u>	X=	(6 dígitos)			Y=	(7 dígitos)	

10. Croqui de acesso

8. Relatório Sucinto

VISTORIA REALIZADA EM ALGUNS LOCAIS ATINGIDOS PE LAMA PROVENIENTE DA BARRAGEM RONDADA DA SAMARCO MINERAÇÃO S. A. CONFORME DESCRITO A SEGUIR:

- LOCAL 1 - MARIANA - PONTE DE ACESSO AO DISTRITO DE AGUAS CLARIAS  
LOCALIZAÇÃO: 20° 18' 13,9" S 43° 14' 58" W - SIRGAS 2000

• A PONTE EXISTENTE NO LOCAL FOI LEVADA PELA CADA DE REJEITOS DA BARRAGEM SENDO IMPLANTADA UMA PONTE PROVISÓRIA E UM DESVIO PARA OS VEICULOS. FOI VERIFICADO A EXISTÊNCIA DE DUAS ARBUÇAS COM RISCO IMINENTE DE CAIR SOBRE A ESTRADA ONDE OCORRE MOVIMENTAÇÃO DE VEICULOS PEQUENOS, ÔNIBUS ESCOLARES E CAMINHÕES ALÉM DE PESSOAS A PÉ, OUI DE ACORDO COM REPRESENTANTE DA SAMARCO SEMAE RETIRADAS PELO RISCO QUE APRESENTAM. O MESMO FOI INFORMADO QUE OS PROCEDIMENTOS EMERGENCIAIS FORAM AUTORIZADOS NO AUTO DE FISCALIZAÇÃO 38963/2015 E DEVEM SEGUIR O DISPOSTO NA RESOLUÇÃO CONJUNTA SEMAD/IEF US 1905 DE 12 DE AGOSTO DE 2013

- LOCAL 2 - MARIANA ESTRADA AO LADO DO RIO GUALAYO

LOCALIZAÇÃO: 20° 18' 20,2" S 43° 14' 42,2" W - SIRGAS 2000


• CONSTATADO OS TRABALHOS DE LIMPEZA DA VIA DE ALTO QUE FOI TOTALMENTE SOBRETA PELA LAMA DE REJEITOS O MATERIAL REITO SENDO RETIRADO POR MEIO DE ESCAVADEIRAS E DEPOSITADO NAS LATERAIS DAS VIAS. FOI SOLICITADO AO REPRESENTANTE DA EMPRESA QUE SEMPRE QUE POSSÍVEL UTILIZAR O LADO CONTRÁRIO DO RIO AO RIO GUALAYO PARA DEPOSITAR PROVISORIAMENTE A LAMA RETIRADA.

- LOCAL 3 - RIO DOCE LA SANTA CRUZ DE ESCULVADO - RODOVIA MG 120 - TREVO DE NOV. S. A. BARRAGEM  
LOCALIZAÇÃO: 20° 15' 6" S 42° 53' 3" W - SIRGAS 2000

• OS TRABALHOS DE RETIRADA DOS REJEITOS DE MADEIRA/VEGETAÇÃO PASTEIRA QUE FICAM RETIDOS NO REMANSO EXISTENTE NO LOCAL AO LADO DO "LIMOSQUE" DO LAGO" FORAM INICIADOS NO DIA 11/11/2015 COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO ESCAVADEIRAS, PÁ CARREGADEIRAS E MOTO SERRAS. A LENHA RECOLHIDA ESTA SENDO CONTADA E ESTOCADA EM TERRENO AO LADO DO RIO DOCE AGUARDANDO ANÁLISE E DESTINAÇÃO FINAL QUE PODE SER A DOAÇÃO AS PREFEITURAS LOCAIS OU OUTRA FORMA AMBIENTALMENTE CORRETA. O MATERIAL TIPO COMPOSTO POR VEGETAÇÃO PASTEIRA, RESTOS DE MADEIRA PEQUENOS DE ARVORES, MATERIAS ORGÂNICOS ESTÃO SENDO RETIRADOS E TAMBÉM ESTOCADOS EM TERRENO AO LADO DO RIO DOCE E UMA AMOSTRA DESTA MATERIAIS FOI RECOLHIDA E ENCAMINHADA PARA LABORATORIO PARA CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM A NORMA DA ABNT NBR 10204. E OUTRA AMOSTRA SERÁ RECOLHIDA PARA APUNAR DADOS AGRONÔMICOS PARA POSSÍVEL APLICABILIDADE DESTA MATERIAIS PARA ENRIQUECIMENTO DE SOLO. EM TERRENO LOCALIZADO NAS COORDENADAS UTM SIRGAS 2000 23K 722173 / 7756466, ONDE EXISTIA ANTIGAMENTE UMA PLANTACÃO DE CANA DE AÇÚCAR.

ATÉ O MOMENTO FORAM RETIRADOS CERCA DE 88 M<sup>3</sup> DE LENHA/MADEIRA.

Assinaturas

01. Servidor (Nome legível)	MA SP	Assinatura
ROZILDO DA SILVA VALENTE	1043944-6	
Órgão <input checked="" type="checkbox"/> SEMAD <input type="checkbox"/> FEAM <input type="checkbox"/> IEF <input type="checkbox"/> IGAM		
02. Servidor (Nome legível)	MA SP	Assinatura
Órgão <input type="checkbox"/> SEMAD <input type="checkbox"/> FEAM <input type="checkbox"/> IEF <input type="checkbox"/> IGAM		
03. Servidor (Nome legível)	MA SP	Assinatura
Órgão <input type="checkbox"/> SEMAD <input type="checkbox"/> FEAM <input type="checkbox"/> IEF <input type="checkbox"/> IGAM		

384 m<sup>3</sup> DE MATERIAL ORGANICO COM RESTOS DE ARVORES E VEGETAÇÃO ALTEJINA. UMA EQUIPE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS PERMANECE NO LOCAL DURANTE TODO O PROCESSO DE RETIRADA DO MATERIAL QUE ESTÁ DENTRO DO RIO DOCE PARA INTERVIR NO CASO DE APARECIMENTO DE CORPOS DE VÍTIMAS DO ACIDENTE QUE AINDA NÃO FORAM ENCONTRADAS.


OS ANIMAIS VIVOS ESTÃO SENDO RECUPERADOS E RECOLHIDOS POR ANIMALTAS DO IBAMA E OS ANIMAIS MORTOS QUE FORAM RECOLHIDOS A PRINCÍPIO PODEM SER DESTINADOS AO ATENHO MUNICIPAL DE RIO DOCE DESDE QUE O MESMO SEJA LICENCIADO E CONCORDE EM RECEBER ESTES ANIMAIS.

OS TRABALHOS ESTÃO SENDO REALIZADOS PELAS EMPRESAS J.M SERVIÇOS E PROJETO DEVARON CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA. SOB COORDENAÇÃO DA SAMARCO MINERAÇÃO.

A VISTORIA ESTA DIA FOI ACOMPANHADA PELO SR JOSE DESIDÉRIO DO SETOR DE MEIO AMBIENTE DA SAMARCO MINERAÇÃO. S. A.

8. Relatório Sucinto

Assinaturas

01. Servidor (Nome legível)	ROVILDO DA SILVA VALENTE	MA SP	1043944-6	Assinatura	
Órgão	<input checked="" type="checkbox"/> SEMAD <input type="checkbox"/> FEAM <input type="checkbox"/> IEF <input type="checkbox"/> IGAM				
02. Servidor (Nome legível)		MA SP		Assinatura	
Órgão	<input type="checkbox"/> SEMAD <input type="checkbox"/> FEAM <input type="checkbox"/> IEF <input type="checkbox"/> IGAM				
03. Servidor (Nome legível)		MA SP		Assinatura	
Órgão	<input type="checkbox"/> SEMAD <input type="checkbox"/> FEAM <input type="checkbox"/> IEF <input type="checkbox"/> IGAM				