



## COMUNICADO DE ACIDENTE AMBIENTAL

**Nº Protocolo:** 390/2021

**MODALIDADE DO ACIDENTE:** Outros - Rompimento de Emissário de Esgoto

**LOCAL:** Rua Deodato Seda esquina com rua João carlos Alcântara

**MUNICÍPIO:** Santa Rita do Sapucaí/MG

**DATA/HORA DA OCORRÊNCIA:** 12/11/2021 - 10:00:00

**DATA/HORA DO COMUNICADO AO NEA:** 12/11/2021 - 11:55:00

**FONTE(S) DE INFORMAÇÕES:** José Alexandre Braga - Copasa

**BREVE DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA:** Segundo informações repassadas ao NEA, no dia 12/11/2021, por volta das 10:00 horas, uma empresa contratada pela Copasa/MG ao realizar uma obra de drenagem perfurou o emissário de esgoto ocasionando no extravasamento do efluente bruto para a rede de drenagem pluvial da via. Uma equipe de pronto atendimento está se deslocando para o local e ficará responsável pelo estancamento do vazamento e limpeza da área. Após passagem pela rede de drenagem pluvial da rua, o esgoto bruto está sendo direcionado para o rio Sapucaí.

**EMPRESA/PF ENVOLVIDA:** Duro na Queda Construções Ltda. CNPJ 26.614.327/0001-47.

**PRODUTO:** Esgoto | **NÚMERO ONU:** -- | **CLASSE DE RISCO:** --

**OBSERVAÇÕES:** Os analistas ambientais do NEA/FEAM Bruno Guimarães e Wagner Teixeira estão acompanhando a ocorrência e se deslocarão para o local.

## Gerência de Prevenção e Emergência Ambiental