



COMUNICADO DE ACIDENTE AMBIENTAL

Nº Protocolo: 162/2021

MODALIDADE DO ACIDENTE: Instalação Industrial

LOCAL: Rua Vitório Marçola, 55 - Bairro Cruzeiro

MUNICÍPIO: Belo Horizonte/MG

DATA/HORA DA OCORRÊNCIA: 07/05/2021 - 01:27:00

DATA/HORA DO COMUNICADO AO NEA: 07/05/2021 - 10:06:00

FONTE(S) DE INFORMAÇÕES: Luciana da Cunha - Representante da empresa

BREVE DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA: Segundo informações repassadas ao NEA, houve na madrugada de hoje uma tentativa de roubo de um medidor de gás na Rua Vitório Marçola 55, no bairro Cruzeiro em Belo Horizonte. A equipe do corpo de bombeiros foi acionada e estancou o vazamento de gás após aproximadamente uma hora. A rua também foi isolada e os moradores precisaram sair às pressas dos apartamentos. A Companhia informou que uma equipe técnica retirou o equipamento danificado e realizou o tamponamento dos pontos de entrada e saída da rede de gás.

EMPRESA/PF ENVOLVIDA: Companhia de Gás de Minas Gerais

PRODUTO: Gás Natural | **NÚMERO ONU:** 1971 | **CLASSE DE RISCO:** 2.1

OBSERVAÇÕES: Os analistas ambientais do NEA Bruno Guimarães e Newton Oliveira estão acompanhando a ocorrência de forma remota.

Gerência de Prevenção e Emergência Ambiental