



## COMUNICADO DE ACIDENTE AMBIENTAL

**Nº Protocolo:** 67/2021

**MODALIDADE DO ACIDENTE:** Vazamento de Gasoduto

**LOCAL:** Rua Bernardino de Lima com Oscar Trompowsky - Bairro Gutierrez

**MUNICÍPIO:** Belo Horizonte/MG

**DATA/HORA DA OCORRÊNCIA:** 20/02/2021 - 10:40:00

**DATA/HORA DO COMUNICADO AO NEA:** 20/02/2021 - 12:30:00

**FONTE(S) DE INFORMAÇÕES:** Sr. Clayton - GASMIG

**BREVE DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA:** Durante obra realizada por empreiteira da COPASA, sem acompanhamento e comunicação à GASMIG, ocorreu perfuração do duto, que apresentou vazamento. Equipe da GASMIG se deslocou até o local controlando o respectivo vazamento e para realização de recuperação do duto atingido.

**EMPRESA/PF ENVOLVIDA:** GASMIG

**PRODUTO:** Gás Natural | **NÚMERO ONU:** 1971 | **CLASSE DE RISCO:** 2.3

**OBSERVAÇÕES:** Os analistas Ronildo Valente e Wagner Teixeira estão acompanhando a ocorrência.

# Gerência de Prevenção e Emergência Ambiental