



COMUNICADO DE ACIDENTE AMBIENTAL

Nº Protocolo: 65/2021

MODALIDADE DO ACIDENTE: Vazamento de produto químico

LOCAL: Rua Clarimundo Gamboji - Bairro Bela Vista

MUNICÍPIO: Campo Belo/MG

DATA/HORA DA OCORRÊNCIA: 18/02/2021 - 15:00:00

DATA/HORA DO COMUNICADO AO NEA: 18/02/2021 - 16:57:00

FONTE(S) DE INFORMAÇÕES: Polícia De Meio Ambiente - Sargento Lucas

BREVE DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA: Lote vago onde na implantação do bairro na década de 80 foi implantado um tanque de estocagem de piche. Este reservatório passou a acumular água e sendo um foco de dengue e outras doenças que incomodavam os moradores que fizeram um protocolo na prefeitura solicitando a retirada deste tanque. Equipe da secretaria de obras da prefeitura foi até o local para retirada do reservatório e neste trabalho ocorreu a quebra do tanque e o vazamento do resíduo líquido existente dentro do mesmo, que escorreu por várias ruas até atingir uma grota e um curso hídrico. Feito contato com secretário de obras, Sr. Saulo Lasmar, solicitando a limpeza das vias de circulação e aguardando a elaboração do boletim de ocorrência onde o proprietário do lote foi qualificado para solicitar a retirada e destinação adequada do tanque e limpeza do terreno atingido.

EMPRESA/PF ENVOLVIDA: Lote Vago - Beckenbauer Rivalino Alencar Braga

PRODUTO: Efluente contendo piche | **NÚMERO ONU:** -- | **CLASSE DE RISCO:** --

OBSERVAÇÕES: Os analistas do NEA, Ronildo Valente e Wagner Teixeira estão acompanhando a ocorrência e irão ao local para verificar os fatos.

Gerência de Prevenção e Emergência Ambiental