



COMUNICADO DE ACIDENTE AMBIENTAL

Nº Protocolo: 321/2021

MODALIDADE DO ACIDENTE: RODOVIÁRIO

LOCAL: RODOVIA FERNÃO DIAS - BR 381 - KM 532 NORTE

MUNICÍPIO: ITATIAIUÇU/MG

DATA/HORA DA OCORRÊNCIA: 14/09/2021 - 03:05:00

DATA/HORA DO COMUNICADO AO NEA: 14/09/2021 - 03:35:00

FONTE(S) DE INFORMAÇÕES: MATEUS FELIPE - DIRETOR DA TRANSITA

BREVE DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA: SEGUNDO INFORMADO AO NEA CONDUTOR PERDEU CONTROLE DIRECIONAL DO VEÍCULO, VINDO A TOMBAR NA DEFENSA CENTRAL E DERRUBAR A CARGA NO CANTEIRO CENTRAL. EMPRESA DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA AMBIENTAL FOI ACIONADA E ESTÁ NO LOCAL REALIZANDO OS TRABALHOS DE LIMPEZA . LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA -20,1644190, -44,3654280; TRANSITA - CNPJ: 10.663.195/0001-03 - RUA DARIO GONÇALVES DE SOUZA 175 - COMÉRCIO 02 -SANTA MONICA - ITAUNA/MG - CEP: 35.681-343; CONDUTOR: MARCELO FRANCISCO TEIXEIRA , CNH HABILITADO PARA PRODUTO PERIGOSO; VEÍCULO:QRJ4E80 CAMINHÃO TRATOR

EMPRESA/PF ENVOLVIDA: TRANSITA - TRANSPORTES ITAÚNA LTDA.

PRODUTO: MINÉRIO DE FERRO | **NÚMERO ONU:** NÃO SE APLICA| **CLASSE DE RISCO:** NÃO SE APLICA

OBSERVAÇÕES: OS ANALISTAS RONILDO E WAGNER ESTÃO ACOMPANHANDO O ACIDENTE E POSTERIORMENTE FISCALIZARÃO O LOCAL PARA AVALIAR A EFICIENCIA DOS TRABALHOS DE LIMPEZA.

Gerência de Prevenção e Emergência Ambiental