



COMUNICADO DE ACIDENTE AMBIENTAL

Nº Protocolo: 291/2021

MODALIDADE DO ACIDENTE: Transporte Rodoviário

LOCAL: Rodovia BR 262, km 430

MUNICÍPIO: São Gonçalo do Pará/MG

DATA/HORA DA OCORRÊNCIA: 17/08/2021 - 17:25:00

DATA/HORA DO COMUNICADO AO NEA: 17/08/2021 - 17:47:00

FONTE(S) DE INFORMAÇÕES: Bárbara - funcionária da transportadora

BREVE DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA: Segundo informações obtidas no local, veículo transportando carvão vegetal parou no acostamento para conferir GPS quando sofreu colisão na traseira por veículo transportando "gusa em bola". Houve derramamento de carvão sobre a pista do primeiro veículo e óleo diesel e óleos lubrificantes do segundo veículo. A empresa que transportava o carvão vegetal retirará a carga de carvão do local e será responsável pela remoção de seus resíduos e a proprietária do veículo transportando gusa ficará responsável pela retirada de sua carga, remoção de seus resíduos e hidrojateamento da pista para descontaminação da mesma, bem como destinação adequada dos efluentes gerados na operação.

EMPRESA/PF ENVOLVIDA: Transportadora Figueiredo Ltda. CNPJ: 20.723.631/0001-46

PRODUTO: Carvão Vegetal | **NÚMERO ONU:** 1361 | **CLASSE DE RISCO:** 4

OBSERVAÇÕES: O analista ambiental Sérgio Zanute e a Gestora Ambiental Raquel Boscarino estão acompanhando a ocorrência remotamente e o analista ambiental Newton Oliveira efetuou vistoria no local para avaliação e determinação das medidas necessárias a serem adotadas.

Gerência de Prevenção e Emergência Ambiental