



COMUNICADO DE ACIDENTE AMBIENTAL

Nº Protocolo: 109/2021

MODALIDADE DO ACIDENTE: Transporte Rodoviário

LOCAL: Estrada de Acesso ao Terminal Serra Azul s/n

MUNICÍPIO: São Joaquim de Bicas/MG

DATA/HORA DA OCORRÊNCIA: 20/03/2021 - 07:30:00

DATA/HORA DO COMUNICADO AO NEA: 20/03/2021 - 08:46:00

FONTE(S) DE INFORMAÇÕES: Mateus, representante da transportadora

BREVE DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA: Segundo informações repassadas ao NEA pela transportadora, no dia 20 de março de 2021, por volta das 07:30 hs, ocorreu tombamento de veículo com queda da carga. Ainda segundo informações da transportadora, o produto se encontra no solo, no canteiro lateral da rodovia. Equipe de pronto atendimento no local, contratada pela transportadora, para a realização do procedimento de limpeza da área afetada pelo acidente, com o recolhimento do produto em sua totalidade.

EMPRESA/PF ENVOLVIDA: Transita Transportes Itaúna Ltda. CNPJ: 10.663.195/0001-03

PRODUTO: Minério de Ferro | **NÚMERO ONU:** -- | **CLASSE DE RISCO:** --

OBSERVAÇÕES: Os analistas Newton Oliveira e Raquel Boscarino estão acompanhando a ocorrência de forma remota.

Gerência de Prevenção e Emergência Ambiental