



COMUNICADO DE ACIDENTE AMBIENTAL

Nº Protocolo: 52/2021

MODALIDADE DO ACIDENTE: Transporte Rodoviário

LOCAL: Rodovia BR 116, km 323

MUNICÍPIO: Teófilo Otoni/MG

DATA/HORA DA OCORRÊNCIA: 12/02/2021 - 12:40:00

DATA/HORA DO COMUNICADO AO NEA: 12/02/2021 - 14:50:00

FONTE(S) DE INFORMAÇÕES: Sr. Márcio (Seguradora da Carga)

BREVE DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA: Vazamento de produto de veículo em movimento. O condutor percebeu o vazamento e para não parar sobre a pista dirigiu-se para área de escape mais próxima, que se trata de um posto de combustíveis, com objetivo de conter o vazamento. Comunicou-se com a transportadora que disparou o PAE, comunicando aos órgãos competentes e acionando empresa de pronto-atendimento, a qual está em deslocamento para o local. Produto contido. Não há curso d'água próximo.

EMPRESA/PF ENVOLVIDA: WGAT Transporte Cargas Eirelli - CNPJ: 21.896.625/0001-53

PRODUTO: Látex líquido | **NÚMERO ONU:** N.A. | **CLASSE DE RISCO:** N.A.

OBSERVAÇÕES: A equipe plantonista do NEA está acompanhando a ocorrência remotamente e será realizada vistoria ao local oportunamente para verificação da limpeza e remediação dos danos ambientais porventura causados.

Gerência de Prevenção e Emergência Ambiental