




PROCESSO Nº 063/79
PROCESSO DNPM Nº _____

ATIVIDADE: Fabricação de montagens hidráulicas
OBJETIVO: Verificação de disposição de resíduos

DATA DA FISCALIZAÇÃO: 26-07-2002 INÍCIO: 9:30 HORAS TÉRMINO: 15:30 HORAS TEL: _____
EMPREENDEDOR: FIAT AUTOMÓVEIS S.A. CNPJ: _____
ENDEREÇO (correspondência): BR 381, Km 429 MUNICÍPIO: Betim
EMPREENDIMENTO: Fábrica de Betim MUNICÍPIO: Betim
LOCALIZAÇÃO: Dist. Ind. Paulo Camil CURSO D'ÁGUA _____



RELATÓRIO SUCINTO

Verificamos a área do tabule sul da FIAT, onde foi localizada a coordenada geográfica 0593481W
7791457S

Para verificar a disposição de resíduos sólidos, tendo em vista os Ofícios CEDJ0814/01, de 21-6-02 e CEDJ885/01, de 9-7-02, sendo constatado e informado o seguinte: Esses documentos enviados pela empresa relatam a disposição, em local, de resíduos perigosos inertes e não inertes como: fuligem de combustão de caldeira, borra de tinta, óleos pesados, graxas, papéis e mantas, respectivamente. Informamos também que nela constam um local para armazenamento de resíduos.

A área de disposição inadequada dos resíduos citados é de extensão de 3.300m² e no seu entorno constatamos uma "bota-ferrá" com disposição inadequada de entulho de construção civil, lixo, plásticos, pneus e borracha, latarias, além de pedras de jardins e resíduos de variação e outros.

RECEBI A 1ª VIA DESTA AUTO DE FISCALIZAÇÃO
RENETI NAKANO
Nome do representante do empreendimento /Cargo
carbo
Assinatura

Nome do Fiscal/Assinatura
MARIO AUGUSTO
Nome do Fiscal/Assinatura
ROBSON HORTIANO MARTIS

*Der. Benjamim
P/desquivo
Att. flávia
de junho
1/8/02*

FEAM
FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
PROTOCOLO Nº 24010/2002
DIVISÃO: Núcleo AJ/DINF 08/08/2002
MAT.: _____ VISTO: dy

* Quebrar-se — através da análise dos docu-
mentos apresentados pela empresa — que
os resíduos depositados em adequada medida
no local visitado caracterizem — os
casos resíduos perigosos, devido ao elevado
nível de Cd, Pb, Mn, Fe, plumbos e fósforo deriva-
dos da fuligem resultante da combustão
de óleo BPF nas caldeiras, boxa de tintas,
óleos e graxas — que contaminam o
solo e a água, visto que foi observado
a presença de NA — nível d'água em alguns
pontos do terreno.

A empresa deve apresentar em 60 dias, contados
de hoje, um plano de monitoramento do nível
d'água subterrâneas — dimensionando a
pluma de contaminação — e cronograma
de execução, para a preservação da Fauna.

A empresa deve providenciar, em 6 meses,
contados de hoje, a disposição adequada
dos resíduos sólidos, depositados inade-
quadamente na área do terreno do
local de disposição dos resíduos
perigosos referida.

A empresa deve providenciar em 9 meses
contados de hoje, a destinação final
adequada dos resíduos sólidos, in-
adequadamente no local objeto desta
visita — e consequentemente a destina-
ção e recuperação da área.

A empresa deve providenciar o licenciamento
do transporte do resíduo citado no para-
grafo anterior, para transportá-lo no
território mineiro.

A implantação do projeto de arma-
zenagem de resíduos, pretendido pela
empresa, deve ser iniciada somente
com a licença de instalação do COPAM —
considerando que a mesma expansão
do empreendimento da empresa — isto
é no artigo 14.30-00.

Rubricas:
