



COMUNICADO DE ACIDENTE AMBIENTAL

MODALIDADE DO ACIDENTE:

- Transporte Rodoviário Transporte Ferroviário Mineração Instalação Industrial
 Transporte Dutoviário Descarte de Resíduos Barragem Outros:

LOCAL: Rodovia BR 365, KM 580, no município de Indianópolis/MG.

Coordenadas: Latitude: 19°46'55,6"S Longitude: 43°57'3" W.

DATA/HORA DA OCORRÊNCIA: 15/08/2018 às 15h35min.

DATA/HORA DO COMUNICADO AO NEA: 16/08/2018 às 01h38min.

FONTE(S) DE INFORMAÇÕES: Clara – TCS Transportes de Cargas Ltda.

BREVE DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA:

Segundo informações repassadas ao NEA, houve colisão de três veículos sem vazamento e sem tombamento, a empresa WGRA efetuou o trasbordo da carga do caminhão tanque (Biodiesel), aplicou serragem na pista devido ao vazamento do óleo combustível de um dos veículos, recolheu e destinou a serragem.

Empresa: TCS – Transportes de Cargas Ltda

Produto: Biodiesel/ **Classificação de risco:** 9 / **ONU:** 3082

OBSERVAÇÕES: O analista ambiental Newton Oliveira do NEA/DEAMB, se deslocará para prestar atendimento a ocorrência.

Diretoria de Prevenção e Emergência Ambiental