



COMUNICADO DE ACIDENTE AMBIENTAL

Nº Protocolo: 41/2022

MODALIDADE DO ACIDENTE: Obra de infraestrutura

LOCAL: Zona rural do Distrito de São Gonçalo do Baçõ - próxima a linha férrea

MUNICÍPIO: Itabirito/MG

DATA/HORA DA OCORRÊNCIA: 23/01/2022 - 14:00:00

DATA/HORA DO COMUNICADO AO NEA: 26/01/2022 - 14:16:00

FONTE(S) DE INFORMAÇÕES: Estefânia - Representante da empresa

BREVE DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA: Segundo informações repassadas ao NEA, no dia 23/01/2022, por volta das 14 horas, ocorreu um deslizamento de parte de um talude de uma área localizada na zona rural de Itabirito/MG. O local é parte de um obra de terraplanagem para fins de instalação de um terminal ferroviário de responsabilidade da Baçõ Logística S.A. As atividades estão paralisadas. Parte do material desprendido ficou disposto sobre uma área de preservação permanente. Há possibilidade de novos desmoronamentos devido ao aumento das chuvas na região e formações de focos erosivos.

EMPRESA/PF ENVOLVIDA: Baçõ Logística S.A. - CNPJ: 21.336.772/0001-79

PRODUTO: Terra | **NÚMERO ONU:** N/A | **CLASSE DE RISCO:** N/A

OBSERVAÇÕES: Os analistas ambientais do NEA/FEAM Bruno Guimarães e Wagner Teixeira estão acompanhando a ocorrência e se deslocaram para o local para vistoria.

Gerência de Prevenção e Emergência Ambiental