



COMUNICADO DE ACIDENTE AMBIENTAL

Nº Protocolo: 99/2022

MODALIDADE DO ACIDENTE: Transporte Rodoviário

LOCAL: Rodovia Fernão Dias - BR-381, km 596 - norte

MUNICÍPIO: Carmópolis de Minas/MG

DATA/HORA DA OCORRÊNCIA: 15/03/2022 - 03:00:00

DATA/HORA DO COMUNICADO AO NEA: 15/03/2022 - 11:51:00

FONTE(S) DE INFORMAÇÕES: Cco Fenão Dias - Jonas

BREVE DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA: Segundo informações, condutor perdeu controle da direção vindo a tombar sobre a pista. Carga de bag's contendo composto de PVC (pó branco) foi derramada na pista, acostamento e canteiro central da rodovia. Concessionária removeu o produto para o canteiro central para desobstrução da pista e retirou o veículo sinistrado. PRF, seguradora, reguladora e representante da transportadora presentes no local. Limpeza em andamento utilizando mão-de-obra própria da transportadora. Produto será reaproveitado.

EMPRESA/PF ENVOLVIDA: VEG Serviços de Transporte e Logística Ltda.- CNPJ:
32.617.723/0001-20

PRODUTO: Composto de PVC extrusor branco | **NÚMERO ONU:** NA | **CLASSE DE RISCO:** NA

OBSERVAÇÕES: A gestora Raquel Boscarino e o analista Sérgio Zanute estão acompanhando a ocorrência e o analista Sérgio Zanute esteve no local para avaliação dos danos.

Gerência de Prevenção e Emergência Ambiental