



COMUNICADO DE ACIDENTE AMBIENTAL

Nº Protocolo: 110/2022

MODALIDADE DO ACIDENTE: PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO

LOCAL: AV. ALBERTO SCHARLE, 2720 - PACIÊNCIA - AREA ANEXA AO CLUBE CHARLÊ

MUNICÍPIO: SABARÁ

DATA/HORA DA OCORRÊNCIA: 23/03/2022 - 10:58:00

DATA/HORA DO COMUNICADO AO NEA: 23/03/2022 - 14:53:00

FONTE(S) DE INFORMAÇÕES: CASSIA CARVALHO ANDRADE - DIRETORA VALE

BREVE DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA: Vazamento de água contendo bentonita, excedente da exploração do poço. O vazamento ocorreu no solo e posteriormente na rede de drenagem pluvial da prefeitura municipal de Sabará. A água excedente vazou após passar pelo sistema de decantação e filtragem em barreiras de contenção composta por brita e pré-filtro. Este excedente de água que vazou é devido a elevada pressão do poço que esteve acima da expectativa e contenção construída. Não existe curso d' água próximo, a água excedente escorreu pelo solo e para a rede de drenagem pluvial do município; O vazamento ocorreu durante o desenvolvimento do poço, ou seja, a vazão de exploração foi aumentada e a contenção não conseguiu segurar o volume de água produzido, vindo a atingir a rede de drenagem da prefeitura. Vale ressaltar que não usamos óleo no processo, ou seja, a coloração cinza na água é devido a presença de bentonita. Empresa executora da atividade: Itapoços.

EMPRESA/PF ENVOLVIDA: VALE S. A.

PRODUTO: EFLUENTE LÍQUIDO CONTENDO ÁGUA E BENTONITA | **NÚMERO ONU:** N/A | **CLASSE DE RISCO:** N/A

OBSERVAÇÕES: OS ANALISTA DO NEA ATENDERAM A DENÚNCIA DE FORMA VIRTUAL E A ANALISTA RAQUEL BOSCARINO IRÁ ATÉ O LOCAL PARA REALIZAR VISTORIA.

Gerência de Prevenção e Emergência Ambiental