



COMUNICADO DE ACIDENTE AMBIENTAL

Nº Protocolo: 115/2022

MODALIDADE DO ACIDENTE: INDUSTRIAL - VAZAMENTO DE EFLUENTE

LOCAL: AVENIDA GABRIEL PASSOS, 102 - CEP: 35500-450

MUNICÍPIO: DIVINÓPOLIS

DATA/HORA DA OCORRÊNCIA: 25/03/2022 - 11:48:00

DATA/HORA DO COMUNICADO AO NEA: 25/03/2022 - 15:00:00

FONTE(S) DE INFORMAÇÕES: KELLY CARLA COSTA - MEIO AMBIENTE USINA

BREVE DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA: IDENTIFICADO LANÇAMENTO PONTUAL E ACIDENTAL DE PEQUENO VOLUME DE EFLUENTE INDUSTRIAL EM ÁREA DO CINTURÃO VERDE, EXTERNO À USINA. A PARTIR DA INSPEÇÃO REALIZADA NO LOCAL, FOI VERIFICADO QUE EM FUNÇÃO DE UMA OBSTRUÇÃO PONTUAL DE UMA DAS CANALETAS DO SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO DE EFLUENTE INDUSTRIAL, O EFLUENTE FOI DIRECIONADO PARA CANALETA DE DRENAGEM PLUVIAL, VINDO A ATINGIR O SOLO DA ÁREA EXTERNA . FORAM DESENVOLVIDAS AÇÕES PRA DESOBSTRUÇÃO, RETORNANDO O SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO DE EFLUENTE À SUA OPERAÇÃO REGULAR, CESSANDO QUALQUER LANÇAMENTO POR VOLTA DAS 13H15MIN. FORAM COLETADAS AMOSTRAS DO EFLUENTE PARA ANÁLISE LABORATORIAL. A EMPRESA INFORMOU QUE A JUSANTE DO PONTO DE LANÇAMENTO DE EFLUENTE ACIDENTAL JÁ EXISTE UM PONTO DE MONITORAMENTO INSTALADO QUE ESTÁ INCLUÍDO NA ROTINA REGULAR DE MONITORAMENTO.

EMPRESA/PF ENVOLVIDA: GERDAU - UNIDADE DIVINÓPOLIS

PRODUTO: EFLUENTE INDUSTRIAL | **NÚMERO ONU:** | **CLASSE DE RISCO:**

OBSERVAÇÕES: O ANALISTA DO NEA RONILDO VALENTE ESTÁ ACOMPANHANDO OS TRABALHOS DE FORMA REMOTA E IRÁ AO LOCAL PARA VERIFICAR A RESPECTIVA OCORRÊNCIA.

Gerência de Prevenção e Emergência Ambiental