



## COMUNICADO DE ACIDENTE AMBIENTAL

**Nº Protocolo:** 137/2022

**MODALIDADE DO ACIDENTE:** VAZAMENTO DE ESGOTO DOMÉSTICO

**LOCAL:** BAIRRO JUSCELINO KUBITSCHECK

**MUNICÍPIO:** ITAÚNA

**DATA/HORA DA OCORRÊNCIA:** 29/01/2022 - 14:19:00

**DATA/HORA DO COMUNICADO AO NEA:** 13/04/2022 - 18:32:00

**FONTE(S) DE INFORMAÇÕES:** CABO OLIVEIRA

**BREVE DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA:** SEGUNDO INFORMADO AO NEA, OCORREU VAZAMENTO NA REDE DE CAPTAÇÃO DE ESGOTOS QUE CORRE LATERALMENTE AO CÔRREGO CAPOTOS, RESPONSÁVEL PELA CAPTAÇÃO DE ESGOTOS DOS BAIROS PARQUE JARDIM GARCIAS E OUTROS NA MESMA ÁREA, FORMANDO UM GRANDE ACÚMULO DE ESGOTOS DIRETAMENTE NO SOLO, ENTRE O GALPÃO DA LOJA CLIMCAL E O CÔRREGO CAPOTOS. ESTE EFLUENTE FICOU ACUMULADO EM LOCAL MUITO ÚMIDO E SEM INCIDÊNCIA DE RAIOS SOLARES, FORMANDO ASSIM UM LAGO DE ESGOTOS QUE ATINGIU A REDE DE CAPTAÇÃO PLUVIAL E ESTÁ CAINDO DIRETAMENTE NO RESPECTIVO CÔRREGO. O SAAE JÁ FOI AUTUADO PELA POLICIA DE MEIO AMBIENTE E AINDA NÃO TOMOU PROVIDÊNCIAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. FOI ENCAMINHADO AO NEA CÓPIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO EM 31/01/2022 E QUE JÁ FOI ENCAMINHADO A SUPRAM ASF.

**EMPRESA/PF ENVOLVIDA:** SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE ITAUNA

**PRODUTO:** ESGOTO SANITÁRIO BRUTO | **NÚMERO ONU:** | **CLASSE DE RISCO:**

**OBSERVAÇÕES:** O ANALISTA AMBIENTAL RONILDO VALENTE ESTÁ ACOMPANHANDO A OCORRÊNCIA.

## Gerência de Prevenção e Emergência Ambiental