



## COMUNICADO DE ACIDENTE AMBIENTAL

**Nº Protocolo:** 187/2022

**MODALIDADE DO ACIDENTE:** Transporte Rodoviário

**LOCAL:** Alça de acesso da Avenida Cristiano Machado com Anel Rodoviário

**MUNICÍPIO:** Belo Horizonte/MG

**DATA/HORA DA OCORRÊNCIA:** 23/05/2022 - 15:30:00

**DATA/HORA DO COMUNICADO AO NEA:** 23/05/2022 - 17:01:00

**FONTE(S) DE INFORMAÇÕES:** Carlos Antônio - funcionário da empresa

**BREVE DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA:** Conforme informações, ao percorrer a alça de acesso para o Anel Rodoviário o veículo veio a tombar sobre a mesma, derramando a carga sobre parte da pista e faixa lateral. O trânsito no local ficou restrito a uma única faixa. A empresa acionou a seguradora e a empresa de resposta a emergência compareceu ao local, providenciando a remoção da carga, do veículo, realizando a limpeza da faixa marginal e efetuando o jateamento da pista. Os trabalhos foram concluídos por volta das 23:30 horas do dia 23/05/2022.

**EMPRESA/PF ENVOLVIDA:** D'Granel Transporte e Comércio Ltda. - CNPJ: 22.447.684/0001-07

**PRODUTO:** Coque BTEU | **NÚMERO ONU:** N/A | **CLASSE DE RISCO:** N/A

**OBSERVAÇÕES:** O analista ambiental Sérgio Zanute acompanhou a ocorrência de forma remota e efetuará vistoria ao local oportunamente para verificação dos trabalhos executados.

## Gerência de Prevenção e Emergência Ambiental