



COMUNICADO DE ACIDENTE AMBIENTAL

Nº Protocolo: 193/2022

MODALIDADE DO ACIDENTE: Transporte Rodoviário

LOCAL: Rodovia BR-135, km 460 - Norte

MUNICÍPIO: Joaquim Felício/MG

DATA/HORA DA OCORRÊNCIA: 26/05/2022 - 17:23:00

DATA/HORA DO COMUNICADO AO NEA: 26/05/2022 - 18:12:00

FONTE(S) DE INFORMAÇÕES: Cco Eco135

BREVE DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA: Iniciou-se incêndio espontaneamente na carga do veículo e assim que percebeu o incêndio, o condutor parou veículo no acostamento e abriu a lateral da carreta-gaiola, descarregando a carga na faixa de domínio da rodovia, controlando o incêndio. Equipe concessionária no local.

EMPRESA/PF ENVOLVIDA: Transportadora Figueiredo Ltda. - CNPJ: 20.723.631/0001-46

PRODUTO: Carvão vegetal | **NÚMERO ONU:** 1361 | **CLASSE DE RISCO:** 4

OBSERVAÇÕES: O analista ambiental Sérgio Zanute está acompanhando a ocorrência de forma remota e se deslocará ao local oportunamente.

Gerência de Prevenção e Emergência Ambiental