



COMUNICADO DE ACIDENTE AMBIENTAL

Nº Protocolo: 236/2022

MODALIDADE DO ACIDENTE: Instalação Industrial - rompimento de duto de vinhaça

LOCAL: Fazenda Santa Bárbara, Zelândia - Adutora Santa Clara

MUNICÍPIO: Santa Juliana / MG

DATA/HORA DA OCORRÊNCIA: 24/06/2022 - 09:15:00

DATA/HORA DO COMUNICADO AO NEA: 24/06/2022 - 10:52:00

FONTE(S) DE INFORMAÇÕES: Tatiana - representante da empresa

BREVE DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA: Segundo informações repassadas ao NEA, ocorreu o rompimento em adutora subterrânea da usina, ocasionando o derramamento de vinhaça no local. O trecho conta com válvula de ruptura como medida de segurança, de forma que tão logo o monitoramento aponta a alteração de pressão na adutora, a linha é fechada interrompendo o fluxo na adutora. Equipe da própria usina providenciou a substituição do trecho danificado e está tomando as medidas de remediação cabíveis.

EMPRESA/PF ENVOLVIDA: Santa Juliana Bioenergia Ltda. - CNPJ 05.980.986/0001-27

PRODUTO: Vinhaça | **NÚMERO ONU:** - | **CLASSE DE RISCO:** -

OBSERVAÇÕES: Os analistas ambientais do NEA Lara Fonseca e Wagner Teixeira estiveram realizando vistoria no local.

Gerência de Prevenção e Emergência Ambiental