



COMUNICADO DE ACIDENTE AMBIENTAL

Nº Protocolo: 319/2022

MODALIDADE DO ACIDENTE: VAZAMENTO DE OLEODUTO

LOCAL: URBEL 1, KM 276 + 50

MUNICÍPIO: SÃO BRÁS DO SUAÇUI

DATA/HORA DA OCORRÊNCIA: 18/08/2022 - 13:23:00

DATA/HORA DO COMUNICADO AO NEA: 18/08/2022 - 15:14:00

FONTE(S) DE INFORMAÇÕES: ELEINE FRANCIANE

BREVE DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA: DURANTE INSPEÇÃO DE ROTINA DA EQUIPE DE PROTEÇÃO DE DUTOS, FOI IDENTIFICADA DERIVAÇÃO CLANDESTINA NO OLEODUTO URBEL 1. CONSTATADO PEQUENO VAZAMENTO NO LOCAL QUE JÁ FOI CONTROLADO. DUTO JÁ SE ENCONTRA FORA DE OPERAÇÃO ATÉ REPAROS. EQUIPE DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA DA TRANSPETRO JÁ SE ENCONTRA NO LOCAL DO ACIDENTE. FOI TENTADO CONTATO COM PLANTÃO DO NEA DESDE ÀS 15H00MIN, SEM OBTER SUCESSO E COMUNICADO NO TELEFONE FIXO DA GEAMB ÀS 15H14MIN. CONTATO: SÉRGIO MOACIR DA LUZ FERREIRA - GERENTE SMS DA REGIONAL RJ/MG; RAPHAELA - MEIO AMBIENTE. CONTATO NO LOCAL : LUÍS CLÁUDIO MICHEL - GERENTE DE DUTOS E TERMINAIS RJ/MG - (21) 99517-7675 - luismichel@transpetro.com.br LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA: LAT: 20° 36' 20,53" S LONG: 43° 56' 4,00"

EMPRESA/PF ENVOLVIDA: PETROBRAS TRANSPETRO S.A. - TRANSPETRO

PRODUTO: GASOLINA | **NÚMERO ONU:** 1203 | **CLASSE DE RISCO:** 3

OBSERVAÇÕES: ANALISTAS DO NEA ACOMPANHAM A OCORRENCIA E IRÃO AO LOCAL PARA VERIFICAR O OCORRIDO.

Gerência de Prevenção e Emergência Ambiental