



COMUNICADO DE ACIDENTE AMBIENTAL

Nº Protocolo: 372/2022

MODALIDADE DO ACIDENTE: Transporte Rodoviário

LOCAL: Rodovia BR 267, km 192

MUNICÍPIO: Bom Jardim de Minas/MG

DATA/HORA DA OCORRÊNCIA: 03/10/2022 - 16:45:00

DATA/HORA DO COMUNICADO AO NEA: 03/10/2022 - 17:08:00

FONTE(S) DE INFORMAÇÕES: Bárbara Luiza de Freitas Vieira - representante da empresa

BREVE DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA: Segundo informações repassadas ao NEA, condutor perdeu controle da direção do veículo vindo a tombar no acostamento e faixa marginal a direita da rodovia, permanecendo com a rodagem voltada para a rodovia. Não houve derramamento da carga ou vazamento dos óleos do veículo. Empresa de resposta a emergência e representante da empresa presentes no local.

EMPRESA/PF ENVOLVIDA: Transportadora Figueiredo Ltda. - CNPJ: 20.723.631/0001-46

PRODUTO: Carvão Vegetal | **NÚMERO ONU:** 1361 | **CLASSE DE RISCO:** 4

OBSERVAÇÕES: A gestora Raquel Boscarino está acompanhando a ocorrência remotamente e o analista Sérgio Zanute esteve no local.

Gerência de Prevenção e Emergência Ambiental