



COMUNICADO DE ACIDENTE AMBIENTAL

Nº Protocolo: 417/2022

MODALIDADE DO ACIDENTE: Transporte dutoviário

LOCAL: Rua Aimorés, em frente ao nº 1983 - Lourdes

MUNICÍPIO: Belo Horizonte/MG

DATA/HORA DA OCORRÊNCIA: 10/11/2022 - 10:30:00

DATA/HORA DO COMUNICADO AO NEA: 10/11/2022 - 11:43:00

FONTE(S) DE INFORMAÇÕES: Eduardo Bessa - GASMIG

BREVE DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA: Conforme relatado ao Núcleo de Emergência Ambiental - NEA, empreiteira da Copasa fazia trabalhos de escavação, quando rompeu duto de gás. CBMMG foi acionado e permaneceu no local até a chegada da equipe de atendimento emergencial da Gasmig. Não houve evacuação ou interdição da via.

EMPRESA/PF ENVOLVIDA: Companhia de Gás de Minas Gerais - GASMIG

PRODUTO: Gás natural | **NÚMERO ONU:** 1971 | **CLASSE DE RISCO:** 2.1

OBSERVAÇÕES: A servidora Raquel Boscarino se deslocará para atendimento à ocorrência.

Gerência de Prevenção e Emergência Ambiental